



Intermitencia de la señal

 [Alterar](#)



Volver

En este momento no podrás realizar esta reserva de una W.O. a través de Trinity.
Pide a tu supervisor que se encargue de continuar con el proceso de registro.

La apertura debe realizarse según la razón KS04.

Guía de Procedimientos Técnicos > Directv Link > Problemas de conexión a internet > Intermitencia de la señal

Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#).
Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.

© 2026 Célula Técnica - Ingeniería WAIKEN

Prohibida la circulación externa de este material.