



Intermitencia de la señal

[Alterar](#)



Volver

Estado del nivel de PoE en Trinity	>80%
Estado de la inclinación de la antena en Trinity	<20%
Nivel de señal en Trinity	Satisfactório

Genial, ahora tenemos la certeza de que la señal del cliente es satisfactoria y/o de que el LED está en blanco. Esto significa que la conexión del cliente es correcta y se ajusta a lo esperado.

En este momento podemos sufrir pequeñas interrupciones de unos segundos, que, sumadas, pueden llegar a suponer hasta 9 minutos al día. Contamos con un alto nivel de disponibilidad, pero esto no elimina por completo las fluctuaciones puntuales.



Sugerencia de script

"Internet por satélite tiene una disponibilidad muy alta, pero puede presentar pequeñas oscilaciones momentáneas. Aunque el servicio esté disponible más del 99,5% del tiempo, pueden producirse microinterrupciones de unos pocos segundos causadas por ajustes automáticos de la red. En la práctica, la mayoría de los usuarios no perciben estos fenómenos mientras navegan por Internet, consultan el correo electrónico o utilizan aplicaciones habituales.

Sin embargo, las aplicaciones muy sensibles, como las llamadas de voz, las videoconferencias y algunas operaciones en tiempo real, pueden detectar estas breves fluctuaciones."



Si el cliente no acepta los argumentos anteriores o indica que sus interrupciones superan lo que consideramos normal, haz clic a continuación para saber cómo remitir el caso al Soporte 2.0.

[Enviar a Soporte 2.0](#)



DIRECTV Link _ Problemas de conexión a internet _ Intermitencia de la señal

En caso de que sea necesario realizar ajustes, revisiones en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#). Para eso, seleccione la **Categoría y Subcategoría DTH**, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.