

# HURDA (HEK) EKİPMAN TEKNİK RAPORU

Tarih: 18.02.2026

## A. İmha Edilecek Ekipman Listesi

Sıra	Cinsi	Ekipman No	Bölüm	Pb (mm)	Uygunsuzluk
1	Gonad Koruyucu	RKE-GK-1	Radyoloji ABD		Muayene: Kullanıma Uygun Değil   Tiroid koruyucu hasarlı
2	Gonad Koruyucu	RKE-GK-2	Radyoloji ABD		Muayene: Kullanıma Uygun Değil   Tiroid koruyucu hasarlı
3	Gonad Koruyucu	RKE-GK-3	Radyoloji ABD		Muayene: Kullanıma Uygun Değil   Tiroid koruyucu hasarlı
4	Gonad Koruyucu	RKE-GK-4	Radyoloji ABD		Muayene: Kullanıma Uygun Değil   Tiroid koruyucu hasarlı
5	Gonad Koruyucu	RKE-GK-5	Kardiyoloji ABD		Muayene: Kullanıma Uygun Değil   Tiroid koruyucu hasarlı
6	Gonad Koruyucu	RKE-GK-6	Kardiyoloji ABD		Muayene: Kullanıma Uygun Değil   Tiroid koruyucu hasarlı
7	Gonad Koruyucu	RKE-GK-7	Radyoloji ABD		Muayene: Kullanıma Uygun Değil   Tiroid koruyucu hasarlı
8	Gonad Koruyucu	RKE-GK-8	Kardiyoloji ABD	0.50 mmPb	Muayene: Kullanıma Uygun Değil   Tiroid koruyucu hasarlı
9	Gonad Koruyucu	RKE-GK-9	Cerrahi Tıp Bilimleri		Muayene: Kullanıma Uygun Değil   Tiroid koruyucu hasarlı
10	Kurşun Gözlük	RKE-GZ-1	Radyoloji ABD		Muayene: Kullanıma Uygun Değil   Tiroid koruyucu hasarlı
11	Kurşun Gözlük	RKE-GZ-10	Ortopedi ve Travmatoloji ABD		Muayene: Kullanıma Uygun Değil   Tiroid koruyucu hasarlı
12	Kurşun Gözlük	RKE-GZ-11	Ortopedi ve Travmatoloji ABD		Muayene: Kullanıma Uygun Değil   Tiroid koruyucu hasarlı

## B. Teknik Rapor ve Talep

Yukarıda bilgileri belirtilen ekipmanların fiziksel veya radyolojik bütünlüklerini yitirdikleri tespit edilmiştir. Hizmet dışı bırakılarak (HEK) demirbaş kayıtlarından düşülmesi arz olunur.

Kontrol Eden

Birim Sorumlusu

RKS

İmza

İmza

İmza