İşaret İşleme Laboratuarı Vize Soruları Cevapları

Hazırlayan Yusuf Yaslan

1)


a) 3. Dereceden kayan ortalama alarak çalışan FIR filtresi aşağıdaki şekilde yazılabilir;

$$y(k) = (1/4)x(k)+ (1/4)x(k-1)+ (1/4)x(k-2)+ (1/4)x(k-3)$$
 elde ederiz.

Buradan;

$$Y(z)= (1/4)X(z)+ (1/4)X(k-1)Z^{-1}+ (1/4)X(k-2)Z^{-2}+ (1/4)X(k-3)Z^{-3}$$
 olur.

Blok diyagramı aşağıda verilmiştir.



b) T örnekleme periyodu ile çağrıldığında ...işlem listesi?

T:örnekleme periyodu

I: interrupt(kesme)

A,B,C grafikte gösterilmiştir.Y çıkış X giriş olsun

T örnekleme periyodunda Kesme gelir. Problemde T=0.001 verilmiştir

I...kesme

X(Giris alındı): READ ADC

Y=(X+A+B+C)*0.25

C=B ;1 onceki değerler saklanıyor


B=A

A=X

Y(Çıkış kanala verildi): OUTPUT(Y)

c) C Kodu

2)



$$w = 2\pi f = 2000\pi$$

$$\tau = \frac{1}{2000\pi}$$
 şeklinde yazılabilir

$$T(s) = \frac{1}{(\tau s + 1)^2} = \frac{1}{(\frac{1}{2000\pi} s + 1)^2} = \frac{(2000\pi)^2}{(s + 2000\pi)^2}, \ \alpha = 2000\pi \text{ alinirsa};$$


$$T(s) = \frac{(\alpha)^2}{(s+\alpha)^2} = (2000\pi)^2 T \frac{z \cdot e^{-2\pi}}{(z-e^{-2\pi})^2} = 4000(\pi)^2 \frac{z \cdot e^{-2\pi}}{(z-e^{-2\pi})^2}$$

b) a'da elde edilmiş T(s) kullanılacak olursa;

$$T(s) = 4000(\pi)^2 \frac{z \cdot e^{-2\pi}}{(z - e^{-2\pi})^2}, \qquad \alpha = 4000(\pi)^2, \qquad \beta = e^{-2\pi}$$
 şeklinde yazacak olursak;

$$T(s) = \alpha \frac{z \cdot \beta}{(z - \beta)^2} = \alpha \frac{z \cdot \beta}{(z^2 - 2\beta z + \beta^2)} = \alpha \frac{z^{-1} \cdot \beta}{(1 - 2\beta z^{-1} + \beta^2 z^{-2})} = \frac{E2(z)}{E1(z)}$$
 şeklinde elde edilir

Buradan blok diyagramı çizilecek olursa;



c) T örnekleme periyodu ile çağrıldığında işlem listesi?

T:örnekleme periyodu

I: interrupt(kesme)

T örnekleme periyodunda Kesme gelir

I...kesme

 $A=I+2 \beta B -\beta^2 C$

 $O = \alpha \beta A$

C=B

B = A

O(Çıkış kanala verildi)

3)100Hz'lik sinüsoidal işaret, T=0.1 ms.

a) $y_{(n)} = A.y_{(n-1)} + B.y_{(n-2)} + C.x_{(n-1)}$

Buradaki A, B, C parametrelerinin uygun seçimi ile istenilen özelliklerde sinüs işaretini T örnekleme periyoduna bağlı olarak elde etmek mümkündür.

 $A=(2\cos(\phi_{derece}))$

 $\phi_{derece} = (f_{istenilen}/f_{\ddot{o}rnekleme})*360$

B=-1

 $C=sin(\phi_{derece})$

Yukarıda verilen fark denkleminin Z dönüşümü alınırsa aşağıdaki denklem elde edilir. $Y(Z)=AY(Z)Z^{-1}+BY(Z)Z^{-2}+CX(Z)Z^{-1}$

$$V(7) = AV(7)7^{-1} + BV(7)7^{-2} + CV(7)7^{-1}$$

Bu denklemden hareketle transfer fonksiyonu:

$$T(Z)=Y(Z) / X(Z) = C.Z/(Z^{-2} + A.Z^{-1} - B)$$

 $\phi_{\text{derece}} = (100/10000) * 360 = 3.6^{\circ}$

 $A=2\cos(7,2)\cong1.996$

 $C=\sin(7,2) \cong 0.062$

Bu değerlerle Y(Z)'yi bulalım.

$$Y(Z)=1.996Y(Z)Z^{-1}-Y(Z)Z^{-2}+0.062X(Z)Z^{-1}$$

Transfer fonksiyonu;

$$T(Z)=Y(Z)/X(Z)=C.Z/(Z^{-2}+A.Z^{-1}-B)=0.062Z/(Z^{-2}+1.996Z^{-1}+1)$$


Şeklinde yazılabilir.

Buradan;

$$E2 = 0.062 X(z)$$
,

E1=
$$(Z^{-1} + 1.996Z^{-2} + Z^{-3})X(z)$$

Olarak yazılabilir. Bu sayede blok diyagram aşağıdaki gibi çizilebilir;



b) T örnekleme periyodu ile çağrıldığında işlem listesi?

T:örnekleme periyodu

I: interrupt(kesme)

T örnekleme periyodunda Kesme gelir

I...kesme

$$A=I + B + 1,996C + D$$

O = A

D=C

C=B

B = A

O(Çıkış kanala verildi)