3. Bölüm: Asenkron Motorlar

Doç. Dr. Ersan KABALCI

3.1. Asenkron Makinelere Giri

- Dü ük ve orta güç aralı ında günümüzde en yaygın kullanılan motor tipidir.
- ➤ Yapısal olarak çe itli çalı ma ko ullarında çok dayanıklıdır
- ➤Hız kontrolü *V/f* veya *Alan Yönlendirmeli Kontrol* teknikleri kullanılarak kolayca gerçekle tirilebilir
- ➤ Maden ocakları veya patlayıcı ortamlar gibi klasik DA motorlarının kullanılamadı ı yerlerde kullanılmaktadır
- ➤ Yapısına ba lı olarak asenkron motorun 2 tipi vardır : Sincap Kafesli veya bilezikli
- ➤Tek dezavantajı, ço u asenkron motorun geri güç katsayısında çalı masıdır.

3.1. Asenkron Makinelere Giri


- ➤ Klasik DA makinesinde uyartım sabitlenmi tir, akım ta ıyan iletkenler dönerler.
- ➤ Benzer sonuçlar, akım ta ıyan iletkenler sabit tutulur ve uyartım döner duruma getirilirse, alınabilir.
- Asenkron motorda klasik 3-faz sargıları döner manyetik alanı meydana getirirler, rotor ise içinden akım geçen iletkenleri ta ırlar.
- DA motorlarına benzer olarak, döner MMK ile rotor arasındaki hız farkından dolayı rotorda bir EMK ve dolayısıyla bir akım endüklenecektir.
- ➤Bu akım, döner MMK ile rotor arasındaki hız farkını azaltacak ekilde bir tork üretecektir.

3.1. Asenkron Makinelere Giri


- Alternatif akım makinelerinin isimlendirilmesi ürettikleri döner manyetik alanın (stator manyetik alanı), döner mekanik kısım (rotor) ile e zamanlı olu u ya da olmayı ına göredir.
- ➤ Senkron Makine:Stator manyetik alanı döner kısım devrine e it olan makinedir.
- Asenkron Makine:Stator manyetik alanı döner kısım devrinden büyük olan makinedir.


- Asenkron motorlar genel olarak stator ve rotor olmak üzere iki kısımdan yapılır.
- *Stator*, asenkron motorun duran kısmıdır. *Rotor* ise donen kısmıdır.
- >Asenkron motorun rotoru,
 - ►kısa devreli rotor (sincap kafesli rotor) ve
 - sargılı rotor (bilezikli rotor) olmak üzere iki çe ittir.
- Asenkron motor, rotorun yapım biçimine göre bilezikli ve kafesli asenkron motor olarak tanımlanır.

- Rotoru sincap kafesli asenkron motorun ve bilezikli asenkron motorun statoru aynı ekilde yapılmı tır.
- Asenkron motorun statoru; gövde, stator-sac paketleri ve stator sargılarından olu mu tur.
- ➤Rotoru bilezikli asenkron motorun rotoru stator içinde yataklanmı tır.
- ➤Rotor mili üzerinde rotor sac paketi ve döner bilezikler bulunur. Rotor sac paketi üzerine açılmı oluklara rotor sargıları dö enmi tir. Hemen hemen bütün rotorlarda uç sargı (üç faz sargısı) bulunmaktadır.



- Makine stator ve rotor nüvelerinde manyetik geçirgenli i yüksek ferromanyetik malzemeler kullanılır.
- ➤ Histerisis kayıpları azaltılır
- >Stator ve rotor nüveleri silisli saclar paketlenerek olu turulur.
- Eddy akımı (fuko) kayıpları azaltılır






- ➤Rotor çubukları çapraz yapılır:
- 1. Rotor direnci artırılır.
- 2. Motor içindeki harmonik etkileri azaltılır.
- 3. En az bir çubuk aralı ı çaprazlık sa lanır, torktaki vuruntu azaltılır, daha düzgün tork üretilir.
- ➤ Rotor iletkenleri alüminyum barlardandır/çubuklardandır.
- ➤ Her iki uçları da alüminyum halkalar ile kısa devre edilir.
- >Rotor nüvesi silisli saclardan paketlenerek olu turulur.
- Eritilmi alüminyum rotor nüve oluklarına dökülerek rotor sargıları olu turulur.






Sargılı rotorlu (bilezikli) asenkron makinenin yapısı





- ➤Rotorda, statora benzer sargılar vardır. Rotor sargılarının uçları rotor mili üzerindeki bileziklere ba lanır.
- ➤ Karbon fırçalar stator gövdesi üzerine sabitlenir
- Fırçalar, bileziklere temas ederek rotor sargılarının uçlarının dı arı çıkarır.
- ➤ Harici dirençler fırça çıkı larına ba lanır.



Sargılı rotorlu asenkron motorun stator ve rotor sargıları ile harici dirençlerin ba lantısı


- ➤Üç-faz sargıları, her birisi için ayrı ayrı olmak üzere üç-faz gerilim ile beslenir. Dolayısıyla sargılardan üç-faz akımları geçer.
- Stator akımları, 2-kutuplu bir makinede, birbirlerinden 120° elektriksel açı farkı ile geçer. Her bir stator sargısı akımı kendi pulsating (aynı eksende salınan) mmk dalgasını üretir.
- ➤Üç-faz akımları birlikte, motor hava aralı ı (stator yüzeyi yörüngesi) etrafında hareket eden bir bile ke mmk üretirler. Bile ke mmk sabit bir hıza sahiptir.
- ➤Bile ke mmk, döner manyetik alan olarak adlandırılan bir bile ke manyetik alan üretir.






$$i_a = I_m \cos \omega_t$$
 $i_b = I_m \cos(\omega_t - 120^\circ)$ $i_c = I_m \cos(\omega_t - 240^\circ)$

- Stator döner manyetik alanı stator akımları tarafından meydana getirildi i için stator akımlarının belirli zamanlardaki yön ve genlikleri dikkate alınarak mmk'in yön ve genli i belirlenebilir.
- \triangleright Üç-faz akım e rilerinde $t = t_0$ için a,b ve c fazı akımları ve mmk'leri:




Üç-faz akım eğrilerinde, $t = t_1$ için a, b ve c fazı akımları ve mmk'leri:



$$i_a = 0$$

$$i_b = \frac{\sqrt{3}}{2} I_m$$

$$i_c = -\frac{\sqrt{3}}{2} I_m$$




$$F_a = 0$$

$$F_b = \frac{\sqrt{3}}{2} F_m$$

$$F_c = -\frac{\sqrt{3}}{2} F_m$$


Üç-faz akım eğrilerinde, $t = t_2$ için a, b ve c fazı akımları:



$$i_a = -I_m$$

$$i_b = \frac{1}{2}I_m$$

$$i_c = \frac{1}{2}I_m$$




$$F_a = -F_m$$

$$F_b = \frac{1}{2}F_m$$

$$F_c = \frac{1}{2}F_m$$


Üç-faz akım eğrilerinde, $t = t_3$ için a, b ve c fazı akımları ve mmk'leri:



$$i_a = 0$$

$$i_b = -\frac{\sqrt{3}}{2}I_m$$


$$i_c = \frac{\sqrt{3}}{2}I_m$$




$$F_a = 0$$

$$F_b = -\frac{\sqrt{3}}{2}F_m$$

$$F_c = \frac{\sqrt{3}}{2}F_m$$






Kayma "s" bağıl hız farkının bir ölçüsüdür :


Rotorda endüklenen gerilimin;

$$s = \frac{n_s - n_m}{n_s} = \frac{\omega_s - \omega_m}{\omega_s}$$

$$\omega_{slip} = s\omega$$

$$f_{slip} = sf_s$$





3.5. Asenkron Makinede Güç ve Güç Kayıpları

Asenkron motordaki güç kayıpları:


1. Elektrik güç kayıpları

- > Stator bakır kayıpları (Pscl)
- ➤ Demir kayıpları (Pcore)
- > Rotor bakır kayıpları (Prcl)


2. Mekanik güç kayıpları

- > Sürtünme ve rüzgar kayıpları (PF&W)
- Kaçak yük kayıpları (Pstray)


3.5. Asenkron Makinede Güç ve Güç Kayıpları



3.6. Asenkron Motorun Hız-Tork E rileri



3.6. Asenkron Motorun Hız-Tork E rileri



Motor – yük eşleşmesi

$$T_{ind} = T_L + T_{f\&w} + J \frac{d\omega_r}{dt}$$

$$T_{ind}$$
 = Motorun ürettiği tork

$$T_L = Y$$
ük torku

$$T_{f\&w} = S \ddot{u}r t \ddot{u} n me ve r \ddot{u} z gar kayıpları$$

$$J = Eylemsizlik / atalet) momenti \frac{d\omega_r}{dt}$$

3.6. Asenkron Motorun Hız-Tork E rileri

