


AD SOYAD ......PUAN ......PUAN .....

## KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜH.FAK. MEKATRONİK BÖL. MAKİNE ELEMANLARI BÜTÜNLEME SINAVI, 26.01.2019

Sınav klasik olarak okunacaktır. Kağıtlar üzerinde oturma sırası vardır. Yakınınızdaki birinin hatası diğerlerinde çıkarsa hepsi kopya işlemi görür. Kağıtlarınızı saklayın. Formül kağıtları ve üzerine yazılacak notlar serbesttir. Bu kağıtlar sınav kağıdı hükmündedir. Üzerine isimlerinizi yazın. Başkasında görülürse direk kopyadır. Sınav kağıdı ile birlikte teslim edin. Birimleri olabildiğince hassas almaya çalışın. Süre Net 90 dk. Başarılar. İ. Çayıroğlu

## NOT: SORULARDA SIZCE EKSİK BİR YER VARSA KENDINIZ KARAR ALIP TAMAMLAYIN !..

1) Şekildeki gibi bir tren mili 1200 d/d ile dönen 300 kW lık bir motor ile tahrik edilmektedir. Motora bağlı olan kasnak çapı 200 mm dir. Teker mili üzerine bağlanan kasnak çapı ise 600 mm dir. Gücün tekerlere güvenle aktarılabilmesi için Teker mili en az kaç mm çapında olmalıdır? (Milin τem=15 N/mm2)(Not: Kasnakların devir değişimi çapla ters orantılıdır. Güç aktarımlarında kayıplar ihmal edilecektir).









3) Aynı sorunun devamı olarak Çektirmenin kasnağı çıkarabilmesi için F=5 ton kuvvet baskı yapması gerektiğini bulmuş olalım. Bu kuvveti oluşturabilmek için anahtarla ne kadarlık bir moment uygulamamız gerekir M=?. Vida dişlerinin ezilmemesi için Somun yüksekliği ne olmalıdır, m=? (Verilenler: Vida tipi Trapezdir  $(\beta=30^{0})$ . Vida mili çapı 20 mm dir. t=2 mm ve h=2 mm alın.  $P_{em}=15$  N/mm². Vidanın ucu noktasal baskı yapıyor yani sürtünme yok kabul edin.  $\mu=0,1)$ 

4) Şekildeki gibi L şeklindeki borunun bir ucu yere kaynatılmıştır. Boruyu elimizle kırmaya çalıştığımızda kaç kgf ile kırılır? ( $\sigma_{ak}$ = 300 MPa alınız)






5

- a) Civata ve Somun (iç vida ve dış vida da olabilir) üretebilmek için hangi yöntemleri kullanabiliriz. Şekil çizerek anlatınız.
- **b**) Tren teker göbeğini sıkı geçme ile mil üzerine bağlarken hangi tasarım tedbirlerine dikkat etmeliyiz. Şekil çizerek acıklayınız.
- c) Civata milinin kesmeye uğramaması için hangi tedbirleri alabiliriz. Şekil çizerek anlatınız.

## GOZÜMLER



motorun giri teterlere leader kayipsiz iletilecepins gare bu devive gue altinda olman gerden sap;

Iman gerelen sop;  

$$M_6 = 9550 \frac{\rho(kw)}{\rho(4/3)} = 9550. \frac{300 kw}{400 4/d} = 7162,5 Nm.$$

Once televian

ny.d, = nz.dz

1200. 200 = N2. 600 mm


nz = 1200 1/3. 200 mm

devrini bulation.

n2 = 400 d/d

Bu moment isin gerelli mil sopi;

Not: Soruda Ven=15 N/m2 alauk veilmisti. Bu deper Zen=15 Home black diseltitdi. Normalde mohr dailesne pore (Mukavenet Monusa) Em = Ven sellende yaklasik alinabilir. Burugar Em=7,5 N/mi almarda dağrı yapmış Fen deneletis.



Söhme Kuureti

Fre = M. P. H. d. b Sme 0,1 alindite = 0,1.200 N. T. 60 m. L soruda verilmenisti


Frak = 376991 N=37,6700 siokne kuvneti mili (yada kusnağı) ancak yerinden sikarabilir. Bu tür izlenler genellilele geletirme yerhe preslerde yapılmalıdır. Geletirme ile bu islen zordur.

Programme Gorge

sotme kuvetini

aynı alubiliriz.

Gerebe olay su sele liedir: Galema tuveti boslada
ku'qu'lettir. mil ilestidise
tuvet ater. Satestrende
give bu düreyde kuuvet
uygulanele gerekir.



Knoment ope some some some some eksenel kunnete dinisis to despete dinisis to topical solution solution knyplandan solve)

Marthe = Might + Moona 4.

F. mildet:

# . Ta = Fi ' Ta ( x + 8) . T2 Fo = 54 = 5000 kg

Marchter = Fo Tan ( x + 8) . T2 Fo = 54 = 5000 kg

= 49050 . Tan ( 2,025 + 5,91) . 9 = 5000 . 9,81 M/s.

= 49050 N = 49050 N


Tout =  $\frac{h}{h \cdot dn}$ 

Goodli di sayis:
(Essimoye ser tentral) 8=5,91 /= Go (3

Z= Pen. Adzit

= 49050 N = 29 dis

Somen yüksellişi MZZ·h=2g·2mm = 58 mm.



Her ilus gerlmenn ettisi esdeger gerlme ite buluner. Bu gerilme de Akmayı gelevse boru timli buluner. Bu gerilme de Akmayı gelevse boru timli maya değru pider. Tan kirilmasa da is y govi bozulmuş degreletir.

Tes=\(\(\int\_{\text{f}}^{2} + \int\_{\text{e}}^{2}\)^{2} + 3\(\int\_{\text{g}}^{2} \leftar{Vak.}\)
=\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\text{e}}^{2}\)^{2} + 3\(\int\_{\text{g}}^{2} \leftar{Vak.}\)
=\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\text{e}}^{2}\)^{2} + 3\(\int\_{\text{g}}^{2} \leftar{Vak.}\)
=\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\text{e}}^{2}\)^{2} + 3\(\int\_{\text{g}}^{2} \leftar{Vak.}\)
=\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\text{o}}^{2}\)^{2} + 3\(\int\_{\text{g}}^{2} \leftar{Vak.}\)
=\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\text{o}}^{2}\)^{2} + 3\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\text{o}}^{2}\)^{2} = 3\(\int\_{\text{o}}^{2} \leftar{Vak.}\)
=\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\text{o}}^{2}\)^{2} + 3\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\text{o}}^{2}\)^{2} = 3\(\int\_{\text{o}}^{2} \leftar{Vak.}\)
=\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\text{o}}^{2}\)^{2} + 3\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\text{o}}^{2}\)^{2} + 3\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\text{o}}^{2}\)^{2} = 3\(\int\_{\text{o}}^{2} \leftar{Vak.}\)
=\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\text{o}}^{2}\)^{2} + 3\(\int\_{\text{o}}^{2} + \int\_{\t