ı		d	
?	ĺ.	١	
Š		ì	

AD SOYAD PUAN: PUAN:

KARABÜK ÜNV., MÜH. FAK., MEKATRONİK/RAYLI SİS. MÜH., MAKİNE ELEMANLARI DERSİ, FİNAL SIN. , 14.01.2015

Dikkat: Sıkların başındaki © işaretinin içini düzgünce karalayarak işaretleyiniz. Puan sıklar üzerinden verilecektir, fakat soru cözümleri kağıtlar üzerinde karışıkta olsa durmalıdır. Çözümleri bulunmayan sorular iptal olur. Cevabınız yakın fakat direk şıklarda yoksa en yakın şıkkı işaretleyip, bulduğunuz cevabı son şıkka yazabilirsiniz. Şıklarda hata olduğunu düşünüyorsanız yine son şıkka yazın İki şıkkı işaretleyenin sorusu iptal olur. Değerleri ne kadar hassas alırsanız, sonuçları o kadar yakın bulursunuz. Herkesin sorusunun değerleri ve şıkları birbirinden farklıdır. En fazla 2 kağıt kullanma hakkınız vardır. Soru kağıdı üzerindeki boş alanlara karalama yapabilirsiniz. Formül kağıdı cevap kağıdı ile birlikte verilecektir. Yerçekimi ivmesini 10, Pi sayısını 3,14 alınız. N - kg dönüşümlerinde 10 kullanınız. Süre Net 105 dakikadır (1 saat 45 dk.), Başarılar... İ.Çayıroğlu

Soru-1)(20p.) Şekildeki vananın Volanını çevirmek için bir insanın en fazla 50 Nm lik bir moment uygulayabileceği kabul edilmiştir. Volan, milin ucuna konik sıkı geçme ile bağlanacaktır. milin ucuna somun ile göbeği sıkmak için M20 diş açılmıştır (Vida ile koniğin uç çapı aynı). Volanın boşta dönmemesi için, konik bağlantıyı somuna ne kadar kuvvetle (N) çektirtmeliyiz (Milin çapı d2=28 mm dir) (Göbek genişliği b=35 mm dir).(Sürtünme katsayısı μ=1,2). (Vanada titreşim voktur). ©3868,48614 ©4956,49786 ©5077,38806 ©6044,50959 ©6346,73507 ©7132,52132 ©7313,8566 ©7736,97227 ©8462,31343 ©8583,20362 ©9429,43496 ©8945,87419 ©9308,54477 ©10880,11726 ©12028,57408 ©10396,55649

Metrik vid: VOLAN b Mil d2


Soru-2)(20p.) Şekildeki vananın Volanı, mile bağlanırken somunla en fazla 12000 N luk kuvvetle çektirmek gerektiğini diğer sorudaki benzer hesaplamalarla bulduğumuzu varsayalım. Fazla çevirip göbeği çatlatmamak için torkmetreli anahtar kullanmak istiyoruz. Tork metrenin saatinde en fazla kaç [Nm] görünce çevirmeyi durdurmalıyız. Somunun altındaki oturma yüzeyinin dış çapı 32 mm, iç çapı M20 dir. Dişlerde ve somun altında sürtünme μ =1,2 dir. (metrik diş yüksekliği t=2 mm) (metrik hatve adımı h=2,5 mm) ©231,80882 ©249,64027 ©196,14592 ©256,77285 ©260,33913 ©299,56832 ©356,62895 ©388,72556 ©392,29185 ©452,91877 ©427,95474 ©445,78619 ©506,41311 ©531,37714 ©499,28053 ©613,4018 ©.....

Soru-3)(20p.) Şekildeki gibi ciltcilikte kullanmak üzere bir pres tasarlanıyor. Presin tutma kollarının uç mesafesi L=30 cm dir. Kullanılan milin diş üstü çapı d=30 mm olup vida türü Trapez vidadır (Uç açısı β=30 derece). Presin taplasının sıkıştırılan malzemeler üzerine 1000 kg lık bir kuvvet uygulaması istenmektedir. Bu kuvveti uygulayabilmek için elle ne kadar moment [Nm] uygulamalıyız . (Milin ucu ile tabla arasında sürtünme yok). (Diş yüksekliği t=3 mm, Hatvesi h=6mm)(Sürtünme μ=1,2) ©1,94357 ©58,30712 ©54,41998 ©116,61423 ©112,72709 ©124,38851 ©106,89638 ©155,48564 ©141,88065 ©174,92135 ©194,35705 ©211,84919 ©217,6799 ©229,34132 ©248,77703 ©242,94632 ©.....



Soru-4)(20p.) Köprüyü ayakta tutan yanlardaki iki milin çapı 30 mm alınmıştır. Köprü millere sıkı geçme ile oturtulacaktır. Bağlantıdan millerin çıkmaması için delik çapı en az kaç mikron küçük olmalıdır.?

Preslemede, malzemelere en fazla 1500 kg Uygulayacaktır. (Miller ve köprü üzerindeki delikler normal tornalama ile işlenmiştir, Rtm=Rtd=10µ alınız). (Bağlantıda titreşim yok kabul edin. Yani bağlantı emniyet katsayısını k=1,25 alın). (Miller ve köprü üzerindeki delikler hassas tornalama ile islenmistir.)(milin islenen çap töleransı Ø30{0,+12} değerlerindedir)(Köprünün yüksekliği b=45 mm değerlerindedir)(Köprünün genişliği yani göbek dış yarıçapı Rd=25 mm dir.)(Sürtünme μ=1,2)(Her iki malzeme için Elastisite modülü E=205000 N/mm2)(Her iki malzeme için Poisson oranı υ=0,3)(Her iki malzeme Normal Emniyet gerilmesi σ em=239) ©0,87655 ©1,09569 ©1,14626 ©1,23054 ©1,38225 ©1,68568 ©1,82053 ©1,85424 ©1,9891 ©2,02281 ©2,35995 ©2,19138 ©2,51166 ©2,62965 ©2.74765 ©2.69708 ©.....




Soru-5)(20p.) @ Bir milin Anma Çapı 23,456 şeklinde yazılabilir © Doğru © Yanlış @ Bir malzeme ilk ne zaman hurdaya çıkar. En mantıklısı hangisi? © Koptuğu zaman © Üzerindeki yükler emniyet gerilmesini aştığı zaman ©Oluşan gerilme akmayı geçtiği zaman ©Uzun yıllar kullanıldığında@ Ø30 h7 ölçüsünün kullanıldığı bir montaj töleransında Birim delik sistemi kullanılmıştır. © Doğru © Yanlış @ Bir teknik resimde mil üzerinde ölçü verilirken şu şekilde bir ölçü kullanılmış. Hata nerededir? Ø30H7{0,+21} ©H harfi hatalıdır © 0 rakamı hatalıdır © 21 rakamı hatalıdır © H7 yanında detay tölerans verilmez ©H7 kullanıldı ise Ø işareti kullanılmaz. @ Hangisi doğru ©Sağa helis vidalar sağa çevrilerek sıkılır. © Sola helisde eğik yüzey silindirin etrafına sola doğru sarılır. © İkisi de doğru. @ Bir vida üzerinde tek bir tane sarım bulunur ©Doğru ©Yanlış @ Hareket vidaları daha düşük tepe açılı yapılmalıdır. Doğru Panlış @ Bir krikoda kullanmak üzere vida seçeceğiz. Bununla ilgili tavsiye yanlıştır. © Hatve açısı yüksek olursa az yük kaldırır. © Hatve açısı yüksek olursa verimi artar. ©Vida uç açısı artarsa yüke binince daha zor döner © En fazla yükü kare vida taşır. @ Metrik vidanın 1/6 uçları yuvarlatılır. © Doğru ©Yanlış @ Hangisi yanlıştır. © Trapez vidanın tepe açısı 30 derecedir ©Withworth vidanın tepe açısı 55 derecedir © Withworth vida hareket vidası olarak kullanılır. © Trapez vidanı üstü yuvarlatılmaz düzleştirilir. @ 2 ağızlı bir vida bir tur dönünce iki diş gider ©Doğru ©Yanlış @ C15 bir alaşımsız çeliktir. © Doğru ©Yanlış @ (6,8) bir civatanın akma mukavemeti için hangisi doğrudur. ©133 N/mm2 ©480 N/mm2 ©600 N/mm2 ©800 N/mm2 © hiçbiri @ Civata için hangisi doğrudur. ©Civata haddeleme ile üretilirse malzeme lifleri kopar zayıflar. ©Torna ile üretilirse malzeme yapısı bozulmaz daha sağlam kalır. © Otomat tezgahında tornamalama, haddelemeye göre daha ucuzdur. © hiçbiri @ Pafta ile delik, kılavuzla civata işlenir ©Doğru ©Yanlış @ Malzeme ısıtılıp haddeleme yapılmaz. Çünkü merdanelere yapışır. © Doğru ©Yanlış @ Somunun gevşememesi için yandaki şekilde verilen bağlantılardan hangisi tam olarak şekil bağlı uygulama örneklerini tam olarak gösterir. © c,d, f, h © c,d, f, e © b,d, f, h © a,c,d, h @ Somunun gevşememesi için yandaki şekilde verilen bağlantılardan hangisi tam olarak kuvvet bağlı uygulama örneklerini tam olarak gösterir. © b, e, f, g © b, c, e, g © a,b, e, h © a,b, e, g ANKET: Bütünlemede soru sorulmasını istediğiniz 5 konuyu tercih ediniz. ■ Sürekli mukavemet ■ Kamalar (Notu

düzenlenecek) ■ Düz Pres ■ Konik Pres ■ Sıkma Pres ■ Civatalar-1 ■ Civatalar-2 (İşletme yükü) ■ Perçinler (notu

düzenlenecek) ■ Metin Soruları (-En çok hangi konular çıkarsa onlardan bu tarzda sorulacak)

1.

Soru-1)(20p.) Şekildeki vananın Volanını çevirmek için bir insanın en fazla 50 Nm lik bir moment uygulayabileceği kabul edilmiştir. Volan, milin ucuna konik sıkı geçme ile bağlanacaktır. milin ucuna somun ile göbeği sıkmak için M20 diş açılmıştır (Vida ile koniğin uç çapı aynı). Volanın boşta dönmemesi için, konik bağlantıyı somuna ne kadar kuvvetle (N) çektirtmeliyiz (Milin çapı d2=28 mm dir) (Göbek genişliği b=35 mm dir).(Sürtünme katsayısı μ=1,2). (Vanada titreşim yoktur). ©3868,48614 ©4956,49786 ©5077,38806 ©6044,50959 ©6346,73507 ©7132,52132 ©7313,8566 ©7736,97227 ©8462,31343 ©8583,20362 ©9429,43496 ©8945,87419 ©9308,54477 ©10880,11726 ©12028,57408 ©10396,55649



Anlatımlı çözüm

Volanın boşta dönmemesi için konik bağlantının yeterince sıkı olması gerekir. Buda yüzey basıncının belli bir değere ulaşmasını gerektirir. Konik bağlantılarda taşınacak sürtünme momenti ile yüzey basıncı arasındaki

bağıntı $M_s = \frac{\pi.\mu \cdot P.b.d^2}{2.Cos\alpha}$ formülü ile bulunur. Buradan P yi çekersek $P = \frac{2.M_sCos\alpha}{\pi.\mu \cdot b.d^2}$ olur. Hareketin belli bir emniyetle iletilmesi gerekir. Yüzeylerde oluşan sürtünme momenti uygulanan momentten k katsayısı kadar daha fazla olmalıdır. Bu da $M_s = k \cdot M_d$ formülü ile bulunur. Formüllerdeki eğim açısı (α) $\tan \alpha = \frac{d_2 - d_1}{2b}$ formülü $d=rac{d_2+d_1}{2}$ formülü ile bulabiliriz. Şimdi bu değerleri bulalım ve yüzey basıncı (P)

formülünde yerine yazalım ve volanın boşta dönmemesi için gerekli yüzey basıncını bulalım.

 $Tan \ \alpha = \frac{d_2 - d_1}{2b} = \frac{28 - 20}{2.35} = > \ \alpha = 6,5198^0$ (Not d1 metrik vida (M20) çapı ile aynı dolayısı ile d1=20 alındı){Formül kağıdının ilk halinde 2b yerine b yazdığı için sınavdaki şıklarda ona göre çıkmıştır. Şıkları bulmak için aşağıda bu değeri α=12,875 olarak kullanacağız}

$$d = \frac{d_2 + d_1}{2} = \frac{28 + 20}{2} = 24 \ mm$$
 (ortalama çap)

Sürtünmeyi emniyet katsayısı kadar artıralım. $M_s=k$. M_d = 1,25 . 50 000 Nmm = **62500 Nmm** Değerleri yerine yazalım

$$P = \frac{2.M_s Cos\alpha}{\pi.\mu.b.d^2} = \frac{2.62500.Cos 6,5198}{3,14.1,2.35.24^2} = 1,634 N/mm^2 \{Sinavdaki değer P=1,604N/mm^2\}$$

Bu yüzey basıncını sağlamak için mil volanın eksenel olarak çakılması gerekir. Bunu hesaplamak için $F_{cak} = \pi.P.d.b (Tan\alpha + \mu)$ formülü kullanılır.

 $F_{cak} = \pi.P.d.b (Tan\alpha + \mu) = \pi.1,634.24.35 (Tan6,5198 + 1,2) =$ **5667,23** N {Sınavdaki değer F_{çak}=6043,87 N çıkmıştır. Sonuç şıklarda <u>6044,5</u> olarak vardır. Programda hatalı formül kullanılmış olsa da sonuç şıklarda vardır}

Program Çözümü

Sayısal değerler

M moment = 50;

d2 mil = 28;

 $d1_metrik = 20;$

b genislik = 35;

 μ surtunme = 1.2;

$$\alpha$$
_radyan = Math.Atan((d2_mil - d1_metrik) / 2*b_genislik);

d ortalama = (d2 mil + d1 metrik) / 2;

Ms_Surtunme = 1.25 * M_moment * 1000;

$$Tan \alpha = \frac{d_2 - d_1}{2b}$$

$$d = \frac{d_2 + d_1}{2}$$

P_basinc = Ms_Surtunme * 2 * Math.Cos(α _radyan) / (Pi * μ _surtunme * b_genislik * d_ortalama * d_ortalama);

Fcak_kuvveti = Pi * P_basinc * b_genislik * d_ortalama * (Math.Tan(α _radyan) + μ _surtunme);

$$M_{s} = k . M_{d}$$

$$M_{s} = \frac{\pi . \mu . P. b. d^{2}}{2. Cos \alpha}$$

$$F_{cak} = \pi. P. d. b (Tana + \mu)$$

2.

Soru-2)(20p.) Şekildeki vananın Volanı, mile bağlanırken somunla en fazla 12000 N luk kuvvetle çektirmek gerektiğini diğer sorudaki benzer hesaplamalarla bulduğumuzu varsayalım. Fazla çevirip göbeği çatlatmamak için torkmetreli anahtar kullanmak istiyoruz. Tork metrenin saatinde en fazla kaç [Nm] görünce çevirmeyi durdurmalıyız. Somunun altındaki oturma yüzeyinin dış çapı 32 mm, iç çapı M20 dir. Dişlerde ve somun altında sürtünme μ =1,2 dir. (metrik diş yüksekliği t=2 mm) (metrik hatve adımı h=2,5 mm) ©231,80882 ©249,64027 ©196,14592 ©256,77285 ©260,33913 ©299,56832 ©356,62895 ©388,72556 ©392,29185 ©452,91877 ©427,95474 ©445,78619 ©506,41311 ©531,37714 ©499,28053 ©613,4018 ©......



Açıklamalı Çözüm

• Anahtarla uygulanan moment somun altı sürtünme momenti ile dişlerde oluşan sürtünme momentine harcanacaktır. Bu konuda direk kullanabileceğimiz formül $\boxed{M=F_{\ddot{0}}[r_2.Tan(\alpha+\gamma')+\mu.R_m]} \text{ dir. Bu formül içinde iki tane momenti barındır. Bunlar } M_{dişler} \text{ ve } M_{somun_alt1} \text{ dır. Yani}$

$$M_{Anahtar} = M_{dişler} + M_{somun_alt1} = F_H \cdot r_2 + F_S \cdot R_m = [F_{\ddot{0}} Tan(\alpha + \gamma)] \cdot r_2 + [\mu \cdot F_{\ddot{0}}] \cdot R_m$$

$$M_{Anahtar} = F_{\ddot{0}}[r_2 . Tan(\alpha + \gamma) + \mu . R_m]$$
 (formül açılı vidalarda γ)olur

- Değerleri yerine yazmadan önce herbirini hesaplayalım. Somunun eksenel olarak çektiği kuvvet Fö dür.
 Dolayısı ile Fö=12000 N dur.
- r_2 yarıçapı d_2 (dişlerin ortasından geçen çap) yarısıdır. Bu da diş üstü çapından diş kalınlığını çıkarırsak ortalama çapı yada yarısı yarıçapı buluruz. Bunun için $d_2 = d t$ formülünü kullanalım. Burada d diş üstü çapıdır yani M20 vidada diş üstü 20 mm, t ise diş kalınlığıdır (t=2mm verilmiş). Buna göre ortalama çap d_2 =20-2=18 mm olur. Buna göre r_2 =9mm olur.
- γ' değerini bulalım. Bu değeri bulmak için sürtünmenin açılı vidalarda artırılmış değeri olan μ' bulalım. Bunun için $\mu' = \mu/\cos(\frac{\beta}{2})$ ve $\mu' = Tan \gamma'$ formüllerini kullanalım. Metrik vidanın tepe açısı 60 derece oluduğu için β =60 olur.

olur.

$$\mu' = \frac{\mu}{\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)} = \frac{1,2}{\cos\left(\frac{60}{2}\right)} = 1,385 \rightarrow \mu' = Tan \, \gamma' \rightarrow 1,385 = Tan \, \gamma' \rightarrow \gamma' = 54,18^{0}$$

• Somun altı sürtünme için, Rm yarıçapını bulmalıyız. Bu yarıçap somun altı yüzeyinin en dış çapı (anahtar ağzı

çapı olur) iç çapı (vida şaftı çapı olur) arasında bir değerdir şu formülle bulunur. $\frac{\left|R_m = \sqrt{\frac{R_1^2 + R^2}{2}}\right|}{2}$ değerleri yerine yazarsak ,

$$R_m = \sqrt{\frac{R_1^2 + R^2}{2}} = \sqrt{\frac{(20/2)^2 + (32/2)^2}{2}} = 13,341 \, mm$$

• Değerleri ana formülde yerine yazıp anahtarla uygulamamız gereken en yüksek momenti (en yüksek uygulanabilecek eksenel kuvvet verildiği için uygulanabilecek en yüksek moment olmuş olur) bulalım.

 $M = F_{\ddot{0}}[r_2 . Tan(\alpha + \gamma') + \mu . R_m] = 12000[9 . Tan(2,532 + 54,18) + 1,2 . 13,341] = 356 599 Nmm = 356,56 Nm$

Sınavdaki şıklardan en yakın değer 356,62 şıkkıdır. Bu şık doğru cevaptır.

Program Çözümü

```
Sayısal değerler
F_mak = 12000; //N
d_metrik = 20;
d_somundis = 32;
t_dis = d_metrik * 1 / 10;
h_dis = d_metrik * 1 / 8;
µ_surtunme = 1.2;
Çözüm

d2_metrik = d_metrik - t_dis;
r2 = d2_metrik / 2;
```

α_radyan = Math.Atan(h_dis / (Pi * d2_metrik));

 μ _surtunme2 = μ _surtunme / Math.Cos(Radyan(30)); γ _Acisi2_radyan = Math.Atan(μ _surtunme2);

R = d_somundis / 2; R1 = d_metrik / 2; Rm = Math.Sqrt((R * R + R1 * R1) / 2);

Tork = F_mak * (r2 * Math.Tan(α _radyan + γ _Acisi2_radyan) + μ _surtunme * Rm); //Nmm cinsinden.

Tork = Tork / 1000; //Nm.

 $M = F_{\ddot{0}}[r_2.Tan(\alpha + \gamma') + \mu.R_m]$

formülündeki değerleri bulalım

$$d_{2} = d - t$$

$$Tan \alpha = \frac{h}{\pi d_{2}}$$

$$\mu' = \mu/Cos(\frac{\beta}{2})$$

$$\mu' = Tan \gamma'$$

$$R_{m} = \sqrt{\frac{R_{1}^{2} + R^{2}}{2}}$$

 $M = F_{\ddot{0}}[r_2.Tan(\alpha + \gamma') + \mu.R_m]$

3.

Soru-3)(20p.) Şekildeki gibi ciltcilikte kullanmak üzere bir pres tasarlanıyor. Presin tutma kollarının uç mesafesi L=30 cm dir. Kullanılan milin diş üstü çapı d=30 mm olup vida türü Trapez vidadır (Uç açısı β =30 derece). Presin taplasının sıkıştırılan malzemeler üzerine 1000 kg lık bir kuvvet uygulaması istenmektedir. Bu kuvveti uygulayabilmek için elle ne kadar moment [Nm] uygulamalıyız . (Milin ucu ile tabla arasında sürtünme yok). (Diş yüksekliği t=3 mm, Hatvesi h=6mm)(Sürtünme μ =1,2) ©1,94357 ©58,30712 ©54,41998 ©116,61423 ©112,72709 ©124,38851 ©106,89638 ©155,48564 ©141,88065 ©174,92135 ©194,35705 ©211,84919 ©217,6799 ©229,34132 ©248,77703 ©242,94632 ©......



Açıklamalı Çözüm

- L kolunu çevirdiğimizde bir moment uygulamış oluruz (Buna Md-döndürme momenti diyelim). Bu moment, diş üzerinde oluşan çevresel bir kuvvetin (F_H) oluşturduğu momente eşittir $M_d = F_H \cdot r_2$. Çevresel kuvvet (F_H) ise vida eğiminden dolayı eksenel kuvvete ($F_{\bar{0}}$) dönüşür. Bunuda $F_H = F_{\bar{0}} Tan(\alpha + \gamma')$ formülü ile hesaplarız. Bize verilen $F_{\bar{0}} = 1000$ kg=> $F_{\bar{0}} = 10000$ N luk eksenel yük ve bunu elde etmek içn ne kadar döndürme momenti uygularız (M_d), soruda bu soruluyor.
- Önce formüllerde kullanacağımız değerleri bulalım. Vida dişinin ortalama çapı ($\frac{d_2 = d t}{d_2 = d t}$ d₂=d-t=30-3=>d₂=27 mm ve **r**₂=13,5 mm olur). Vidanın eğim açısı $Tan \alpha = \frac{h}{\pi d_2} Tan \alpha = \frac{6}{3,14.27} = 0,070771 \rightarrow \alpha = 4,0481^0$
- Açılı vidaların dişlerinde artırılmış sürtünme değeri (μ) ve buna bağlı artırılmış sürtünme açısı (γ) kullanılır. Bunları $\mu' = \frac{\mu}{\cos\left(\frac{\beta}{2}\right)} = \frac{\mu' = Tan \gamma'}{\cos\left(\frac{30}{2}\right)} = 1,24233 \rightarrow \mu' = Tan \gamma' \rightarrow 1,24233 = Tan \gamma' \rightarrow \gamma' = 51,168^0$

- $F_H = F_{\ddot{0}} Tan(\alpha + \gamma')$ formülünde değerleri yerine yazarak diş üzerinde oluşan çevresel kuvveti (F_H) bulalım $F_H = F_{\ddot{0}} Tan(\alpha + \gamma') = 10000 \ Tan(4,0481 + 51,168) \rightarrow F_H = 14396,74 \ N$
- Vida dişinin etrafında oluşan moment $\frac{|F_H.r_2|}{M_d}$, elimizle uyguladığımız momente (M_d) eşittir. $M_d = F_H.r_2 = 14396,74 \ N.13,5 \ mm = 194356 \ Nmm => M_d = 194,356 \ Nm$

Cevap şıklarda 194,357 Nm olarak gözükmektedir.

Program Çözümü

```
Sayısal Değerler
```

```
F_kuvvet = 1000; //kg
d_trapez = 30; //mm
t_trapez = d_trapez * 1 / 10; //mm
h_trapez = d_trapez * 1 / 5; //mm

µ_surtunme = 1.2;

Çözüm
F_kuvvet = F_kuvvet * 10; //N çevirdi.

d2_trapez = d_trapez - t_trapez;
α_radyan = Math.Atan(h_trapez / (Pi * d2_trapez));

µ_surtunme2 = µ_surtunme / Math.Cos(Radyan(15));
γ_Acisi2_radyan = Math.Atan(µ_surtunme2);

r2 = d2_trapez / 2;

FH_kuvvet = F_kuvvet * Math.Tan(α_radyan + γ_Acisi2_radyan);

Tork = FH_kuvvet * r2;

Tork = Tork / 1000; //Nm.
```

$$F_H = F_{\ddot{0}} Tan(\alpha + \gamma')$$
 formülündeki değerleri bulalım.
$$d_2 = d - t$$

$$Tan \alpha = \frac{h}{\pi d_2}$$

$$\mu' = \mu/Cos(\frac{\beta}{2})$$
 dikkat! β açısı 30^0
$$\mu' = Tan \gamma'$$

$$F_H = F_{\ddot{0}} Tan(\alpha + \gamma')$$


$$M_{*} = F_{**} r_*$$

diste olușan moment, elle

4.

Soru-4)(20p.) Köprüyü ayakta tutan yanlardaki iki milin çapı 30 mm alınmıştır. Köprü millere sıkı geçme ile oturtulacaktır. Bağlantıdan millerin çıkmaması için delik çapı en az kaç mikron küçük olmalıdır.?

Preslemede, malzemelere en fazla 1500 kg Uygulayacaktır. (Miller ve köprü üzerindeki delikler normal tornalama ile işlenmiştir, Rtm=Rtd=10µ alınız). (Bağlantıda titreşim yok kabul edin. Yani bağlantı emniyet katsayısını k=1,25 alın). (Miller ve köprü üzerindeki delikler hassas tornalama ile işlenmiştir.)(milin işlenen çap töleransı Ø30{0,+12} değerlerindedir)(Köprünün yüksekliği b=45 mm değerlerindedir)(Köprünün genişliği yani göbek dış yarıçapı Rd=25 mm dir.)(Sürtünme μ =1,2)(Her iki malzeme için Elastisite modülü E=205000 N/mm2)(Her iki malzeme için Poisson oranı ν =0,3)(Her iki malzeme Normal Emniyet gerilmesi σ em=239) ©0,87655 ©1,09569 ©1,14626 ©1,23054 ©1,38225 ©1,68568 ©1,82053 ©1,85424 ©1,9891 ©2,02281 ©2,35995 ©2,19138 ©2,51166 ©2,62965 ©2,74765 ©2,69708 ©......



uygulanan momente eşittir.

Sayısal Değerler

```
d_mil = 30;
F_yuk = 1500;
tolerans = 12;
Rt_Puruzluluk = 10;
µ_surtunme = 1.2;
b_yukseklik = 45;
Rd_yaricap = 25;
E_modulu = 205000;
u_poisson = 0.3;
```

Cözüm

```
F_yuk = F_yuk * 10; //N çevirdi

F_sök = 1.25*F_yuk;

P_basinc = F_sök / (\mu_surtunme * Pi * d_mil * b_yukseklik);

C1 = 0;

C2 = (d_mil / 2) / Rd_yaricap;

A_sayisi = ((1/E_modulu)*(((1+C1*C1)/(1-C1*C1))-\upsilon_poisson));

B_sayisi = ((1/E_modulu)*(((1+C2*C2)/(1-C2*C2))+\upsilon_poisson));

\Delta min = P_basinc * d_mil * (A_sayisi + B_sayisi);

\Delta min = \Delta min * 1000; //mm yi mikron çevirdi.
```

$$F_{s\ddot{o}k} = F_{cak} = k . F_{mak}$$

$$\begin{array}{ccc} F_{s\ddot{o}k} &=& \mu \,.\, P \,.\, \pi \,.\, d \,.\, b \\ \hline C_1 &=& \frac{r_i}{r_d} \\ r_i &= 0 \text{ olduğu için C}_1 \text{ sıfırdır.} \\ \hline C_2 &=& \frac{R_i}{R_d} \\ \end{array}$$

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = P.d \left[\frac{1}{E_1} \left(\frac{1 + C_1^2}{1 - C_1^2} - \vartheta_1 \right) + \frac{1}{E_2} \left(\frac{1 + C_2^2}{1 - C_2^2} + \vartheta_2 \right) \right]$$

Bulunan çap farkı Pmin kullandığımız için olması gereken en küçük çap farkı olur.

Burada Yüzey prüzlerinin ezilmesini de hesaba katmak gerekir. Soruda verilmiştir fakat çözümde bu kullanılmamış. O nedenle %60 prüzlerin ezilmesi hesaba katılmadan çözülecekti.

5.-METIN SORUSU

@ Bir milin Anma Çapı 23,456 şeklinde yazılabilir © Doğru <mark>©</mark> Yanlış@ Bir malzeme ilk ne zaman hurdaya çıkar. En mantıklısı hangisi? © Koptuğu zaman <mark>©</mark> Üzerindeki yükler emniyet gerilmesini aştığı zaman ©Oluşan gerilme akmayı geçtiği zaman ©Uzun yıllar kullanıldığında, @ Ø30 h7 ölçüsünün kullanıldığı bir montaj töleransında Birim delik sistemi kullanılmıştır. © Doğru © Yanlış @Bir teknik resimde mil üzerinde ölçü verilirken şu şekilde bir ölçü kullanılmış. Hata nerededir? Ø30H7{0,+21} OH harfi hatalıdır O rakamı hatalıdır O 21 rakamı hatalıdır OH7 yanında detay tölerans verilmez ©H7 kullanıldı ise Ø işareti kullanılmaz. @ Hangisi doğru ©Sağa helis vidalar sağa çevrilerek sıkılır. © Sola helisde eğik yüzey silindirin etrafına sola doğru sarılır. 😊 İkisi de doğru. @ Bir vida üzerinde tek bir tane sarım bulunur ©Doğru <mark>©</mark>Yanlış @ Hareket vidaları daha düşük tepe açılı yapılmalıdır. <mark>©</mark>Doğru ©Yanlış @ Bir krikoda kullanmak üzere vida sececeğiz. Bununla ilgili tavsiye yanlıştır. © Hatve acısı yüksek olursa az yük kaldırır. © Hatve açısı yüksek olursa verimi artar. ©Vida uç açısı artarsa yüke binince daha zor döner C En fazla yükü kare vida taşır. @Metrik vidanın 1/6 uçları yuvarlatılır. © Doğru CYanlış @Hangisi yanlıştır. © Trapez vidanın tepe açısı 30 derecedir ©Withworth vidanın tepe açısı 55 derecedir C Withworth vida hareket vidası olarak kullanılır. © Trapez vidanı üstü yuvarlatılmaz düzleştirilir. @ 2 ağızlı bir vida bir tur dönünce iki diş gider ©Doğru ©Yanlış @ C15 bir alaşımsız çeliktir. © Doğru CYanlış @ (6,8) bir civatanın akma mukavemeti için hangisi doğrudur. ©133 N/mm2 ©480 N/mm2 ©600 N/mm2 ©800 N/mm2 © hiçbiri @Civata için hangisi doğrudur. ©Civata haddeleme ile üretilirse malzeme lifleri kopar zayıflar. ©Torna ile üretilirse malzeme yapısı bozulmaz daha sağlam kalır. © Otomat tezgahında tornamalama, haddelemeye göre daha ucuzdur. C hiçbiri @Pafta ile delik, kılavuzla civata işlenir ©Doğru CYanlış @Malzeme ısıtılıp haddeleme yapılmaz. Çünkü merdanelere yapışır. © Doğru CYanlış @Somunun 🔾 gevşememesi için yandaki şekilde verilen bağlantılardan hangisi tam olarak şekil bağlı uygulama örneklerini tam olarak gösterir. C c,d, f, h C c,d, f, e C b,d, f, h C a,c,d, h @Somunun gevşememesi için yandaki şekilde verilen bağlantılardan hangisi tam olarak kuvvet bağlı uygulama örneklerini tam olarak gösterir. © b, e, f, g © b, c, e, g © a,b, e, h o a,b, e, g @ Perçinin kopmaması için saç plakadan daha sağlam olması gerekir. O Doğru OYanlış

SINAVDAKİ KAĞITLARIN ÇÖZÜMLERİ

(2. Sorulardaki Koyu Rakam Kağıdın Referans numarasını göstermektedir.Bu rakamı hatırlıyorsanız ona göre Cevaplarınızı aşağıdaki Tablodan kontrol edebilirsiniz)

10105	, 1) 5280,077894517, 2) 435,290380118619, 3) 270,213586715805, 4) 0,873862894523081
10180	, 1) 7065,25781257953, 2) 336,21938471142, 3) 292,005004999337, 4) 1,44548941814749
10209_	, 1) 7114,7701063152, 2) 361,828223483651, 3) 195,184309738829, 4) 1,28059898559443
10221	, 1) 5542,52304649748, 2) 421,143001257114, 3) 282,399171727687, 4) 1,52032387545825
10284	, 1) 6797,3992555941, 2) 328,345023791898, 3) 193,877588122581, 4) 1,62998132709875
10309_	, 1) 5991,7382033271, 2) 382,494232142114, 3) 139,847618576604, 4) 1,64646428433907
10322	, 1) 7532,57340620211, 2) 404,139943752754, 3) 187,174023556459, 4) 1,74631437642157

10361	, 1) 6184,96627702193, 2) 472,383569255088, 3) 289,971139292874, 4) 1,16255721869103
10785	, 1) 6660,19348631371, 2) 458,738762185701, 3) 318,035862248069, 4) 1,87339631179929
10795	, 1) 6862,09802586109, 2) 336,602631737432, 3) 194,183468347837, 4) 1,77530945832259
10803	, 1) 6629,77258134861, 2) 290,964730189439, 3) 220,890142180714, 4) 1,23384399947285
11264	, 1) 6759,18999337397, 2) 479,112973320328, 3) 265,723855248598, 4) 1,46928348264374
11292	, 1) 4753,69825071213, 2) 466,86149433507, 3) 174,230552380303, 4) 1,19572571801871
11360	, 1) 5056,47767767008, 2) 492,279760283245, 3) 223,647100200627, 4) 1,3871539701073
11573	, 1) 6044,5095893593, 2) 356,628951565701, 3) 194,357053589573, 4) 1,68567569433656
11585	, 1) 5458,69007155538, 2) 486,521801213656, 3) 190,962864482556, 4) 1,88251651148446
11925	, 1) 4977,99720165669, 2) 334,890945544524, 3) 163,830039039104, 4) 1,28317990676232
8126	, 1) 6573,33164431316, 2) 320,613310360378, 3) 240,729348038037, 4) 1,15971070654016
8195	, 1) 6718,40739742645, 2) 294,887589629618, 3) 207,740789766025, 4) 1,52092741808448
8226	, 1) 6303,44154949088, 2) 233,865292255383, 3) 329,12525529565, 4) 1,25210953236431
8651	, 1) 6448,6588843287, 2) 283,176542601739, 3) 243,192228044224, 4) 1,06754619726501
8674	, 1) 5589,37802152647, 2) 278,233564478445, 3) 388,864557539597, 4) 1,61786564912723
8678	, 1) 5179,65997695692, 2) 227,728425554017, 3) 174,619834438905, 4) 1,8987451021007
8735	, 1) 6461,93034315546, 2) 388,923437356301, 3) 338,804744600463, 4) 1,29257529032726
8757	, 1) 6645,91650808891, 2) 372,674948776162, 3) 124,999687521227, 4) 1,69052952838997
8828	, 1) 5735,42644121677, 2) 386,602835156273, 3) 204,63267022692, 4) 1,28151068029894
9150	, 1) 6174,79988521555, 2) 422,051327160967, 3) 186,633961786505, 4) 1,42358461451206
9227	, 1) 6044,5095893593, 2) 356,628951565701, 3) 194,357053589573, 4) 1,68567569433656
9272	, 1) 6615,48799359133, 2) 401,103699031038, 3) 316,71955494757, 4) 1,19907588677293
9278	, 1) 6391,22619943897, 2) 334,014307481662, 3) 274,80421497716, 4) 1,3027132285586
9307	, 1) 5736,64093834022, 2) 404,77480874979, 3) 258,487803987639, 4) 1,94939797584232
9331	, 1) 6238,78105189146, 2) 319,386834731612, 3) 198,455987115485, 4) 1,53288684735489
9380	, 1) 5925,05275720365, 2) 407,949683686798, 3) 242,176424545035, 4) 1,14914516033049
9604	, 1) 5990,75617636259, 2) 263,104014579364, 3) 178,94453923992, 4) 1,43645608480603
9627	, 1) 6595,17171620641, 2) 421,593282062691, 3) 189,129419403637, 4) 1,27173137374577
9674	, 1) 5150,23349492896, 2) 438,273764339051, 3) 165,162512194145, 4) 1,10160020238701
9852	, 1) 5768,68057756906, 2) 349,17539991781, 3) 217,563285788168, 4) 1,26094622888482
9930	, 1) 6673,22210957493, 2) 432,298177252509, 3) 189,701855983834, 4) 1,193086957343