

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR

Üç Fazlı Asenkron Motorlar




Üç Fazlı Asenkron Motorlar

- Üç fazlı asenkron motorlar, stator sargılarına uygulanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek milinden yüke aktarırlar.
- Rotor ise gerekli enerjiyi transformasyon (dönüşüm) yoluyla statordan alır. Dolayısıyla asenkron motorların çalışması için alternatif kaynağın olması yeterlidir.
- Senkron makinelerde olduğu gibi ikinci bir kaynağa (Doğru akım) ihtiyaç yoktur. Bundan dolayı asenkron motorlar tek uyartımlı motorlar sınıfına girerler.

Üç Fazlı Asenkron Motorların Yapısı

Üç fazlı asenkron motor; *stator*, *rotor* ve *gövde*, *klemens kutusu*, *pervane* gibi diğer parçalardan meydana gelmiş enerji dönüşümü yapan makinedir.




Üç Fazlı Asenkron Motorların Yapısı - Stator



Stator

- Asenkron motorda döner manyetik alanın meydana geldiği duran kısmı olup ince, bir tarafı silisle yalıtılmış alüminyum yada demir sacların paketlenmesi ile imal edilir.
- Stator üzerinde üç fazlı alternatif akım sargıları bulunur. Bu sargılar uygun şekilde stator oyuklarına yerleştirilerek motorun istenilen kutup sayısında üretilmesi sağlanır.
- Her bir faza ait sargı uçları motor gövdesi üzerindeki bağlantı kutusuna toplam altı uç olarak bağlanır.
- Motorun üçgen yada yıldız çalışma şekline göre sargıların bağlantısı gerçekleştirilir.




Üç Fazlı Asenkron Motorların Yapısı - Rotor




Rotor

- Üç fazlı asenkron motorların hareket eden (dönen) kısmı olup; kısa devre çubuklu (sincap kafesli) ve sargılı olmak üzere iki değişik yapıda yapılır.
- Kısa devre çubuklu rotor, gövdesine açılmış olukların içerisine eritilmiş alüminyum dökülerek yada büyük güçlü motorlarda bakır çubuklar çakılarak oluşturulur. Bu çubukların uçları birer alüminyum yada bakır halka ile kısa devre edilmiştir. Asenkron motorların bu tipi rotor sincap kafesi andırdığından sincap kafesli asenkron motor olarak da bilinir. Kısa devre çubuklu rotor basit ve sağlam bir yapıya sahip olmasından asenkron motorların %90'ı kısa devre çubuklu rotora sahiptir.
- Rotorda bulunan kısa devre çubuklar iki nedenden dolayı mile tam olarak paralel değildir.
 - Birinci nedeni, motor manyetik gürültüyü azaltarak sessiz çalışmayı sağlamak ve oyuk harmoniklerini azaltmak içindir.
 - İkinci neden, rotor kilitleme eğilimini azaltmaya yardımcı olmaktır. Stator dişlerin sayısı rotor dişlerin sayısına eşit olduğu zaman meydana gelir.




Üç Fazlı Asenkron Motorların Yapısı – Rotor Sincap Kafesli (Kısa Devre Çubuklu) Rotor





Sincap kafesin içi boş hali








Sincap kafesli rotor


Üç Fazlı Asenkron Motorların Yapısı – Rotor Sargılı (Bilezikli) Rotor



- Rotoru sargılı olanlarda, rotor üzerine açılmış oluklara aynen statorda olduğu gibi üç fazlı olarak sargılar sarılmıştır.
- Sargı uçları fırça ve bilezikler yardımıyla dışarı çıkarılarak motor gövdesi üzerindeki bağlantı kutusuna bağlanır.










Sargılı rotor bilezikleri ve rotor


Üç Fazlı Asenkron Motorların Yapısı – Diğer Parçalar



Diğer parçalar

- İçerisinde stator sac paketi bulunan gövde, ayakları ile zemine veya kaide üzerine monte edilir.
- Mil üzerine monte edilmiş pervane ile gövdenin daha fazla hava ile temas etmesi sağlanarak motorun soğutulması sağlanır.
- Klemens kutusu, motorun elektrik bağlantılarının yapılmasını sağlayan terminalleri bulundurur.
 Terminal sayıları motorun üç fazlı sincap kafesli, üç fazlı rotoru sargılı yada bir fazlı asenkron motor çeşitlerine göre değişim gösterir.








Asenkron Motorlarda Etiket Değerleri



- Her motor üzerinde genellikle alüminyumdan yapılmış dikdörtgen şeklinde etiket bulunur.
- Etikette yazılı olan değerler motorun tam yük altında çalışıyorken elde edilen değerlerdir.







Motor Etiketleri



Farklı Kutup Sayılı İki Sargısı Bulunanlar




Farklı Kutup Sayılı İki Sargısı Bulunanlar

Asenkron Motorlarda Etiket Değerleri



- Motoru yapan *fabrikanın adı* (Gamak, Siemens, BBC),
- Motorun kullanıldığı akım çeşidi (DA-AA),
- Motorun *model tipi* (A GM 100 L4a, Typ Gm 200L,),
- **Seri numarası** (No:22928, Nr:1065179),
- **Bağlantı şekli** $(Y, \Delta, Y/\Delta)$, **çalışma akımı** (15A, 6,3A, 5,6/4,4A.),
- **Güç katsayısı** (0,8-0,76, vb.),
- Normal çalışma gerilimi (220V, 380V, 220/380V),
- *Motor gücü* (0,55kW 5,5 HP),
- *Frekans* (50per/sn, 50Hz.),
- **Devir sayısı** (910d/d, 1380U/min, 2850rpm),
- Motorun dayanabileceği *maksimum sıcaklık* (40C°, 45C°),
- Motor ağırlığı (30kg, 267kg),
- **Motorun imalat yılı** (1987, 1993.)

ÜÇ FAZLI MOTOR KETİNİN OKUNMASI



SEKİL 1: Üç fazlı motor etiketi

3-motor	3 fazlı motor
TÍP VM 225M - 4 P.D	Volt Motor, gövde büyüklüğü 225 M 4 kutuplu, pik Döküm
�	Türk standartları uygunluk işareti
C€	Avrupa Birliği normlarına uygunluk işareti
SI	İşletme türü: Sürekli çalışma
IMB3	Yapı biçimi: ayaklı tip normal kapaklı motor
IPSS	Mekanik Koruma türü: Toz birikimine ve fışkıran suya karşı korumalı
I.CL.F	Yalıtım sınıfı: F
IE2-93,1	Verimlilik sırıfı IE2, 100%' yükte verimi % 93,1, %75 yükte %99, %50 yükte %89,7
∆ 380 / 50 Hz	Motor; 380 V 50 Hz. Şebekede ∆ bağlanır.
Δ460/60Hz	Motor; 460 V 60 Hz. Şebekede ∆ bağlanır.
84 A	Anma akimi
45 kW - 54 kW	Anma güçleri
Cosφ = 0,89 - 0,88	Anma güç katsayıları
1475 - 1770 1/min	Anma hizlari
IEC60034	Asenkron motor standardı
Üretim Seri No	Volt elektrik motorları "Seri No" bölümünde 12 basamaklı Sayı bulunur. Buradaki ilk 6 basamaklı sayı motorun üretim seri numarasıdır. Sonraki 4 rakamlı sayı üretim yılıdır. Son iki rakamı,üretim yılının haftasıdır.

BIR FAZLI MOTOR ETİKETİNİN OKUNMASI



l-motor	1 Fazlı Motor				
TİP VSPA90S4BB3	Volt Motor, gövde büyüklüğü 90,4 kutuplu				
�	Türk standartları uygunluk etiketi				
C€	Avrupa Birliği normlarına uygunluk işareti				
51	İşletme türü: Sürekli çalışma				
MB3	Yapı biçimi: ayaklı tip normal kapaklı motor				
IPSS	Koruma Türü: Toz birikimine ve fışkıran suya karşı korumalı.				
I.CL.F	Yalitim sinifi: F				
220 V	Anma çalışma gerilimi 220 V				
50 Hz	Anma frekansı: 50 Hz				
4,5 A	Anma hat akımı: 4,5 A				
0,55 kW	Anma gücü: 0,55 kW				
Cosp = 0,85	Anma güc kat sayısı: 0,85				
l/min 1420	Anma devir hızı: 1420 d/dk				
Cap. 20µF, 450V	Daimi devre kondansatörü kapasitesi: 20µF, 450 V				
124-149µF, 250V	Kalkış kondansatörü kapasitesi: 124-149µF, 250 V				
TS EN 60034-1	Asenkran motorlar Standardı				
Öretim Seri NO	Volt elektrik motoriarı "Seri No" bölümünde 12 basamaklı Sayı bulunur. Buradaki ilk 6 basamaklı sayı motorun üretim seri rumarasıdır. Sonraki 4 rakamlı sayı üretim yılıdır. Son iki rakam,üretim yılının haftasıdır.				
ABLO 23: Tek fazlı	motor tabelası tanımı				

Asenkron Motorlarda Etiket Değerleri



Motor tip kodlarının açıklanması:

Örnek: GM 200 L 2 b

• **GM:** GAMAK 3 fazlı kısa devre rotorlu asenkron motor

• **200**: Tabandan mil eksenine yükseklik (mm)

L: Gövde uzunluğu (K: Kısa, M: Orta, L: Uzun)

• 2: Kutup sayısı (Senkron dev/dak)

• **b:** Stator paket boyu (a: Kısa, b: Uzun)

Kimlik numarası: Üretim seri numarasıdır. Örneğin No:22986 vb.

Gövde tipi:

Motor tipi: Motor model tipidir. Örneğin A GM L4a, Typ Gm 200L vb.

• Fazı: Motorun kaç fazla çalıştığını gösterir. Örneğin 1 faz , 3 faz vb.

• Beygir gücü oranı (hp): Motor KW gücünün beygir gücü cinsinden karşılığını verir. Örneğin 0.55KW/5.5Hp

• Hızı (rpm): Motorun devir sayısını gösterir. Örneğin 1350d/d, 1120rpm, 2850U/min vb.

• Gerilim: Motorun normal çalışma gerilimini gösterir. Örneğim 380V, 220V vb.

• Akımı: Motorun normal çalışma akımıdır. Örneğin 3A, 5.7A, 4.2A vb.

• Frekans: Motorun çalışma frekansıdır. Örneğin 50Per./sn, 50Hz vb.

Servis faktörü:

• Çalışma periyodu: Motorun bağlantı şeklidir. Örneğin yıldız-üçgen

İzolasyon sınıfı:


• Ortam sıcaklığı: Motorun çalışma ortam ısısıdır. Örneğin 1200C, 1800C vb.


Nema kodu



Üç Fazlı Asenkron Motorların Devreye Bağlantısı

- Elektrik makinelerinde bağlantıların hatasız ve kısa sürede yapılabilmesi için bağlantı uçları standart simgelerle işaretlenir. Standart: Döner elektrik makinaları – Bölüm 8: Bağlantı uçlarının işaretlenmesi ve dönme yönü – Tadil 1 (IEC 60034-8:2007/A1:2014)
- Üç fazlı asenkron motorların devreye bağlantısı motorun kısa devre rotorlu ya da sargılı rotorlu oluşuna göre değişir.
- Kısa devre çubuklu rotora sahip olan asenkron motorda bağlantı klemensinde üç faz sargılarının giriş ve çıkış uçları bulunur.
- <u>Sargılı rotora</u> sahip olanlarda stator sargı uçlarının yanında rotor sargı uçları da klemens kutusunda bulunur. Rotor sargı uçları yük dirençleri üzerinden yıldız yada üçgen olarak bağlanır.
- Üç fazlı gerilimin uygulandığı stator sargı giriş uçlarına (*U-V-W yada yeni normda U₁-V₁-W₁*), *R-S-T* fazları (DIN VDE 0530 Teil 8) yada yeni normda *L₁-L₂-L₃* (IEC 34-8) uygulanırken çıkış uçları (*X-Y-Z yada yeni normda U₂-V₂-W₂*) makinenin çalışma şekline göre kısa devre edilir (*yıldız bağlantı*) ya da karşılıklı olarak köprülenir (*üçgen bağlantı*) bağlanır.







Stator sargı uçlarına fazlara göre değişik isimler verilir. Bunlar:


R (L₁) Fazı için giriş ucu:

U yada **U**₁


Çıkış ucu: X yada U₂

 $S(L_2)$ Fazı için giriş ucu: V yada V_1 Çıkış ucu: Y yada V_2


 $T(L_3)$ Fazı için giriş ucu: W yada W_1 Çıkış ucu: Z yada W_2



a) Klemens kutusu



b) Yıldız bağlı



c) Üçgen bağlı

Asenkron Motorların Bağlantı Uçları İşaretleri

Sıra No	Anlamı	IEC 60034-8'e göre Simgeler
1	Üç fazlı şebeke	L1 - L2 - L3
2	Üç fazlı ve bir fazlı şebeke nötr hattı	N
3	Bir fazlı şebeke	L-N
4	Üç fazlı, tek hızlı Stator sargısı (6 bağlantı uçlu)	Giriş U1 - U2 V1 - V2 W1 - W2
5	Üç fazlı, tek hızlı Stator sargısı (3 bağlantı uçlu)	U - V - W
6	Bir fazlı motor sargısı • Ana sargı • Yardımcı sargı	U1 - U2 Z1 - Z2
7	Üç fazlı, iki hızlı Dahlender sargı Düşük Hız Yüksek Hız	1U - 1V - 1W Düşük 2U - 2V - 2W Yüksek
8	Üç fazlı, iki hızlı PAM sargı Veya iki ayrı sargı (Örneğin. 8/6 kutup için) Düşük Hız Yüksek Hız	6/8 kutup için; 8U - 8V - 8W 6U - 6V - 6W
9	Üç fazlı motor sargısı (3 bağlantı uçlu)	K - L - M



Katalog bilgileri



Üç Fazlı Asenkron Motorların Devreye Bağlantısı

- Üç fazlı sistemlerde gerek yıldız gerekse üçgen bağlantılarda olsun hat akım ve gerilimi ile faz akımı ve geriliminden bahsedilir.
- Hat Gerilimi (U_h) , Üç fazlı sistemlerde iki faz arasında kalan gerilimdir.
 - \succ Ülkemizde fazlar arası gerilim $U_H=U_{RS}=U_{ST}=U_{TR}=380V$ 'tur.
- $Hat Akımı (I_h)$,İki faz arasından geçen akımdır.
- Faz Gerilimi (U_f) , Faz ile nötr arası gerilimdir.
- $Faz Akımı (I_f)$ Her bir sargıdan geçen akımdır.


Hat Gerilimi
$$U_h = U_{RS} = U_{ST} = U_{TR}$$
Hat Akımı $I_h = I_{RS} = I_{ST} = I_{TR}$
Faz Gerilimi $U_f = U_R = U_S = U_T$
Faz Akımı $I_f = I_R = I_S = I_T$

Üç Fazlı Asenkron Motorların Devreye Bağlantısı Yıldız Bağlantı



Asenkron Motorların Yıldız Bağlantıları

- Yıldız bağlantıda; sargıların çıkış uçları (X-Y-Z) bakır lamalar ile kısa devre edilir.
- Sargıların giriş uçlarına (U-V-W) şebeke gerilimi uygulanır.



Asenkron motorun yıldız sargı ve klemens bağlantısı

Üç Fazlı Asenkron Motorların Devreye Bağlantısı Yıldız Bağlantı



- Motora uygulanan hat gerilimi $U_h = 380V$ 'tur.
- Motorun statorundaki her bir sargıya uygulanan gerilim; hat geriliminin $\sqrt{3}$ 'te biri kadardır.

Faz gerilimi
$$U_f = \frac{U_h}{\sqrt{3}} = 220 \ V$$

Hat gerilimi
$$U_H = \sqrt{3} \cdot U_f$$

Yıldız bağlantıda faz sargıları 220V'luk gerilimde çalışacak şeklide imal edilmiştir.

$$I_h = I_f$$
 (Hat akımları faz akımlarına eşittir)

$$U_H = U_{RS} = U_{ST} = U_{TR} = 380V$$


$$U_f = U_R = U_S = U_T = 220V$$

$$I_H = I_R = I_S = I_T$$





Üç fazlı AC motor klemens kutusu



Yıldız bağlantı şekli


Üç Fazlı Asenkron Motorların Devreye Bağlantısı Üçgen Bağlantı



Asenkron Motorların Üçgen Bağlantıları

- <u>Üçgen bağlantıda</u>; her bir motor faz sargısı giriş ucu diğer faz sargısının çıkış ucuna bağlanır.
- Üçgen bağlantıda motorun statorundaki her bir sargıya 380V uygulanır. Bu gerilim, sargının normal çalışma gerilimidir.

$$U_h = U_f = 380V$$




Asenkron motorun üçgen sargı ve klemens bağlantısı

Üç Fazlı Asenkron Motorların Devreye Bağlantısı Üçgen Bağlantı





• Motorun statorundaki her bir sargıdan geçen akım (I_f) hat akımının (I_h) $\sqrt{3}$ 'te biri kadardır.


Faz akımı
$$I_f=rac{I_h}{\sqrt{3}}$$
 Hat akımı $I_H=\sqrt{3}.\,I_f$ $U_H=U_{RS}=U_{ST}=U_{TR}=380V$ $U_f=U_R=U_S=U_T=380V$ $I_H=I_{RS}=I_{ST}=I_{TR}$



Üçgen bağlantı klemens kutusu







Üç Fazlı Asenkron Motorların Devreye Bağlantısı Yıldız - Üçgen Bağlantı Karşılaştırılması




- Asenkron motorun hangi bağlantı şeklinde çalıştırılacağına karar verilebilmesi için motor etiketine bakılmalıdır.
- Genelde üretici firmaların ürettiği motor etiketlerinde verilen etiket ifadelerine göre motor tiplerinin karşılaştırılması aşağıdaki tabloda verilmiştir.


Etikette yazılı ifade	Hat gerilimi	Açıklama			
Y380	380V	Motor faz sargıları 220V'luk gerilime uygun olarak imal edilmiştir. <u>Bu tip motorlara <i>yıldız-üçgen yol verilemez</i>.</u>			
Δ380	380V	Motor faz sargıları 380V'luk gerilime uygun olarak imal edilmiştir. <u>Bu tip motorlara <i>yıldız-üçgen yol verilebil</i>ir</u> .			
Υ/Δ	380V	Bu tip motorların faz sargıları 220V'luk gerilime uygun olarak			
380/220	220V	imal edilmiştir. <u>Bu nedenle motor üçgen çalıştırılacaksa fazlar</u> <u>arası gerilim oto trafosu ile 220V'a ayarlanarak uygulanmalıdır</u> .			

Bilezikli Asenkron Motorun Devreye Bağlantısı





Bilezikli asenkron motorun devreye bağlantısı



ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

Üç Fazlı Asenkron Motor Çalışma Prensibi İndükleme Prensibi



Bir iletkende gerilim indüklenebilmesi için;


- Bir manyetik alan olmalıdır. (Sabit mıknatıs yada elektromıknatıs ile elde edilir.)
- İletken manyetik alan içerisinde olmalıdır.
- <u>Üçüncü madde kanunun olmazsa olmazıdır.</u> Buna göre üç durumda gerilim indüklenebilir.
 - Manyetik alan sabit, iletken hareketli olmalı (Doğru akım generatörleri)
 - Manyetik alan değişken iletken sabit olmalı (Transformatörler ve Senkron Generatörler)
 - Hız farkı olmak şartıyla hem manyetik alan hem de iletken hareketli olabilir. (Asenkron Makineler)


Not: İndüksiyon kanunu 1831 yılında birbirinden habersiz olarak Michael Faraday ve Joseph Henry tarafından bulunmuştur. Bulgularını ilk yayınlayan Faraday olduğundan *Faraday Kanunu* olarak adlandırılır.




Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alanın Meydana Gelişi


 Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile orantı olarak dönen bir manyetik alan meydana gelir.






Üç fazlı alternatif gerilim sinyal şekilleri Üç fazlı generatör ve üç fazlı yük arasında iletim hattı






Üç fazlı döner alanın oluşumu









Asenkron motorda döner alan ile rotor devri


Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR






Döner Manyetik Alan







Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR

Üç Fazlı Asenkron Motor Çalışma Prensibi



Üç Fazlı Asenkron Motorların Çalışma Prensibi

- Asenkron motorların stator sargılarına üç fazlı alternatif bir gerilim uygulandığında stator sargılarında döner bir manyetik alan meydana gelir. Bu manyetik alan manyetik alan içerisinde duran kısa devre çubuklarını keserek rotor üzerinde bir gerilim indükler. İndüklenen bu gerilimin oluşturduğu kısa devre akımları rotor üzerinde rotor manyetik alanını oluşturur. Rotor manyetik alanı ile stator manyetik alanının birbirini etkilemesi sonucunda bir döndürme momenti oluşur. Oluşan bu moment ile rotor, döner alan yönünde dönmeye başlar.
- Rotor, senkron devirle dönerse stator alanı rotor kısa devre çubukları ile aynı doğrultuda olacağından çubuklar alan tarafından kesilmeyecek ve rotor çubuklarında bir gerilim indüklenmeyecektir. Dolayısıyla herhangi bir döndürme momenti meydana gelmeyeceğinden rotor dönmeyecektir.

Asenkron motor çalışma prensibi


Motor tipi	60 Hz	50Hz	Senkron hız
2 kutuplu motor	3450	2850	3600
4 kutuplu motor	1725	1425	1800
6 kutuplu motor	1140	950	1200
8 kutuplu motor	850	700	900

Asenkron Motorlarda Devir Yönünün Değiştirilmesi



Asenkron Motorlarda Devir Yönünün Değiştirilmesi

Üç fazlı asenkron motorların devir yönünü değiştirmek için döner manyetik alanın yönünü değiştirmek gerekir. Bu nedenle, *motor klemensine bağlanan şebeke uçlarının üç tanesinden herhangi ikisi yer değiştirilir*.



Üç fazlı asenkron motorlarda devir yönü değiştirme

Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Kayma Kavramı



Rotor dönüş hızı, her zaman stator döner alanının gerisinde ve döner alan devrinden az olur.

- **Senkron Devir (n_s),** Stator döner alan devridir
- **Asenkron Devir (n_r)**, rotor devridir.
- Kayma (s), Asenkron devir ile asenkron arasındaki devir farkıdır.

Statorun toplam kutup sayısı **2P**, çift kutup sayısı **P** ve uygulanan gerilimin frekansı **f** ise bir

Asenkron motorun

Senkron devir sayısı;
$$n_s = \frac{120.f}{2P}d/d$$
 veya $n_s = \frac{60.f}{P}d/d$

Açısal hızı
$$\omega_s = \frac{120.f}{2P} \cdot \frac{2\pi}{60} rad/s$$

Kayma Hızı =
$$s = n_s - n_r (d/d) = \omega_s - \omega_r (rad/s)$$

Kayma ifadesi yüzde olarak
$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} \mathbf{100} = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \mathbf{100}$$

Rotor hızının kayma cinsinden ifadesi
$$n_r = (1-s)n_s \ (d/d)$$
 $\omega_r = (1-s)\omega_s \ (rad/s)$

Üç Fazlı Asenkron Motorlar – Örnek1



Örnek1: 380V, 50Hz, 2 kutuplu üç fazlı asenkron motorun tam yüklü durumdaki hızı 2925d/d' dır. Buna göre d/d ve rad/s cinsinden senkron hızını ve kaymayı bulunuz.

<u>Verilenler</u> Hat gerilimi **U=380V** Kutup sayısı **2P=2** Gerilim frekansı f=50HzAsenkron (rotor) devir $n_r=2925d/d$

a) Asenkron motor senkron hizi
$$n_s = \frac{120.f}{2P} = \frac{120.50}{2} = 3000 \ d/d$$
 $\omega_s = \frac{2\pi}{60} \frac{120.f}{2P} = \frac{2\pi}{60} \frac{120.50}{2} = 314,159 \ rad/s$

b) Asenkron motor kayması
$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{3000 - 2925}{3000} = 0,025$$

Asenkron motor %2,5'luk kayma ile çalışmaktadır.

Üç Fazlı Asenkron Motorlar – Örnek2



Ornek2: 380V, 60Hz, 100HP, 4 kutuplu üç fazlı bir asenkron motorun tam yüklü durumdaki kayması %5'tir. Buna göre senkron hızı, rotor hızını ve kayma hızını hesaplayınız.

Verilenler Hat gerilimi *U***=380V** Gerilim frekansı f=60Hz Kutup sayısı **2P=4** Rotor kayması s=%5

a) Asenkron motor senkron hizi
$$n_s = \frac{120.f}{2P} = \frac{120.60}{4} = 1800d/d$$

Rotor devri
$$n_r = (1 - s). n_s = (1 - 0.05). 1800 = 1710 d/d$$

Not: Kayma formülde yerine yazılırken yüzde olarak yazılmamalıdır.

b) Kayma Hızı
$$s = n_s - n_r = 1800 - 1710 = 90 \ d/d$$

 $Kayma H_1z_1 = s. \ n_s = 0,05.\ 1800 = 90 \ d/d$

Üç Fazlı Asenkron Motorlar – Örnek3



Örnek3: 380V, 50Hz, 6 kutuplu bir asenkron motorun hızı 850d/d dır. Buna göre d/d ve rad/s cinsinden d/d ve rad/s cinsinden senkron hızı ve kaymayı bulunuz.

<u>Verilenler</u> Hat gerilimi **U=380V** Gerilim frekansı **f=50Hz**Kutup sayısı **2P=6** Asenkron (rotor) devir **n_r=985d/d**

a) Senkron hız
$$n_s = \frac{120.f}{2P} = \frac{120.50}{6} = 1000 \ d/d$$
Açısal hız cinsinden Senkron hız $\omega_s = \frac{120.f}{2P} \cdot \frac{2\pi}{60} = \frac{120.50}{6} \cdot \frac{2\pi}{60} = 104,72 \ rad/s$

b) Kayma
$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} = \frac{1000 - 985}{1000} = 0,015$$

Asenkron motor %1,5'luk kayma ile çalışmaktadır.



Çalışma Soruları

- 1. 60Hz'lik frekansa sahip üç fazlı alternatif gerilim 4 kutuplu asenkron motora uygulandığında döner alan devri ne olur?
- 2. Üç fazlı şebeke geriliminde çalışan asenkron motorun senkron devri **750d/d** olduğuna göre motorun kutup sayısını hesaplayınız.
- 3. Üç fazlı **50Hz** ve **6 kutuplu** asenkron motor tam yük altında **%3,2 kayma** ile çalışmaktadır. Motorun senkron ve rotor devrini bulunuz.
- 4. Tam yük altında %5 kayma ile çalışan asenkron motor 50Hz'lik şebekede 2850d/d ile dönmektedir. Senkron devri ve motorun kutup sayısını bulunuz.

KAYNAKLAR

- SAÇKAN, A. Hamdi; Elektrik Makineleri III
- ALTUNSAÇLI, Adem; ALACALI, Mahmut; Elektrik Makineleri II
- ÇOLAK, İlhami; Asenkron Motorlar
- BAL, Güngör; Özel Elektrik Motorları
- ÇOLAK, İlhami; Senkron Motorlar
- CHAPMAN, Stephen J.; Electric Machinery Fundamentaly 4.Edition
- FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, Charles Jr.; UMANS, Stephen D.; Electric Machinery Sixth Edition
- PAREKH, Rakesh; AC Induction Motor Fundamentals; Microchip Technology Inc., Microchip AN887
- Three-phase Asynchronous Motors, Generalities and ABB proposals for the coordination of protective devices
- www.wikipedia.org