Simulator Defect Report

Rapporto Inconvenienti per Simulatore

 SDR
 GHE 006/2013

 Data/Date
 11/01/2013

 Pag./Pag
 1 di/of 4

SECTION "A" - DEFECT REPORT / SEZIONE "A" - SEGNALAZIONE DEL MALFUNZIONAMENTO

A.1	System	FSDR A.2 Originator Customer / Cliente Supplier / Fornitore		
	Sistema	Originatore Organization / Organizzazione		
A.3	Defect type (short description) / Tipo di malfunzionamento(descrizione sintetica)			
	EPX-5000 11 Channels: TIMEOUT messagges during mission			
A.4	Critical grade / X 1 training not allowed / addestramento non permesso 3 training allowed / addestramento permesso			
	Grado di criticità 2 mission incomplete / missione non completabile 4 improvement / miglioria			
A.5	Mission Achievement Report Nr. (if applicable / se applicable)			
A.7	Specify which subsystems were "on-line" when the defect rose			
	Indicare quali sottosistemi erano attivi quando il difetto si manifestò			
	: :	Digital Radar Land Mass System Image Generator System (IG)		
	Processor System (Host Computer)	Wisual Convertible Leser Designation		
	Instructor Operator Station (IOS)	Pod (CLDP)		
	Interface System Electronic Warfare Module (EWM)	☐ CRT Display System (DA & HUD) Air Conditioning Supply Equipment ☐ Computer and Peripheral Equipment		
	Power Supply System	Emulator		
	Tower Supply System	☐ Motion System ☐ Emulator Test Control		
	Others (specify below) Altro (specifica	ure sotto)		
A.8	Has this defect been recorded before? / l	Esiste già una registrazione del difetto?		
	Simulator Defect Report Nr.:	Simulator Defect Report Nr.:		
A.9	Detailed defect description / Descrizione accurata del difetto			
A.9.a	Functional/configuration contitions that	at led to the defect / Condizioni di funzionamemto/configurazione che hanno determinato il difetto		
	Durante una missione addestrativa, l'EPX-5000 11 canali si blocca all'improvviso, mostrando messaggi di TIMEOUT sulla			
	pagina esHost del Real Time.			
A.9.b	Need of subsystems reload/reboot / Ne	cessità di riavvio di uno o più sottosistemi		
	Riavvio dell'EPX-5000 11 canali.			
A.9.c	A.9.c Subsystem settings that lead to the defect / I sottosistemi e le relative impostazioni necessarie per riprodurre il difetto EPX-5000			

Simulator Defect Report

Rapporto Inconvenienti per Simulatore

SDR GHE 006/2013
Data/Date 11/01/2013
Pag./Pag 2 di/of 4

A.9.d	Existence of printouts or files that describ	pe/record the defect / Presenza di stampe	o file che descrivono/registrano il difetto	
	No			
4.0	A 1 11 1 1 6 4 16 4	T 1110		
A.9.e				
	No			
A.9.f	Others / Altro			
	N/A			
A.10 Defect circumstance / Circostanza nella quale si è presentato il difetto				
	Project development/verification	Acceptance/Delivery	On service	
	Sviluppo/verifica progetto	Accettazione/Consegna	Utilizzo operativo	
	Date: / Data: 11/01/2013	Time: / Ora: 07:30		
	Function / Incarico	Full name / Cognome Nome	Signature / Firma	
	Organization Representative	Mameli Serena		
	Product Assurance Manager	Panjtar Erik		
	Customer Representative	1° M.llo Mormone Marcello		