UE 23.2

Matériaux pour l'Ingénieur Mini-projet


Projet n°6


Parrain: Emile Hazemann

Les superalliages base Nickel monocristallins pour application aux aubes de turbine

César Almecija, Judith Bellon, Marguerite Dejean de La Bâtie, Guillaume Richard, Louis-Justin Tallot









Comment améliorer le comportement mécanique ?


Elaboration: la fonderie à modèle perdu




- 1. Moulage d'une partie de la pièce avec un **outillage d'injection** : charge organique (**cire**) ou minérale (**noyau**).
- 2. Assemblage de ces parties sur une **grappe** : recouvrement par une **carapace** (enrobage céramique).
- 3. Évidage de la carapace, coulage du matériau en fusion, solidification.
- Casse de la carapace, application de traitements thermiques et vérification de la qualité.

Zoom sur... le processus de solidification :







Refroidissement dirigé avec sélecteur de grains ou avec insertion d'un germe monocristallin

Monocristal

Pour aller plus loin...

Autres améliorations

Appliquer des **céramiques de revêtement** pour la
protéger de la chaleur.

Rendre l'aube creuse pour permettre un refroidissement interne

Améliorer la composition


Fabrication additive à l'étude

Limites du procédé


La solidification peut engendrer des contraintes dans la pièce : il peut donc provoquer des déformations plastiques (dislocations).



Ces défauts peuvent recristalliser lors du traitement thermique : l'aube ne serait plus monocristalline.



Microstructure après traitement thermique



- Améliorer les propriétés...
- coulabilité ;adhérence de la co
- adhérence de la couche protectrice ;
- sans trop...augmenter la densitédétériorer d'autres propriétés





[Prin2007]