

Préparation TC PQ CFC IELE,PELE

- [4] 1. Sur cet équipement, vous devez identifier précisément les différentes interfaces (connecteurs) pour le transfert des données :



Solution:



Identification des connecteurs :

- 2 ports USB 3.0 SuperSpeed
- 1 port HDMI, prend en charge les résolutions 4K
- 1 port USB-C avec alimentation jusqu'à 60 W
- 1 port Gigabit Ethernet RJ-45