## Órgãos de Máquinas Parafusos – Exercícios

Carlos M. C. G. Fernandes

## Exercício 1

Um parafuso de transmissão de potência de duas entradas e rosca quadrada tem um diâmetro exterior de 32 mm e um passo aparente de 4 mm, e deve ser utilizado num macaco de elevação de cargas [1].

Os dados fornecidos incluem  $\tan \phi = \mu_c = 0.08$ , diâmetro do colar de apoio  $d_c = 40\,\mathrm{mm}$  e  $F = 6.4\,\mathrm{kN}$ . Calcule:

- 1. a profundidade da rosca, largura da rosca, diâmetro médio, diâmetro de pé, e o passo real;
- 2. o momento torsor necessário para elevar e baixar a carga;
- 3. a reversibilidade do parafuso;
- 4. a eficiência durante a elevação da carga;
- 5. as tensões no núcleo do parafuso;
- 6. a tensão de flexão na raiz da rosca (considere que a primeira espira suporta  $0.38 \cdot F$ );
- 7. a tensão de von Mises na raiz da rosca;
- 8. a tensão de corte máxima na raiz da rosca.

## Exercício 2

Ver exercício 6 das notas de curso "Parafusos de Transmissão de Potência e de Ligação" [2].

## Referências

- [1] Budynas, Richard G.: *Shigley's mechanical engineering design*. McGraw-Hill, 2014, ISBN 9789339221638.
- [2] Castro, Paulo M.S. Tavares de: Parafusos de Transmissão de Potência e de Ligação.