Hardware-Schnittstellen Sigi2.0

15. November 2019

Der Sigi
2.0 besitzt verschiedene Hardware-Komponenten, die miteinander kommunizieren:

- Raspberry Pi (Raspi)
- Pololu Baloba 32U4 mit verschiedensten Hardware-Komponenten:
 - Motoren
 - Encoders
 - LED's
 - Knöpfe
 - Buzzer
- Sensoren auf dem Balboa Board
 - LIS3MDL Magnetometer
 - LSM6DS33 Accelerometer und Gyroskop

Der Sigi2.0 ist grob wie folgt aufgebaut:

Der Raspi ist für den Controller zuständig und bekommt nur Eingangs-/gibt Ausgangssignale an die restliche Hardware. Die Kommunikation vom Raspi mit der restlichen Hardware sieht dann wie folgt aus:

- Raspi Sensoren Die Sensoren auf dem Balboa Board sind direkt per I²C an den Raspi angeschlossen und werden auch direkt über dieses Protokoll ausgelesen und anfangs konfiguriert.
- Raspi Balboa Der Mikrocontroller (Atmega32U4) auf dem Balboa Board ist auch direkt über I²C an den Raspi angeschlossen, er muss jedoch noch richtig konfiguriert werden, damit der Raspi darauf zugreifen kann. Dies wurde mit dem Programm dafür realisiert, welches auf die PololuRPISlave Library, die von Pololu bereitgestellt wird, zurückgreift und damit die Kommunikation konfiguriert.

Somit läuft die ganze Kommunikation des Raspi's mit den anderen Hardware Komponenten über ${\rm I^2C}$ ab.

Der Atmega32U4 nimmt dabei nur die Befehle des Raspi's auf und leitet diese über die GPIO-Pins an die entsprechenden Komponenten weiter, bzw. nimmt die Signale der Komponenten über GPIO auf und gibt diese dann über I^2C an den

Raspi weiter. Er kommuniziert dabei nur mit den Hardware-Komponenten auf dem Board, die nicht direkt über I^2C vom Raspi angesteuert werden können, also nicht mit dem LIS3MDL und dem LSM6DS33. Gewisse Komponenten (Motoren & Buzzer) werden mit Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert, wodurch andere Werte als nur 0 und 1 übermittelt werden können.