
CLK
Bus3
Bus2
Bus1
Bus0
Bus15n
Bus3n
Bus2n
Bus1n
Bus0n
CP
ICP
Ad
Ain
TestPin
TestPin
vDD
vSS
pSS
pDD
nSS
nDD
IR3_Load
IR3_Out
IR2_Load
IR2_Out
IR1_Load
IR1_Out
IR4_Load
IR4_Out
RAMSignals
ControlSignals
SMC
SMS
SmB
LDM
MBM
ROM
CMA
CLR
INP
INC
LD
SCL
TCS
TCC
CMC
Clkinput
Jumping
Jumping
INCP
INCN
DSZ
SCM
SBP
STC
RAR
IAC
RAL
CLC
PIN
DIN
SUB
BBL
ISZ
BBS
JMS
JUN
JMS
JCN
FIN
FIM
SRC