## pH 计(电极)标定结果的计算方法

- 1. 电极: pH 复合电极。
- 2. 缓冲溶液 (25℃时): pH4.01 缓冲液、pH7.00 缓冲液、pH10.01 缓冲液等系列。
  - 3.计算公式:
  - 3.1 电极斜率 S=(E<sub>1</sub>-E<sub>2</sub>) ÷ (pH<sub>2</sub>-pH<sub>1</sub>) 说明:
  - a. 斜率 S 值指电极在该温度下实测的斜率值,而不是经过校正的数值,是对电极性能好坏判断的指标之一。
  - b.  $E_1$ 指电极在第一个缓冲液(如 pH4.01)中检测到的电极电位 mV 值。
  - c.  $E_2$ 指电极在第二个缓冲液(如 pH7.00 或 pH10.01)中检测到的电极电位 mV 值。
    - d. pH<sub>2</sub>指标定时第二个缓冲液在此温度下的 pH 标值。
    - e. pH<sub>1</sub>指标定时第一个缓冲液在此温度下的 pH 标值。
  - f. 如:实测第一个缓冲液中的实测电位  $E_1$ =168.8mV,第二个缓冲液中的实测电位  $E_2$ =-0.5mV,缓冲液温度  $30^{\circ}$ C,已知  $30^{\circ}$ C 下第一个缓冲液 pH 值为 4.015,第二个缓冲液 pH 值为 6.985,代入公式计算: S=(168.8-(-0.5)) ÷(6.985-4.015)

 $=169.3 \div 2.97$ 

则: 电极在 30℃下,实际检测斜率是 57.0。

- 3.2 转换系数 K%= [(E<sub>1</sub>-E<sub>2</sub>) ÷((pH<sub>2</sub>-pH<sub>1</sub>)×S)] ×100% 说明:
  - a. 转换系数 K%是指在检测范围内电极性能的判断指标。
  - b.  $E_1$ 指电极在第一个缓冲液(如 pH4.01)中检测到的电极电位 mV 值。
  - c.  $E_2$ 指电极在第二个缓冲液(如 pH7.00 或 pH10.01)中检测到的电极电位 mV 值。
  - d. pH<sub>2</sub>指标定时第二个缓冲液在此温度下的 pH 标值。
  - e. pH<sub>1</sub>指标定时第一个缓冲液在此温度下的 pH 标值。
  - f. S 值指在该温度下电极的理论斜率值。

如:选择二种标定缓冲液分别是: pH4.01 和 pH10.01。

实测第一个缓冲液中的实测电位  $E_1$ =168.8mV,第二个缓冲液中的实测电位  $E_2$ =-185.5mV,测得缓冲液温度  $30^{\circ}$ C,已知  $30^{\circ}$ C下第一个缓冲液 pH 值为 4.015,第二个缓冲液 pH 值为 9.97,斜率 S 值理论值是 60.16;代入公式计算:

 $K\% = ((168.8 - (-185.5)) \div ((9.97 - 4.015) \times 60.16)) \times 100\%$ 

=  $(354.3 \div (5.955 \times 60.16)) \times 100\%$ 

 $= (354.3 \div 358.25) \times 100\%$ 

 $=0.989 \times 100\%$ 

=98.9%

则: 电极在 30℃下, 其转换系数是 98.9%。

4. 电极斜率在任意二点标定后,即可计算表示,转换系数一般是在宽范围标定时计算显示; 电极在 pH7 以下缓冲液中标定计算转换系数意义不大,一般可以沿用之前的转换系数数值表示。

仅供参考

徐 陵

2021年8月16日