



SOLICITUD DE SERVICIO

PRIORIDAD: URGENTE-ATENDER LA SIGUIENTE SOLICITUD DE MANERA INMEDIATA! FECHA: 25/08/2016 FOLIO 00038-SJC

Por medio de la presente se solicita el servicio a el equipo especificado en este documento a la empresa:					
Nombre Empresa : BAJA DIGITAL S.A DE C.V.					
Direccion : AVE. IGNACIO ALLENDE #880, LOCAL 1 Y 2 COL. CENTRO LA PAZ BCS.					
Telefono(s) : 14-	2-22-32 RFC	: BDI9811217	ΓΥ8 Email: ɹra	cioncabo@bajadigital.com	
Responsable : HÉ Direccion : Pal	Responsable : HÉCTOR ARAGÓN AGÚNDEZ Folio de Solicitud: SOL SISTEMAS Direccion : Palacio Municipal, XII Ayuntamiento de Los Cabos Blvar. Mijares esq. e/ Avee Manuel Doblado				
Descripcion del Equipo: Marca : CANON Modelo : IMAGERUNNER 2525 No. Activo: 034794 No de Serie : FRV90485 Tipo : REPARACION Localidad: SAN JOSE DEL CABO Descripción del Error: ANTECEDENTES: CONSTANTE ATASCO DE HOJA, RODILLO DE ACCESO DE HOJA DETERIORADO, RUIDO EN LA UNIDAD ADF. MANTENIMINETO Y DIAGNOSTICO EN GENERAL					
Diagnostico Proveedor: Materiales y/o Piezas:					
Hora entrada: Hora salida:					
Observaciones:					
Esta conforme con la atencion que proporciono la empresa al dar el servicio a el equipo especificado. Califique el servicio : BUENO REGULAR MALO					
Firma Autorizacion		Firma Solicitante		Firma Proveedor	