

POWER
Touch Sensor
RST
XTAL
USB
MCU
DEBUG
PIN
U1
CH213
R18
NC(0R)
U2
6219P33M
C3
10uF
C4
2.2uF
C5
0.1uF
D1
power
R3
1K
S2
RST
C21
0.1uF
NRST
NC(22pF)
C7
Y1
NC(24MHz)
C8
R25
R26
0R
PA1
PA2
R22
5.1K
R23
5.1K
P_USB
TYPE-C
U3
CH32V006E8R6
C14
0.1uF
C1
10uF
P3
Header 4X2
P1
Header 7X2
P2
Header 10X2