

Remplir le tableau suivant sur les Mudas (gaspillages)

Type de gaspillage	Définition et exemples	Causes	Remèdes	Méthodes pour le réduire
1- Surproductions	Production hors besoin en termes de quantité et de qualité Ex.: produire et stocker des produits qui peuvent ne pas être vendus	Mauvaises prévisions Mauvaise gestion de plan de production Production push Instabilité des 5M	Bonnes prévisions Bonne gestion de plan de production Production tirée Stabilité des 5M	JIT, Kanban Bonnes prévisions Stabilisation des 5M
2- Attentes inutiles	Attente des 5M de production Ex.: temps perdu à cause d'une défaillance d'équipement ou indisponibilité d'outils, de pièces...	Mauvaise planification des 5M Mauvaise gestion de logistique Mauvaise gestion d'approvisionnements	Planification fiable des 5M Bonne gestion de logistique Bonne gestion l'approvisionnements	Gestion efficace des 5M Gestion de logistique
3- Transports	Voyages à vide ou selon des trajets trop longs non optimisés Voyages à vide ou insuffisamment chargés Tout déplacement ou transport d'une pièce entre les machines ne lui conférant aucune valeur ajoutée	Mauvaise gestion de logistique Mauvaises implantations	Optimiser la logistique Optimiser les implantations Optimiser les flux	Optimisation des implantations, transports Diagramme spaghetti Optimisation des quantités Optimisation des routes
4- Stocks	Stockage au début, en cours et en fin de production Tout stock est de l'argent immobilisé soumis à des	Mauvaise gestion des stocks Mauvaise gestion des approvisionnements	Optimiser les stocks Optimiser les approvisionnements	JIT, Kanban Bonnes prévisions

Type de gaspillage	Définition et exemples	Causes	Remèdes	Méthodes pour le réduire
	risques de détérioration, de vols et d'obsolescence, outre le gaspillage de temps pour l'épuiser avant de passer à l'étape suivante	Mauvaise gestion de plan de production	Optimiser le plan de production Optimiser la maintenance	
5- Processus / méthodes excessifs	Activités hors besoins Tendance des opérateurs à atteindre un niveau de spécification au-delà des attentes de clients: opérations inutiles, perfectionnisme...	Mauvaise gestion de production Mauvaise conception de processus Mauvais dimensionnement des 5M requis Mauvaise planification	Bonne gestion de production Bon dimensionnement de postes et processus Bon dimensionnement des 5M Planification fiable	Analyse de valeur ajoutée
6- Déplacements et mouvements humains	Déplacements et mouvements non optimisés des opérateurs Ex.: déplacement pour chercher une pièce alors qu'elle peut venir au moyen d'un dispositif approprié (tapis, convoyeur, casier en plan incliné, etc.)	Mauvaise ergonomie de poste et de lignes	Bonne ergonomie de poste Ergonomie de ligne Implantations optimisées	Diagramme spaghetti Ergonomie Mesure de temps
7- Non-qualité de produit	Non-conformités de production, erreurs, travaux mal exécutés, etc.	Mauvaise gestion de la qualité	Assurance qualité Amélioration qualité	MSP, Six Sigma, QRQC Jidoka