









## Compétences requises

- Esprit d'analyse et de synthèse
- Dynamique
- Esprit Méthodique

REF QLT2

## Spécialité

Génie industriel

## Description de la mission

Au sein du service Qualité et dans le cadre de votre stage vous allez: Déterminer la Capacité du process Déterminer les principales causes de variabilité

Identifier les solutions les plus adéquates Pour ce faire, vous serez amené à: Etablir une Etude statistique et une cartographie de répartition des défauts Identification des causes de variabilités Via (brainstorming, ishikawa) Analyse des risques potentiels pour chaque solution identifiée (AMDEC)