







## Etude des paramètres CTQ (critical to quality) sur les produits élastomères

## Compétences requises

- · Esprit d'analyse et de synthèse
- Dynamique
- · Esprit Méthodique

REF QLT3

## Spécialité

Génie industriel

## Description de la mission

AAu sein du service Qualité et dans le cadre de votre stage vous allez: Dégager les paramètres CTQ (critical to quality) sur les produits élastomères Analyse des risques (via PFMEA) sur les paramètres dégagés Elaboration des plans de surveillances pour la mise sous contrôle des ces paramètres Pour ce faire, vous serez amené à: Etablir une cartographie des CTQ PFMEA élaboré sur les CTQ Plans de surveillance qualité élaboré