# เอกสารชุดการสอน หน่วยที่ 1

เรื่อง "เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย"

## แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1

#### (Pre - Test)

ชื่อรายวิชา	ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	หน้าที่	1
หัวข้อ/งาน	เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย		

# คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

- 1. เกลียวมีกี่ลักษณะ คะไรบ้าง
  - ก. 2 ลักษณะ เกลียวซ้าย เกลียวขวา
  - ข. 2 ลักษณะ เกลียวนอก เกลียวใน
  - ค. 3 ลักษณะ เกลียวซ้าย เกลียวนอกนอก เกลียวใน
  - ง. 4 ลักษณะ เกลี่ยวนอก เกลี่ยวใน เกลี่ยวซ้าย เกลี่ยวขวา
- 2. Pitch คือ ข้อใด
  - ก. ส่วนที่เป็นขอบที่สูงสุดของตัวเกลียว
  - ข. มุมองศาความกว้างระหว่างเกลี่ยวที่อยู่ติดกัน
  - ค. ระยะห่างระหว่างยอดเกลียวหนึ่งไปยังอีกยอดเกลียวหนึ่ง
  - ง. ระยะเกลียวที่เคลื่อนที่ไป เมื่อหมุนเกลียวครบ 1 รอบ
- 3. เกลียวที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมีทั้งเกลียวที่เป็นระบบเมตริกและเกลียวระบบอังกฤษ คือเกลียวอะไร
  - ก. เกลียวสามเหลี่ยม

ข. เกลียวสี่เหลี่ยม

ค. เกลียวสี่เหลียมคางหมู

- ง. เกลียวกลม
- 4. ต้องการกลึงเกลียวเมตริก ISO M 14 จงคำนวณหาค่าต่างๆจากตารางเกลียวเมตริก ISO M 14 มีระยะพิตช์ 2 มม. จงหาขนาดเจาะรูเพื่อทำเกลียว
  - ก. 12 มม.

ข. 13 มม.

ค. 14 มม.

ง. 15 มม.

- 5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเกลียว
  - ก. ใช้เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
- ข. ใช้เป็นอุปกรณ์ในเครื่องมือวัด
- ค. ใช้เป็นอุปกรณ์ทุ่นรงในการยกของหนักๆ
- ง. ใช้เป็นอุปกรณ์ในการประดับ

# แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1

(Pre - Test)

ชื่อรายวิชา	ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2				2
หัวข้อ/งาน					
6. การปฏิ	บัติงานกลึงเกลี่ยวสี่เหลี่ยมและเกลี่ยวสี่เหลี่ยมค	างหว	มูนอกและใน ก่อนการ	รกลึงเกลีย	เวควร
ใช้อะไรในกา	ารตั้งมีดกลึงในการกลึงเกลียว				
ก.	Acme Thread Plug Gauge	ข.	เกจเกลียวสามเหลี่ย	มเมตริก 3	30°
ନ.	เกจเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก 30°	٩.	Acme Thread Ring	g Gauge	
7. Thread	Ring Gauge ใช้ตรวจสอบเกลียวในข้อใด				
ก.	เกลียวนอก	ข.	เกลียวใน		
ค.	เกลียวสองปาก	٩.	เกลี่ยวสามปาก		
8. ในการป	ฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยม	คาง	หมูนอกและใน บนเครื	องกลึง ค	ารใช้
เกจใดในการ	รตรวจสอบเกลี่ยว				
ก.	หวีวัดเกลี่ยวระบบเมตริก	ข.	หวีวัดเกลียวระบบเก	าลียวนิ้ว	
ค.	Acme screw pitch gauge	٩.	Thread Ring Gaug	е	
9. ในการป	ฏิบัติงานกลึงคว้านรู ควรปฏิบัติงานอะไรเป็นขั้น	ตอเ	แเรกบนเครื่องกลึง		
ก.	ตั้งมีดกลึงคว้านรูเลย	ข.	เจาะรูก่อนเพื่อทำกา	เรคว้านรู	
ค.	ทำการรีมเมอร์ก่อนจะคว้านรู	٩.	ลบคมชิ้นงานก่อนทำ	าการคว้าเ	าร์
10. ข้อใด <u>ไ</u>	<u>ม่ใช่</u> ปฏิบัติงานพิมพ์ลายบนเครื่องกลึง				
ก.	แบบเฉียง	ข.	แบบละเอียด		
ค.	แบบปานกลาง	٩.	แบบหยาบ		

# แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1

# (Pre - Test)

ชื่อรายวิชา	ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	หน้าที่	1
หัวข้อ/งาน	เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย		

### <u>เฉลย</u>

- 1. ข.
- 2. ค.
- 3. ก.
- 4. ก.
- 5. ¶.
- 6. ค.
- 7. ข.
- 8. ค
- 9. ข.
- 10. ก.

	แผนเ	เรียน			
รายวิชา	ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2			ระดับ	ปวช.
เรื่อง/งาน	เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้า	นรูและงานพิ่ม	มพ์ลาย	เวลา	480 นาที
1. จุดประสง	เค์เชิงพฤติกรรม				
ก. ความส	สามารถ		ข. รายละ	ะเอียดระบุ	ุไว้ใน
1. บอกลั	กษณะของเกลียวได้		IS-1-2,	TS-1	
2. บอกส่	วนต่างๆของเกลียวได้		IS-2-3,	TS-2	
3. บอกช เกลียวได้	นิดของเกลียวและสามารถคำนวณค่า	ต่างๆของ	IS-4-7,	TS-3-4	
4. บอกป	ระโยชน์ของเกลียวได้		IS-8-11	, TS-5	
	ยขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เ หลี่ยมคางหมูนอกและในได้	หลี่ยมและ	IS-3-3,	TS-6	
6. บอกวิร	รีการตรวจสอบเกลียวได้		IS-3-3,	TS-7	
7. ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยม หมุนอกและในได้			IS-4-4 , TS-8		
8. ปฏิบัติ	งานกลึงคว้านรูได้		IS-4-5 , TS-9		
9. ปฏิบัติ	งานพิมพ์ลายได้		IS-23-26 , TS-10		
2. การนำเข้	าสู่บทเรียน				
ก. อุปกรณ์ช่ 	วยสอน		ข. คำถ	ามประกอ	บ
		1.จากรูปด้าง 2.จากรูปด้าง			
		3.จากรูปด้านซ้ายมือ มีชื่อเรียกว่าอะไร 4.จากรูปด้านขวามือ เป็นการทำอะไร			

3. การปฏิบัติการ									
เวลา (480 นา	ที)	5	85	20	10	5	25	270	60
หมายเลขจุดป	ระสงค์เชิงพฤติกรรม		1-	4				5-9	
ขั้นสนใจปัญหา	)								
ขั้นศึกษา	บรรยาย								
ข้อมูล	ถามตอบ								
	สาธิต								
	แบบลอกเลียน								
ขั้นพยายาม	แบบฝึกหัด								
	ฝึกปฏิบัติงาน								
ขั้นสำเร็จผล									
โอกาส	র্গ								
นักศึกษา	ปานกลาง								
มีกิจกรรม	ต่ำ								
	Power point								
อุปกรณ์	ของจริง								
ช่วยสอน	แบบฝึกหัด/เฉลย								
	แบบทดสอบ								
	วัดและตรวจสอบ								

4. สิ่งที่แนบมาด้วย I S-1-27 ,WS-1-5 , PT-1 - 2 , AS-1 , Job Sheet 1 , Evaluation Sheet 1 Job Sheet 1-3 , Job Sheet 2 , Evaluation Sheet 2 , Job Sheet 1-3 , Job Sheet 3 , Evaluation Sheet 3 , Job Sheet 1-3 , Job Sheet 4 , Evaluation Sheet 4 ,Job Sheet 1-3 Power point 1 – 15

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย หน้าที่ 1 จุดประสงค์ 1. บอกลักษณะของเกลียวได้ เชิงพฤติกรรม


#### เกลียว

#### (Thread)

#### 1. เกลียว

เกลียว (Thread) หมายถึงสันหรือร่องที่เกิดขึ้นบนผิวงานวนไปรอบ ๆจะซ้ายหรือขวาก็ได้ ด้วยระยะทางที่สม่ำเสมอ หรืออีกความหมายว่า เกลียว หมายถึง สันหรือร่องที่ได้เกิดขึ้นบนผิว เนื้องาน โดยจะมีลักษณะเป็นร่องวนไปรอบๆ เนื้องาน ได้ทั้งหมุนงานไปทางซ้ายและทางขวา และ มีระยะที่สม่ำเสมอ ซึ่งเกลียวตัวนี้จะมีไว้เพื่อให้ วัสดุ 2 ชิ้น สามารถหมุนและยึดติดกันได้แน่น และ เกลียวเองก็ยังมีจุดเด่นด้วย คือ วัสดุที่ได้ทำการยึดกัน ก็ยังสามารถหมุนออกจากกันได้โดยง่ายโดย ที่ตัวเนื้องานไม่เสียหาย

#### 1.1 ลักษณะของเกลียว



รูปที่ 1.1 ลักษณะของเกลียว

(ที่มา : https://www.cablegland-center.com/thread/)

-เกลียวนอก (External Thread) เป็นเกลียวที่อยู่ด้านนอกของตัวอุปกรณ์ หรือจะเรียก อีกอย่างว่า เกลียวตัวผู้

-เกลียวใน (Internal Thread) เป็นเกลียวที่อยู่ด้านในของตัวอุปกรณ์ หรือจะเรียกอีก อย่างว่า เกลียวตัวเมีย

#### (Information Sheet)


หัวข้อ / งาน	1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย	หน้าที่	2
จุดประสงค์	2. บอกส่วนต่างๆของเกลียวได้		
เชิงพฤติกรรม			

-เกลียวขวา (Right Hand Thread) เป็นเกลียวที่มีทิศทางการหมุนไปตามเข็มนาฬิกา ทิศทางนี้สามารถพบเห็นได้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน เช่น ฝาเปิดน้ำอัดลม

-เกลียวซ้าย (Left Hand Thread) เป็นเกลียวที่มีทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา อาจจะพบเห็นไม่ได้บ่อยนัก เช่น เกลียวขันฝาครอบพัดลม

ซึ่งการใช้งานเพื่อที่จะทำให้ยึดอุปกรณ์เข้าด้วยกันได้ จะต้องใช้ อุปกรณ์ที่มีเกลียวนอก หมุนติดเข้าไปในอุปกรณ์ที่มีเกลียวใน และมีทิศทางของเกลียวไปในทางเดียวกัน

#### 1.2 ส่วนต่างๆของเกลียว



รูปที่ 1.2 ส่วนต่างๆของเกลียว (ที่มา : https://www.cablegland-center.com/thread/)

- -ยอดเกลียว (Crest) คือส่วนที่เป็นขอบที่สูงสุดของตัวเกลียว
- -ฐานเกลียว (Root) คือส่วนที่เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของเกลียว
- -มุมของเกลียว (Thread Angle) เป็นมุมองศาความกว้างระหว่างเกลียวที่อยู่ติดกัน
- -Pitch คือ ระยะห่างระหว่างยอดเกลี่ยวหนึ่งไปยังอีกยอดเกลี่ยวหนึ่ง
- -Lead คือระยะเกลี่ยวที่เคลื่อนที่ไป เมื่อหมุนเกลี่ยวครบ 1 รอบ ถ้าค่า Pitch มีค่า เท่ากับ Lead เมื่อหมุนเกลี่ยวครบ 1 รอบ เกลี่ยวจะเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะ 1 ยอดเกลี่ยว ถ้าหากค่า Lead มีระยะเท่ากับ 3 ยอดเกลี่ยว เมื่อหมุนเกลี่ยวครบ 1 รอบ เกลี่ยวจะเคลื่อนที่ไป

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม

1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

หน้าที่


3

2. บอกชนิดของเกลียวและสามารถคำนวณค่าต่างๆของเกลียวได้

#### ได้ 3 ยอดเกลียว

-รูปร่างของเกลียว (Thread Form) เป็นรูปร่างของเกลียว โดยทั่วไปแล้วเกลียวจะมีอยู่ ในหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

ส่วนต่างๆของเกลียว ปัจจุบันมีมาตรฐานที่ออกแบบเกลียว ออกมามากมาย โดยที่ในแต่ ละเกลียวจะมีขนาดของเกลียว องศาของเกลียว และระยะ Pitch ที่แตกต่างกัน ถ้าหากเราจะ เลือกซื้ออุปกรณ์ใดๆ ที่มีเกลียวมาใช้งานต่างๆ เราควรจะทราบถึงเกลียวที่เราจะใช้งาน เพราะถ้า มีการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วชนิดของเกลียวไม่ตรงกัน จะไม่สามารถใช้งานได้ เพราะแต่ละเกลียวจะ มีค่าที่ไม่เท่ากันนั่นเอง



รูปที่ 1.3 ส่วนต่างๆของเกลียว

(ที่มา : http://www.tool2you.com/th/blog/10540/blog-10540)

-Major Diameter คือ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางโตนอกของชิ้นงานทั้งของเกลียวนอก และเกลียวใน หรือ คือขนาดกำหนด

-Minor Diameter คือ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่โคนเกลียวทั้งของเกลียวนอกและ เกลียวใน

Pitch Diameter คือ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่วงกลมพิตช์

Pitch คือ ระยะห่างระหว่างตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งเดียวกันของเกลียว ถัดไปเช่นวัดจากยอดเกลียวถึงยอดเกลียว

Depth of Thread คือ ความลึกของเกลี่ยววัดจากยอดเกลี่ยวถึงโคนเกลี่ยว

#### (Information Sheet)

 หัวข้อ / งาน
 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย
 หน้าที่
 4


 จุดประสงค์
 3. บอกชนิดของเกลียวและสามารถคำนวณค่าต่างๆของเกลียวได้

 เชิงพฤติกรรม

#### 1.3 ชนิดของเกลียว

เกลียวสามารถแบ่งได้หลายชนิด โดยจะแบ่งเกลียวที่มีหน้าตัดต่างๆดังนี้

- 1. เกลียวสามเหลี่ยม คือเกลียวที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมีทั้งเกลียวที่เป็น ระบบเมตริกและเกลียวระบบอังกฤษ
  - 1.1 เกลียวเมตริก (M-Thread)



รูปที่ 1.4 เกลียวสามเหลี่ยม (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)

- 1. เส้นผ่านศูนย์กลางโตนอก (d, D)
- 2. ระยะพิตช์ของเกลียว (P)
- 3 .เส้นผ่านศูนย์กลางโคนเกลียว (d<sub>1</sub>, D<sub>1</sub>)
- 4. เส้นผ่านศูนย์กลางที่วงกลมพิตช์  $(d_2, D_2)$
- 5. ความลึกเกลียว  $(t_1)$
- 6. รัศมีโค้งที่ท้องเกลียว (R)
- 7. ขนาดรูเจาะเพื่อทำเกลียว (TDS)
  - 1.2 เกลียว ISO
  - 1.3 เกลียววิตเวอร์ต
  - 1.4 เกลียวอเมริกัน
  - 1.5 เกลียวยูนิไฟด์
  - 1.6 เกลี่ยวสามเหลี่ยมยอดแหลม

หน้าที่

# ใบเนื้อหา

### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย
 จุดประสงค์ 3. บอกชนิดของเกลียวและสามารถคำนวณค่าต่างๆของเกลียวได้

เชิงพฤติกรรม

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	เกลียวปกติ	i (เกลียวหยาบ)	เกลียวละเอียด		
ยอดเกลียว (มม.)	ระยะพิตซ์	ขนาดรูเจาะทำ	ระยะพิตซ์	ขนาดรูเจาะทำ	
	(ນນ.)	เกลียว(มม.)	(ນນ.)	เกลียว(มม.)	
1.4	0.3	1.1	-	-	
1.6	0.35	1.25	-	-	
2	0.4	1.6	-	-	
2.5	0.45	2.05	-	-	
3	0.5	2.5	-	-	
4	0.7	3.3	-	-	
5	0.8	4.2	-	-	
6	1.0	5.0	-	-	
8	1.25	6.75	1.0	7.0	
10	1.5	8.5	1.25	8.75	
12	1.75	10.25	1.5	10.50	
14	2.0	12.00	1.5	12.50	
16	2.0	14.00	1.5	14.50	
18	2.5	15.50	1.5	16.50	
20	2.5	17.50	1.5	18.50	

ตารางที่ 1.1 เกลียวเมตริก ISO

(ที่มา : ชลอ การทวี : สำนักพิมพ์เอมพันธ์ 2559)

**ตัวอย่างที่ 1.1** ต้องการกลึงเกลียวเมตริก ISO M 16 จงคำนวณหาค่าต่างๆจากตารางเกลียวเมตริก ISO M 16 มีระยะพิตซ์ 2 มม.

<u>วิธีทำ</u> 1.ความลึกเกลียว t1 = 0.6134P = 0.6134X2 = 1.2268 มม.


2.รัศมีโค้งที่ท้องเกลียว R = 0.1443P = 0.1443X2 = 0.2886 มม.

3.ขนาดเจาะรูเพื่อทำเกลียว TDS = D-P = 16-2 = 14 มม.

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย หน้าที่ 6
จุดประสงค์ 3. บอกชนิดของเกลียวและสามารถคำนวณค่าต่างๆของเกลียวได้
เชิงพฤติกรรม

2. เกลียวสี่เหลี่ยม คือเกลียวที่มีมุมเป็น 90 องศาและมีความแข็งแรงเหมาะ สำหรับงานที่ต้องการส่งกำลังมากๆ เช่น เกลียวของปากกาจับงาน



รูปที่ 1.5 เกลียวสี่เหลี่ยม (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)

ระยะพิตซ์ (มม.)	ความกว้าง และความลึก เกลียว(มม.)	ระยะพิตซ์ (มม.)	ความกว้าง และความลึก เกลียว(มม.)	ระยะพิตซ์ (มม.)	ความกว้าง และความลึก เกลียว(มม.)
2	1	6	3	14	7
3	1.5	8	4	16	8
4	2	10	5	18	9
5	2.5	12	6	20	10

ตารางที่ 1.2 ค่าความกว้างปลายมืดและความลึกเกลียวสี่เหลี่ยม (ที่มา : ชลอ การทวี : สำนักพิมพ์เอมพันธ์ 2559)

**ตัวอย่างที่ 1.2** ต้องการกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม Square 20x4 มม. จงคำนวณหาค่าต่างๆจากโจทย์ เกลียวมีขนาดโตนอก 20 มม. ระยะพิตซ์ 4 มม.


วิธีทำ1.ความลึกเกลียวD =0.5P =0.5X4=2 มม.2.ความกว้างมีดกลึงและความกว้างยอดเกลียว R =0.5P =0.5X4=2 มม.

#### (Information Sheet)


หัวข้อ / งาน 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย หน้าที่

จุดประสงค์ 3. บอกชนิดของเกลียวและสามารถคำนวณค่าต่างๆของเกลียวได้ เชิงพฤติกรรม

3..**เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก (Tr)** คือเกลียวที่มีมุมรวมยอดเกลียว 30องศา เป็นเกลียวที่เหมาะสำหรับใช้ในการส่งกำลังขับเคลื่อน เพราะมีความแข็งแรงกว่าเกลียวสามเหลี่ยม เช่น เกลียวปากกาจับชิ้นงาน เกลียวเพลานำของเครื่องกลึง เป็นต้น



รูปที่ 1.6 ส่วนต่างๆของเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (ที่มา : https://hmong.in.th/wiki/Trapezoidal\_thread)



รูปที่ 1.7 เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)

ขนาด	ความ	ความ	ขนาด	ความ	ความ	ขนาด	ความ	ความ
เกลียว	ลึก	กว้าง	เกลียว	ลึก	กว้าง	เกลียว	ลึก	กว้าง
Ø	เกลียว	ปลาย	Ø	เกลียว	ปลาย	Ø	เกลียว	ปลาย
	(h)	เกลียว		(h)	เกลียว		(h)	เกลียว
		(b)			(b)			(b)
Tr10x2	1.25	0.597	Tr18x4	2.25	1.329	Tr26x5	2.75	1.695
Tr12x3	1.75	0.963	Tr20x4	2.25	1.329	Tr28x5	2.75	1.695
Tr14x3	1.75	0.963	Tr22x5	2.75	1.695	Tr30x6	3.50	1.926
Tr16x4	2.25	1.329	Tr24x5	2.75	1.695	Tr32x6	3.50	1.926

ตารางที่ 1.3 ค่าต่างๆของเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก (มม.)

(ที่มา : ชลอ การทวี : สำนักพิมพ์เอมพันธ์ 2559)

#### (Information Sheet)

 หัวข้อ / งาน
 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย
 หน้าที่
 8

 จุดประสงค์
 4. บอกประโยชน์ของเกลียวได้

 เชิงพฤติกรรม

<u>ตัวอย่างที่ 1.3</u> ต้องการกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก Tr 20 x 4 จงคำนวณหาค่า ต่างๆ

<u>วิธีทำ</u> 1.ความลึกเกลียว t1 =0.5P+ac =(0.5X4)+0.25 =2.25 มม.


2.ความกว้างปลายเกลียว b =0.366P-0.54ac =(0.366X4)-(0.54x0.25)

=1.329 มม.


#### 1.4 ประโยชน์ของเกลียว

เกลียวมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะในชีวิตประจำวัน สามารถที่จะพบเห็นอยู่เป็นประจำใน ชีวิตประจำวัน คือ

1.ใช้เป็นอุปกรณ์จับยึด เช่น เกลียวของปากกาจับชิ้นงาน หรือใช้ขับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน เช่น สลักเกลียวและแป้นเกลียว เป็นต้น เป็นการประกอบแบบไม่ถาวร คือ สามารถถอดและ ประกอบเข้าไปใหม่ได้ ส่วนการประกอบแบบไม่ถาวรนั้นมีข้อดีคือถอดออกได้ ประกอบเข้าไปใหม่ ก็ได้ โดยไม่ต้องทำลายหรือต้องทุบ ตี เพื่อที่จะถอดออกหรือประกอบเข้าไปใหม่ ซึ่งได้แก่ การ ประกอบกันของชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เป็นต้น



รูปที่ 1.8 เกลียวปากกาจับงาน (ที่มา : https://www.wtctool.co.th/)




## (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน	1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย	หน้าที่	9
จุดประสงค์	4. บอกประโยชน์ของเกลียวได้		
เชิงพฤติกรรม			

2.ใช้เป็นอุปกรณ์ในเครื่องมือวัดละเอียด ทำให้การวัดชิ้นงานแม่นยำ เช่น เกลียวของ ไมโครมิเตอร์ เป็นต้น



รูปที่ 1.9 เกลียวเครื่องมือวัดไมโครมิเตอร์ (ที่มา : http://www.thepitchchicago.com/)



รูปที่ 1.10 ภายในเกลียวเครื่องมือวัดไมโครมิเตอร์ (ที่มา : https://www.tonanasia.com/)

### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย หน้าที่ 10 จุดประสงค์ 4. บอกประโยชน์ของเกลียวได้ เชิงพฤติกรรม

3.ใช้เป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงในการยกของหนักๆเช่น เกลียวแม่แรงยกรถ เป็นต้น



รูปที่ 1.11 เกลียวแม่แรงยกรถ (ที่มา : https://my-best.in.th/51384)

4.ใช้ในการส่งกำลัง เพื่อให้เกิดงานขึ้นมา เช่น เกลียวเพลานำของเครื่องกลึง เป็นต้น



รูปที่ 1.12 เกลียวเพลานำของเครื่องกลึง (ที่มา : https://yamcnc.com/)

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลายหน้าที่11จุดประสงค์5. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้เชิงพฤติกรรม

# 1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู

การกลึงเกลี่ยวบนเครื่องกลึง เป็นการตัดเฉือนด้วยมีดกลึงเป็นรูปร่างเกลี่ยวที่ต้องการ ชิ้นงาน จะจับยึดบนเครื่องเครื่อง หรือที่หัวจับเครื่องกลึง หรือ จับอยู่ระหว่างการยันศูนย์หัวศูนย์ท้าย ในกรณี ด้วยการจับยึดด้วยหัวจับ ก่อนการกลึงเกลี่ยวทุกครั้งจะต้องลบคมชิ้นงานก่อนทุกครั้งก่อนที่จะทำการ กลึงเกลี่ยว หรือถ้าชิ้นงานยาวควรมีการเจาะนำศูนย์ก่อนแล้วใช้ยันศูนย์ท้ายเครื่องยันศูนย์ชิ้นงานเพื่อ ป้องกันชิ้นงานคด บิดโค้งงอ ไม่ตรง ไม่ได้ศูนย์งาน ควรกลึงเกลี่ยวจนเสร็จก่อนการถอดชิ้นงานออก เพราะถ้าจับชิ้นงานใหม่อาจจะไม่ได้ศูนย์ หรือ เกลี่ยวไม่ตรงตามเดิม

# ขั้นตอนการกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู

ในขั้นตอนการกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมนอก และเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูนอกและเป็นเกลียวปาก เดียว โดยการกลึงเกลียว จะมีขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้

1.ลับมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมให้ได้ขนาดตามที่ได้คำนวณมา



รูปที่ 1.13 ลักษณะการลับมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)

2.นำชิ้นงานที่ลบคมเรียบร้อย มาจับยึดบนเครื่องกลึง

3.ตั้งแท่นเลื่อนบนเครื่องกลึงให้ตั้งฉากกับแท่นตัดขวาง ( 0 องศา)

ตั้งแท่นเลื่อน



รูปที่ 1.14 ตั้งแท่นเลื่อนบนเครื่องกลึงให้ได้ ( 0 องศา) https://www.dazrumachinery.com


#### (Information Sheet)

 หัวข้อ / งาน
 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย
 หน้าที่
 12

 จุดประสงค์
 5. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้


 เชิงพฤติกรรม

4.นำชิ้นงานมากลึงขึ้นรูปตามแบบที่กำหนด มาติดตั้งบนเครื่องกลึง โดยลบคมที่ชิ้นงาน ประมาณ 2 x 45°



รูปที่ 1.15 นำชิ้นงานมากลึง ติดตั้งบนเครื่องกลึง (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)

5.นำมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม ถ้ากรณีต้องการกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูมาจับบนป้อมมีดให้ได้ ศูนย์กลางงาน พร้อมเกจเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (เกจวัดมุมเอ็คมี่)



รูปที่ 1.16 ตั้งมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมด้วยเกจเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)

#### (Information Sheet)


หัวข้อ / งาน1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลายหน้าที่13จุดประสงค์5. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้เชิงพฤติกรรม

6.ตั้งเครื่องกลึงให้ได้ระยะพิตซ์ (M) ตามต้องการกลึงหรือที่คำนวณมา ถ้าต้องการกลึงเกลียว นิ้ว (DP) ให้นำจำนวนเกลียวต่อนิ้วมาตั้งเครื่องกลึง



รูปที่ 1.17 ตั้งเครื่องกลึงให้ได้ระยะพิตซ์ (M)หรือ (DP) ตามต้องการกลึง (ที่มา : https://sites.google.com/site/machinary99/lathe-machine)

7.เลื่อนมีดกลึงสัมผัสกับผิวชิ้นงาน แล้วตั้งสเกลที่แขนหมุนป้อนที่แท่นเลื่อนขวางเป็น 0(ศูนย์)



รูปที่ 1.18 เลื่อนมีดกลึงสัมผัสกับผิวชิ้นงาน แล้วตั้งสเกลเป็น 0 (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)

#### (Information Sheet)


 หัวข้อ / งาน
 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย
 หน้าที่
 14

 จุดประสงค์
 5. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้


 เชิงพฤติกรรม

8.ตั้งความเร็วรอบประมาณ 30-40 รอบ/นาที หรือ ตั้งให้ความเร็วรอบช้า เปิดเครื่องกลึงเพื่อ ทำการกลึงเกลียว สับคนโยกเพื่อทำการกลึงเกลียว โดยให้มีดกลึงสัมผัสหรือกินชิ้นงานเล็กน้อย เพื่อให้เกิดรอยที่ผิวของชิ้นงาน และมีการตรวจสอบ โดยถอยมีดกลึงออกแล้วกลับมายังเริ่มต้น

9.ทำการหยุดเครื่องกลึง เพื่อทำการตรวจสอบเกลียวว่าระยะพิตย์ถูกต้องหรือไม่ (โดยใช้หวี วัดเกลียว , เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ในการตรวจสอบ ถ้าถูกต้องทำการกลึงเกลียวต่อไป แต่ถ้าไม่ ถูกต้องให้ปรับตั้งใหม่และทำการกลึงเกลียวให้มีดกลึงสัมผัสชิ้นงาน แล้วทำการตรวจสอบให้ถูกต้อง โดยใช้หวีวัดเกลียวเหมือนเดิม



รูปที่ 1.19 ตรวจสอบระยะพิตซ์ โดยใช้หวีวัดเกลียว (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)



รูปที่ 1.20 ตรวจสอบระยะพิตซ์ โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)


#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน จุดประสงค์ 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย


หน้าที่ 5. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้

เชิงพฤติกรรม

ตามขั้นตอน โดยการป้อนจากสเกลแท่นตัดขวางตามที่ได้ 10.ทำการป้อนกลึงไปเรื่อยๆ คำนวณมาจนได้ความลึกเกลียวตามที่ต้องการ แล้วทำการทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบต่างๆเช่นแป้น เกลียว (Thread Ring Gauge) กรณีไม่ได้กลึงแป้นเกลียว อาจทดสอบความลึกด้วยเวอร์เนียร์ฯ การ ตรวจสอบที่ดีควรใช้แป้นเกลียวทดสอบจะได้ทราบว่าเกลียวเข้ากันได้ดีหรือไม่ หรือหมุนเข้าแล้วหมุน คล่องหรือไม่



รูปที่ 1.21 ตรวจสอบความลึกเกลียว โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)



รูปที่ 1.22 ตรวจสอบความลึกเกลียว โดยใช้แป้นเกลียว (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย หน้าที่ 16 จุดประสงค์ 5. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้ เชิงพฤติกรรม

11.เมื่อกลึงเกลียวจนได้ความลึกตามที่ต้องการ จนทดสอบว่าใช้ได้ แป้นเกลียวหมุนคล่อง แล้ว ให้ทำการกลึงลบคมชิ้นงานอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและเพื่อความเรียบร้อย สวยงาม




รูปที่ 1.23 เมื่อกลึงเกลียวเสร็จทำการลบคมอีกครั้ง (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)

12.ปิดสวิตซ์เครื่องกลึงให้เรียบร้อย นำชิ้นงานถอดออกจากเครื่องกลึง ทำความสะอาด เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องกลึงให้สะอาด เก็บกวาดพื้นที่งานกลึงให้เรียบร้อย นำอุปกรณ์เครื่องมือ ส่งคืนห้อง Tool Room ให้เรียบร้อย

# ขั้นตอนการกลึงเกลียวในสี่เหลี่ยมและเกลียวในสี่เหลี่ยมคางหมู

1.ลับมีดกลึงเกลี่ยวในสี่เหลี่ยม หรือเกลี่ยวในสี่เหลี่ยมคางหมู เตรียมไว้ในกรณีเกลี่ยวสี่เหลี่ยม คางหมูเมตริก คือเกลี่ยว Tr มีมุมรวมยอดเกลี่ยว 29 องศา ถ้าเป็นเกลี่ยวสี่เหลี่ยมคางหมูเกลี่ยวนิ้ว คือ เกลี่ยวเอกเม่ (ACME) มีมุมรวมยอดเกลี่ยว 29 องศา ต้องใช้เลือกเกจให้ถูกต้อง





รูปที่ 1.24 เกจเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก 30° (ที่มา : https://th.aliexpress.com/item)

รูปที่ 1.25 เกจเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเอกเม่ 29° (ที่มา : https://th.aliexpress.com/item)

17

# ใบเนื้อหา

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน

1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

หน้าที่

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม 5. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้

2.ตั้งแท่นเลื่อนบนให้ตั้งฉากกับแท่นตัดขวาง (0 องศา) พร้อมนำมีดกลึงคว้านรูมาจับยึด




์ ตั้งแท่นเลื่อน

รูปที่ 1.26 ตั้งแท่นเลื่อนบนเครื่องกลึงให้ได้ ( 0 องศา)


(ที่มา : https://www.dazrumachinery.com)

มาจับยึดบนเครื่องกลึงแล้วทำการกลึงปาดหน้าชิ้นงาน 3.นำชิ้นงานที่จะกลึงเกลียวใน ชิ้นงานอาจจะต้องมีการกลึงขึ้นรูปภายนอกให้เสร็จมาก่อน กรณีต้องมีการกลึงขึ้นรูปภายนอก



รูปที่ 1.27 ใช้เกจในการตั้งมีดกลึงเกลียวใน (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)

4.ทำการเจาะรูและคว้านรูให้ได้ขนาดรูที่คำนวณมาตามขั้นตอนการกลึงคว้านรู พร้อมกับกลึง ลบคมผายปากรู ประมาณ 2 x 45 องศา



รูปที่ 1.28 เมื่อกลึงเกลียวเสร็จทำการลบคมอีกครั้ง (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)

18

## ใบเนื้อหา


#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน จดประสงค์ 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

หน้าที่

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม 5. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้

5.นำมามีดกลึงเกลียวใน มาจับยึดโดยตั้งมีดกลึงให้ได้ศูนย์กลางงาน แล้วตั้งมีดกลึงเกลียวใน ในกรณีเกลียวสี่เหลี่ยม ตั้งมีดให้ปลายมีดตั้งฉากสัมผัสกับผิวงานที่กลึงคว้านไว้ หรือตั้งฉากกับผิวนอก ก็ได้ ถ้ามีการกลึงปอกผิวไว้เรียบร้อยแล้ว กรณีกลึงเกลียวในสี่เหลี่ยมคางหมู ให้ตั้งมีดกลึงเกลียวใน โดยใช้เกจเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู



รูปที่ 1.29 การตั้งมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (ที่มา : เสกศักดิ์ กลสรร 2564)

6.นำปลายมีดมาสัมผัสกับผิวชิ้นงานด้านในที่กลึงคว้านไว้ แล้วทำการตั้งค่าที่สเกลแท่นเลื่อน ตัดขวางให้เป็นศูนย์ กรณีกลึงเกลียวในสี่เหลี่ยมให้ตั้งค่าศูนย์ได้เลย

7.ถอยมีดออกมาจากชิ้นงาน เพื่อเตรียมพร้อมในการกลึง

8.สับคันโยกเพื่อตั้งค่าระยะพิตช์ หรือ จำนวนเกลียวต่อนิ้ว ในกรณีกลึงเกลียวนิ้ว ตามแบบ กำหนด กรณีเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเกลียวนิ้ว คือเกลียวเอกเม่ (ACME)

9. ตั้งค่าความเร็วรอบช้าๆ เปิดสวิตช์เครื่อง พร้อมป้อนมีดกลึงกินลึกเพื่อทำการเริ่มกลึงเกลียว ใน(ในการป้อนกลึงตามความลึกที่ต้องการ ใช้ปากกาเมจิกขีดทำตำหนิที่มีดเพื่อให้เห็นตำแหน่งที่ ต้องการกลึงได้ชัดเจน)

10.ทำการป้อนความลึกไปจนได้ความลึกตามต้องการที่คำนวณมา

11.ทำการตรวจสอบเกลียวโดยใช้เกลียวนอกตรวจสอบโดยสวมใส่ให้ได้ตลอดเกลียวจึงจะ ใช้ได้ กรณีไม่มี Thread Plug Gauge

12.เมื่อเกลียวใช้ได้ ควรทำการลบคมอีกครั้งเพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม

19

หน้าที่

## ใบเนื้อหา

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน จุดประสงค์ 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

5. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้

เชิงพฤติกรรม

#### 1.6 วิธีการตรวจสอบเกลี่ยว

วิธีการตรวจสอบเกลียว เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของเกลียวว่าสามารถนำมาใช้งานได้ หรือไม่ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบหลายวิธี แต่ละวิธีก็แตกต่างกันไป ค่าที่ตรวจสอบได้ก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับงานที่ต้องการ หวีวัดเกลียวใช้ตรวจสอบความถูกต้องของ การตรวจสอบต่างๆ เช่น ระยะพิตช์สำหรับเกลี่ยวระบบเมตริก หรือจำนวนเกลี่ยวต่อนิ้ว สำหรับเกลี่ยวนิ้วและยังใช้ตรวจสอบ ความลึกของเกลี่ยวได้ด้วยThread Ring Gauge เป็นเกจใช้ในการตรวจสอบเกลี่ยวนอก Thread Plug Gauge เป็นเกจใช้ในการตรวจสอบเกลี่ยวใน



รูปที่ 1.30 หวีวัดเกลียวระบบเมตริก (ที่มา : https://www.monotaro.co.th/)



รูปที่ 1.31 หวีวัดเกลียวระบบเกลียวนิ้ว (ที่มา : https://www.monotaro.co.th/)



รูปที่ 1.32 Acme screw pitch gauge (ที่มา : https://www.indiamart.com/)



รูปที่ 1.33 Thread Ring Gauge (ที่มา : https://www.sumipol.com/)

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน 1. เกลี่ยว งานกลึงเกลี่ยว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย หน้าที่ 20

จุดประสงค์ 6. อธิบายวิธีการตรวจสอบเกลียวได้

เชิงพฤติกรรม 7. ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมได้



รูปที่ 1.34 Thread Plug Gauge

(ที่มา : https://th.misumi-ec.com/th/pr/technical)







รูปที่ 1.36 Acme Thread Ring Gauge (ที่มา : https://www.indiamart.com/)

# 1.7 ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม

ขั้นตอนการกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู

ในขั้นตอนการกลึงเกลี่ยวสี่เหลี่ยมนอก และเกลี่ยวสี่เหลี่ยมคางหมูนอกและเป็นเกลี่ยวปาก เดียว โดยการกลึงมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

- 1.ลับมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมให้ได้ขนาดตามที่ได้คำนวณมา
- 2.นำชิ้นงานที่ลบคมเรียบร้อย มาจับยึดบนเครื่องกลึง
- 3.ตั้งแท่นเลื่อนบนเครื่องกลึงให้ตั้งฉากกับแท่นตัดขวาง ( 0 องศา)
- 4.นำชิ้นงานมากลึงขึ้นรูปตามแบบที่กำหนด มาติดตั้งบนเครื่องกลึง โดยลบคมที่ชิ้นงาน ประมาณ 2 × 45°

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน	1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย	หน้าที่	21
•	7. ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมได้		
เชิงพฤติกรรม			

- 5.นำมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม ถ้ากรณีต้องการกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูมาจับบนป้อมมีดให้ได้ ศูนย์กลางงาน พร้อมเกจเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (เกจวัดมุมเอ็คมี่)
- 6.ตั้งเครื่องกลึงให้ได้ระยะพิตซ์ (M) ตามต้องการกลึงหรือที่คำนวณมา ถ้าต้องการกลึงเกลียว นิ้ว (DP) ให้นำจำนวนเกลียวต่อนิ้วมาตั้งเครื่องกลึง
- 7.เลื่อนมีดกลึงสัมผัสกับผิวชิ้นงาน แล้วตั้งสเกลที่แขนหมุนป้อนที่แท่นเลื่อนขวางเป็น 0(ศูนย์) 8.ตั้งความเร็วรอบประมาณ 30-40 รอบ/นาที หรือ ตั้งให้ความเร็วรอบซ้า เปิดเครื่องกลึงเพื่อ ทำการกลึงเกลียว สับคนโยกเพื่อทำการกลึงเกลียว โดยให้มีดกลึงสัมผัสหรือกินชิ้นงานเล็กน้อย เพื่อให้เกิดรอยที่ผิวของชิ้นงาน และมีการตรวจสอบ โดยถอยมีดกลึงออกแล้วกลับมายังเริ่มต้น
- 9.ทำการหยุดเครื่องกลึง เพื่อทำการตรวจสอบเกลี่ยวว่าระยะพิตย์ถูกต้องหรือไม่ (โดยใช้หวี วัดเกลี่ยว , เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ใช้ในการตรวจสอบ ถ้าถูกต้องทำการกลึงเกลี่ยวต่อไป แต่ถ้าไม่ ถูกต้องให้ปรับตั้งใหม่และทำการกลึงเกลี่ยวให้มีดกลึงสัมผัสชิ้นงาน แล้วทำการตรวจสอบให้ถูกต้อง โดยใช้หวีวัดเกลี่ยวเหมือนเดิม
- 10.ทำการป้อนกลึงไปเรื่อยๆ ตามขั้นตอน โดยการป้อนจากสเกลแท่นตัดขวางตามที่ได้ คำนวณมาจนได้ความลึกเกลียวตามที่ต้องการ แล้วทำการทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบต่างๆเช่นแป้น เกลียว (Thread Ring Gauge) กรณีไม่ได้กลึงแป้นเกลียว อาจทดสอบความลึกด้วยเวอร์เนียร์ฯ การ ตรวจสอบที่ดีควรใช้แป้นเกลียวทดสอบจะได้ทราบว่าเกลียวเข้ากันได้ดีหรือไม่ หรือหมุนเข้าแล้วหมุน คล่องหรือไม่
- 11.เมื่อกลึงเกลียวจนได้ความลึกตามที่ต้องการ จนทดสอบว่าใช้ได้ แป้นเกลียวหมุนคล่อง แล้ว ให้ทำการกลึงลบคมชิ้นงานอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและเพื่อความเรียบร้อย สวยงาม
- 12.ปิดสวิตซ์เครื่องกลึงให้เรียบร้อย นำชิ้นงานถอดออกจากเครื่องกลึง ทำความสะอาด เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องกลึงให้สะอาด เก็บกวาดพื้นที่งานกลึงให้เรียบร้อย นำอุปกรณ์เครื่องมือ ส่งคืนห้อง Tool Room ให้เรียบร้อย

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย หน้าที่ 22 จุดประสงค์ 8. ปฏิบัติงานกลึงคว้านรูได้ เชิงพฤติกรรม

# 1.8 ขั้นตอนการกลึงคว้านรู

ในการกลึงเกลียวในจะต้องมีการกลึงคว้านรูก่อน การคว้านรูเป็นการขยายขนาดของรูด้วยมีด คว้านที่มีคมตัดเดียวเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ เนื่องจากรูที่ได้จากการเจาะจะไม่ตรง ไม่กลมจริงและ การเจาะไม่ได้ขนาดตามที่เราต้องการ เช่น การรีมเมอร์จะต้องคว้านรูให้ได้ตามที่ต้องการก่อนจะทำ การรีมเมอร์ การกลึงคว้านรู มีขั้นตอนดังนี้



รูปที่ 1.37 การคว้านรู

(ที่มา : https://www.sandvik.coromant.com/)

# การกลึงคว้านรู มีขั้นตอนดังนี้

- 1.ลับมีดคว้านเตรียมไว้คว้านรูอาจใช้มีดกลึงขนาดใหญ่ลับเป็นมีดคว้าน หรือใช้มีดกลึงขนาด เล็กลับ แล้วจับยึดด้วยด้ามมีดคว้าน ขึ้นอยู่กับความพร้อม
- 2.จับยึดชิ้นงานด้วยหัวจับ ทำการกลึงปาดหน้า เจาะรูนำศูนย์ด้วยดอกเจาะนำศูนย์และเจาะ ด้วยดอกสว่านให้มีขนาดเล็กกว่าขนาดจริงอย่างน้อย 2-4 มิลลิเมตร กรณีเจาะรูขนาดใหญ่ต้องเจาะ เรียงลำดับดอกสว่านขนาดต่างๆ เรียงตามลำดับ
- 3.เลือกด้ามมีดคว้านให้มีขนาดใหญ่สุดเท่าที่จะใช้งานได้เพื่อความแข็งแรง หรือใช้มีดกลึง ขนาดใหญ่ลับ โดยใช้มีดเป็นด้ามจับในตัว โดยจับยึดไว้ที่ป้อมมีด
  - 4.ตั้งมีดคว้านให้ได้ศูนย์กลางชิ้นงาน
  - 5.ตั้งความเร็วรอบเครื่องกลึงและอัตราป้อนให้เหมาะสมกับวัสดุงาน
  - 6.เปิดเครื่องกลึงและนำมืดคว้านเข้าไปและให้สัมผัสกับผิวด้านในที่เจาะไว้

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย หน้าที่ 23 จุดประสงค์ 8. ปฏิบัติงานกลึงคว้านรูได้ เชิงพฤติกรรม

7.ป้อนมีดคว้านให้กินชิ้นงานประมาณ 0.1-0.2 มิลลิเมตร และป้อนมีดคว้านเคลื่อนที่ให้มี ความยาวประมาณ 5-7 มิลลิเมตร จากปลายชิ้นงานด้านขวามือและถอยมีดคว้านออกมาด้านนอก ชิ้นงาน ให้สามารถวัดขนาดรูคว้านได้



รูปที่ 1.38 การกลึงคว้านรูใน (ที่มา : http://www.weekendhobby.com/)

8.หยุดเครื่องกลึง เพื่อวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ที่คว้านได้

- 9.คำนวณค่าความโตของชิ้นงานที่จะต้องคว้านออก เพื่อใช้ป้อนกลึงคว้านด้วยสเกลแท่น เลื่อนตัดขวาง
  - 10.ตั้งค่าความลึกที่จะคว้าน โดยการป้อนค่าด้วยสเกลจะช่วยให้กลึงได้ขนาดค่อนข้างแน่นอน
- 11.เปิดเครื่องกลึงแล้วทำการป้อนคว้านหยาบ (หมายเหตุ ขณะทำการคว้านถ้าเกิดการ สั่นสะเทือนให้ลดความเร็วรอบของเครื่องกลึงลง)
- 12.หยุดเครื่องกลึงและนำมีดคว้านออกจากรูคว้าน โดยไม่ต้องหมุนแขนที่แท่นเลื่อนตัดขวาง ทำการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในอีกครั้ง

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน	1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย	หน้าที่	24
จุดประสงค์	9. ปฏิบัติงานพิมพ์ลายได้		
เชิงพฤติกรรม			

13.ตั้งความลึกเพื่อคว้านละเอียดเพื่อทำให้ผิวเรียบ ในการคว้านจะป้อนลึกอยู่ระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิเมตร



รูปที่ 1.39 การคว้านหยาบและการเก็บผิวละเอียด (ที่มา : https://www.sandvik.coromant.com/)

## 1.9 ปฏิบัติงานพิมพ์ลาย

การพิมพ์ลายเป็นการกดให้ชิ้นงาน นูนขึ้นมา มีทั้งลายตรงและลายไขว้ การพิมพ์ลายจะทำให้ การจับชิ้นงานมีความกระชับและมั่นคง บางครั้งในการพิมพ์ลายเพื่อให้ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ขึ้น โตขึ้น เพื่อใช้สำหรับสวมงานให้แน่นขึ้น พิมพ์ลายทั้งสองแบบจะมีอยู่ 3 แบบ คือ แบบละเอียด ปานกลาง และหยาบ



รูปที่ 1.40 การพิมพ์ลาย (ที่มา : https://www.smptthailand.com)

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน

1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

หน้าที่

25

จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม 9. ปฏิบัติงานพิมพ์ลายได้

#### ลักษณะของล้อพิมพ์ลาย

ล้อพิมพ์ลาย (Knurling Tool) เป็นอุปกรณ์เครื่องกลึงที่ใช้สำหรับพิมพ์ลายลงบนพื้นผิวโลหะ เพื่อป้องกันการหมุนหรือการลื่นที่มือจับของชิ้นงาน ซึ่งมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบตัดและแบบขึ้นรูป ด้วยการใช้ล้อพิมพ์ลายที่เป็นลายข้ามหลามตัดหรือลายตรงกดเข้าวัสดุงานก็จะสามารถสร้างลวดลาย ต่างๆ ได้อย่างสวยงาม



รูปที่ 1.41 ลักษณะของล้อพิมพ์ลาย

(ที่มา : https://www.smptthailand.com)

- 1.ล้อพิมพ์ลายแบบลายตรง (AA)
- 2.ล้อพิมพ์ลายแบบลายเฉียงขวา (BR) มี 2 แบบ คือ 30 องศา กับ 45 องศา
- 3.ล้อพิมพ์ลายแบบลายเฉียงซ้าย (BL) มี 2 แบบ คือ 30 องศา กับ 45 องศา
- 4.ล้อพิมพ์ลายแบบลายไขว้ (GE) หรือเรียกอีกอย่างว่าลายสับปะรดหรือลายไดมอนด์



รูปที่ 1.42 ลักษณะของล้อพิมพ์ลายแบบต่างๆ

(ที่มา : https://www.smptthailand.com)

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย หน้าที่ 26 จุดประสงค์ 9. ปฏิบัติงานพิมพ์ลายได้ เชิงพฤติกรรม

### ขั้นตอนการพิมพ์ลายบนเครื่องกลึง

- 1.จับชิ้นงานโดยการยันศูนย์ท้ายกรณีชิ้นงานยาว ทำการกลึงขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบงานและ ทำเครื่องหมายระยะความยาวที่จะพิมพ์ลาย
  - 2.ตั้งความเร็วรอบช้าๆ ประมาณ ¼ ของความเร็วงานกลึงปอก
  - 3.ตั้งอัตราป้อนของแท่นเลื่อนประมาณ 0.3-0.8 มิลลิเมตร/รอบ
  - 4.เลือกแบบและขนาดความหยาบละเอียดของล้อพิมพ์ลายที่ใช้
  - 5.ตั้งล้อพิมพ์ลายให้ได้ศูนย์โดยการเทียบปลายยันศูนย์
  - 6.ตั้งล้อพิมพ์ลายใต้ให้ตั้งฉากกับชิ้นงานและจับยึดล้อพิมพ์ลายให้แน่น
- 7.เปิดสวิตซ์เครื่องกลึงและป้อนล้อพิมพ์ลายสัมผัสงานเบาๆ ก่อน จนแน่ใจว่าลายที่พิมพ์ ถูกต้อง
  - 8.เลื่อนล้อพิมพ์ลาย พิมพ์ลายให้ได้ขนาดความยาวที่ต้องการ



รูปที่ 1.43 ลักษณะของล้อพิมพ์ลายแบบต่างๆ (ที่มา : https://www.smptthailand.com)

9.ออกแรงกดล้อพิมพ์ลายบนชิ้นงานให้ได้ลาย ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร แล้วเปิดเครื่องและ อกแรงกดจนได้ลายที่ต้องการ

10.หยุดเครื่องเพื่อการตรวจสอบลายที่พิมพ์

#### (Information Sheet)

หัวข้อ / งาน

1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

หน้าที่

27

จุดประสงค์

9. ปฏิบัติงานพิมพ์ลายได้

เชิงพฤติกรรม

- 11.ถ้าพิมพ์ลายออกมาถูกต้องก็ป้อนอัตโนมัติที่แท่นเลื่อน
- 12.พิมพ์ลายจนได้ขนาดที่ต้องการ
- 13.ทำการกลึงลบคมให้ดูเรียบร้อยสวยงาม แล้วถอดชิ้นงานออกจากเครื่องกลึง



รูปที่ 1.44 พิมพ์ลายที่เสร็จแล้ว (ที่มา : https://www.smptthailand.com)

14.ทำความสะอาดชิ้นงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องกลึง (กิจกรรม 5 ส.)

### เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1


#### (Work Sheet)

 ชื่อรายวิชา
 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
 หน้าที่ 1


 หัวข้อ/งาน
 1. เกลี่ยว งานกลึงเกลี่ยว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

# คำสั่ง จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. จากรูปจงเขียนคำตอบลงในช่องว่าง และตอบคำถาม



- 2. เกลียวมีกี่ ลักษณะ อะไรบ้างพร้อมทั้งอธิบาย
  - 2 ลักษณะ
- -เกลียวนอก (External Thread) เป็นเกลียวที่อยู่ด้านนอกของตัวอุปกรณ์ หรือจะเรียก อีกอย่างว่า เกลียวตัวผู้
- -เกลียวใน (Internal Thread) เป็นเกลียวที่อยู่ด้านในของตัวอุปกรณ์ หรือจะเรียกอีก อย่างว่า เกลียวตัวเมีย
- 3. อธิบายส่วนต่างๆของเกลียว พร้อมทั้งอธิบาย



# เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 (Work Sheet)

ชื่อรายวิชา	ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	หน้าที่	2
หัวข้อ/งาน	1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย		

-Major Diameter คือ ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางโตนอกของชิ้นงานทั้งของเกลียวนอก และเกลียวใน หรือ คือขนาดกำหนด

-Minor Diameter คือ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่โคนเกลียวทั้งของเกลียวนอกและ เกลียวใน

Pitch Diameter คือ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่วงกลมพิตช์
Pitch คือ ระยะห่างระหว่างตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งเดียวกันของเถลียว ถัดไปเช่นวัดจากยอดเกลียวถึงยอดเกลียว

Depth of Thread คือ ความลึกของเกลี่ยววัดจากยอดเกลี่ยวถึงโคนเกลี่ยว

- 4. เกลียวสามารถแบ่งเกลียวที่มีหน้าตัด โดยแบ่งได้กี่ชนิด อะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบาย
- 3 ชนิด

  1. เกลียวสามเหลี่ยม คือเกลียวที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมีทั้งเกลียวที่เป็น
  ระบบเมตริกและเกลียวระบบอังกฤษ
- 2...เกลียวสี่เหลี่ยมคือเกลียวที่มีมุมเป็น 90 องศาและมีความแข็งแรงเหมาะ สำหรับงานที่ต้องการส่งกำลังมากๆ เช่น เกลียวของปากกาจับงาน
- 3. เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก (Tr) คือ เกลียวที่มีมุมรวมยอดเกลียว 30 องศา เป็นเกลียวที่เหมาะสำหรับใช้ในการส่งกำลังขับเคลื่อน เพราะมีความแข็งแรงกว่าเกลียวสามเหลี่ยม เช่น เกลียวปากกาจับชิ้นงาน เกลียวเพลานำของเครื่องกลึง
- 5. ต้องการกลึงเกลียวเมตริก ISO M 18 จงคำนวณหาค่าต่างๆจากตารางเกลียวเมตริก ISO M 18 มี ระยะพิตซ์ 2.5 มม.
- วิธีทำ1.ความลึกเกลียวt1 = 0.6134P= 0.6134X2.5= 1.5335 มม.2.รัศมีโค้งที่ท้องเกลียวR = 0.1443P= 0.1443X2.5= 0.36075 มม.3.ขนาดเจาะรูเพื่อทำเกลียว TDS = D-P= 18-2.5= 15.5 มม.

# เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 (Work Sheet)

ชื่อรายวิชา	ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	หน้าที่	3
หัวข้อ/งาน	1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย		

6. ต้องการกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม Square 16x3 มม. จงคำนวณหาค่าต่างๆจากโจทย์เกลียวมีขนาดโต นอก 16 มม. ระยะพิตซ์ 3 มม.

วิธีทำ 1.ความลึกเกลียว D = 0.5P = 0.5X3 = 1.5 มม.

2.ความกว้างมีดกลึงและความกว้างยอดเกลียว R = 0.5P = 0.5X3 = 1.5 มม.

#### 7. จงอธิบายประโยชน์ของเกลี่ยว

1.ใช้เป็นอุปกรณ์จับยึด เช่น เกลียวของปากกาจับชิ้นงาน หรือใช้ขับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน เช่น สลักเกลียวและแป้นเกลียว เป็นต้น เป็นการประกอบแบบไม่ถาวร คือสามารถถอดและ ประกอบเข้าไปใหม่ได้ ส่วนการประกอบแบบไม่ถาวรนั้นมีข้อดีคือถอดออกได้ ประกอบเข้าไปใหม่ ก็ได้ โดยไม่ต้องทำลายหรือต้องทุบ ตี เพื่อที่จะถอดออกหรือประกอบเข้าไปใหม่ ซึ่งได้แก่ การ ประกอบกันของชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล เครื่องยนต์

- 2.ใช้เป็นอุปกรณ์ในเครื่องมือวัดละเอียด ทำให้การวัดชิ้นงานแม่นยำ เช่น เกลียวของ ไมโครมิเตอร์
  - 3.ใช้เป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงในการยกของหนักๆเช่น เกลียวแม่แรงยกรถ
  - 4.ใช้ในการส่งกำลัง เพื่อให้เกิดงานขึ้นมา เช่น เกลียวเพลานำของเครื่องกลึง

### 8.จากรูปจงตอบคำถาม วิธีการตรวจสอบโดยใช้เกจ







หวีวัดเกลี่ยวระบบเกลี่ยวนิ้ว

#### เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1

#### (Work Sheet)

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2

หน้าที่

หัวข้อ/งาน 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย







Acme screw pitch gauge

Thread Ring Gauge



Thread Plug Gauge



Acme Thread Plug Gauge



Acme Thread Ring Gauge

#### เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1

#### (Work Sheet)

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2

หน้าที่

หัวข้อ/งาน 1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

#### 9.จากรูปเป็นการปฏิบัติงานกลึง เกี่ยวกับอะไร



การกลึงคว้านรูใน

10.ล้อพิมพ์ลาย (Knurling Tool) เป็นอุปกรณ์เครื่องกลึงที่ใช้สำหรับพิมพ์ลายมีกี่แบบ อะไรบ้าง

- 4 แบบ
- 1.ล้อพิมพ์ลายแบบลายตรง (AA)
- 2.ล้อพิมพ์ลายแบบลายเฉียงขวา (BR) มี 2 แบบ คือ 30 องศา กับ 45 องศา
- 3.ล้อพิมพ์ลายแบบลายเฉียงซ้าย (BL) มี 2 แบบ คือ 30 องศา กับ 45 องศา
- 4.ล้อพิมพ์ลายแบบลายไขว้ (GE) หรือเรียกอีกอย่างว่าลายสับปะรดหรือลายไดมอนด์

#### แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

#### (Post - Test)

	(FOSI	- 16	<b>251</b> )		
ชื่อรายวิชา	ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2			หน้าที่	1
หัวข้อ/งาน	1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงค	าว้าน	รูและงานพิมพ์ลาย		
<u>คำสั่ง</u> จงเล็	ลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเ	ดียว			
1. เกลียวมี	กี่ลักษณะ อะไรบ้าง				
ก.	2 ลักษณะ เกลี่ยวซ้าย เกลี่ยวขวา				
ข.	2 ลักษณะ เกลียวนอก เกลียวใน				
ค.	3 ลักษณะ เกลียวซ้าย เกลียวนอกนอก	า เกล็	ลี้ยวใน		
٩.	4 ลักษณะ เกลี่ยวนอก เกลี่ยวใน เกลี่	ยวซ้า	เย เกลียวขวา		
2. Pitch คื	อ ข้อใด				
ก.	ส่วนที่เป็นขอบที่สูงสุดของตัวเกลียว				
ข.	มุมองศาความกว้างระหว่างเกลียวที่	อยู่ติด	ากัน		
ନ.	ระยะห่างระหว่างยอดเกลียวหนึ่งไปเ	ยังอีก	เยอดเกลียวหนึ่ง		
٩.	ระยะเกลียวที่เคลื่อนที่ไป เมื่อหมุนเก	ลียว	ครบ 1 รอบ		
3. เกลียวที่	มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมีทั้งเก	าลียว	ที่เป็นระบบเมตริกและเกลียวร	ะบบอังกร	ฤษ
คือเกลียวอะ	15				
ก.	เกลียวสามเหลี่ยม	ข.	เกลียวสี่เหลี่ยม		
ନ.	เกลียวสี่เหลียมคางหมู	٩.	เกลียวกลม		
4. ต้องการ	กลึงเกลียวเมตริก ISO M 14 จงคำนว	ณหา	ค่าต่างๆจากตารางเกลียวเมตริ	ก ISO M	14
มีระยะพิตซ์	2 มม. จงหาขนาดเจาะรูเพื่อทำเกลียว				
ก.	12 มม.	ข.	13 มม.		
ନ.	14 มม.	٩.	15 มม.		
5. ข้อใด <u>ไม</u>	<u>ใช่</u> ประโยชน์ของเกลียว				
ก.	ใช้เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน		ข. ใช้เป็นอุปกรณ์ในเครื่	องมือวัด	

ค. ใช้เป็นอุปกรณ์ทุ่นรงในการยกของหนักๆ ง. ใช้เป็นอุปกรณ์ในการประดับ

## แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

#### (Post - Test)

ชื่อรายวิชา	ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2		หน้าที่ 2			
หัวข้อ/งาน	1. เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย					
	ขัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยมค <sup>ู</sup>	างหว	มูนอกและใน ก่อนการกลึงเกลียว			
ควรใช้อะไรใ	นการตั้งมีดกลึงในการกลึงเกลียว					
ก.	Acme Thread Plug Gauge	ข.	เกจเกลียวสามเหลี่ยมเมตริก 30°			
ค.	เกจเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก 30°	٩.	Acme Thread Ring Gauge			
7. Thread	Ring Gauge ใช้ตรวจสอบเกลียวในข้อใด					
ก.	เกลียวนอก	ข.	เกลียวใน			
ค.	เกลียวสองปาก	٩.	เกลียวสามปาก			
8. ในการป <i>ร</i> ู้	<u>วิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและเกลียวสี่เหลี่ยม</u>	คาง	หมูนอกและใน บนเครื่องกลึง ควรใช้			
เกจใดในการ	ตรวจสอบเกลี่ยว					
ก.	หวีวัดเกลี่ยวระบบเมตริก	ข.	หวีวัดเกลี่ยวระบบเกลี่ยวนิ้ว			
ค.	Acme screw pitch gauge	٩.	Thread Ring Gauge			
9. ในการปฏิ	ๅิบัติงานกลึงคว้านรู ควรปฏิบัติงานอะไรเป็นขั้น	ตอเ	มแรกบนเครื่องกลึง			
ก.	ตั้งมีดกลึงคว้านรูเลย	ข.	เจาะรูก่อนเพื่อทำการคว้านรู			
ค.	ทำการรีมเมอร์ก่อนจะคว้านรู	٩.	ลบคมชิ้นงานก่อนทำการคว้านรู			
10. ข้อใด <u>ไม</u>	<u>ม่ใช่</u> ปฏิบัติงานพิมพ์ลายบนเครื่องกลึง					
ก.	แบบเฉียง	ข.	แบบละเอียด			
ค.	แบบปานกลาง	٩.	แบบหยาบ			

## แบบเฉลยทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

#### (Answer Sheet)

ชื่อรายวิชา	ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	หน้าที่	1
หัวข้อ/งาน	เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย		

#### <u>เฉลย</u>

- 1. ข.
- 2. ค.
- 3. ก.
- 4. ก.
- 5. ¶.
- 6. ค.
- 7. ข.
- 8. ค.
- 9. ข.
- 10. ก.

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2

หน้าที่

1

หัวข้อ/งาน เกลี่ยว งานกลึงเกลี่ยว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

**สาขาวิชา** : ช่างกลโรงงาน


ชื่อวิชา : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 รหัส 20102-2102

: ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและพิมพ์ลาย

ใบสั่งงาน หน้าที่ แผ่นที่ : **1** 1

คำสั่ง : ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและพิมพ์ลาย

งาน



วัสดุ เหล็ก St.37 ขนาด Ø 47 x 72 มม.

#### คำสั่งย่อย

- 1.ปฏิบัติขั้นตอนที่ 2 หยุดให้ครูผู้สอนได้ตรวจสอบ
- 2.ปฏิบัติขั้นตอนที่ 6 หยุดให้ครูผู้สอนได้ตรวจสอบ

#### ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 1. การกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน
- 2. พิมพ์ลายได้ถูกต้องตามขั้นตอนสวยงาม
- 3. ลับมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมได้ถูกต้อง
- 4. คำนวณความลึกของเกลียวได้
- 5. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน
- 6. ปฏิบัติงานกลึงเกลียวใช้งานได้มีความเรียบร้อย

#### เครื่องมือ/อุปกรณ์

- มีดกลึงปาดหน้า /มีดกลึงปอกผิว มีดกลึงตกร่อง/มีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม
- 2. ดอกเจาะนำศูนย์
- 3. ล้อพิมพ์ลาย No.22
- 4. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 1 ตัว
- 5. เวอร์เนียร์ไฮเกจ 1 ตัว
- 6. แว่นตานิรภัย 1 อัน
- 7. น้ำยาล้างแบบ,ปากกาเมจิก 1 อัน
- 8. ที่รองมีดกลึง,แผ่นโลหะบาง ละ 1อัน
- 9. แปรงลวด 1 อัน
- 10. ยันศูนย์ท้ายแท่น 1 ชุด
- 11. เกจวัดมุม 1 อัน
- 12.แปรง,ผ้า ทำความสะอาด ละ 1 ชุด

## ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยที่ 1 (Evaluation Sheet)

ชื่อรายวิชา	ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	หน้าที่	1
หัวข้อ/งาน	เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย		

สาขาวิชา	า : ช่างกลโรงงาน	ใบสั่งงาน	หน้าที่
ชื่อวิชา	: ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 รหัส 20102-2102	แผ่นที่ : 1	1
งาน	: ปฏิบัติงานกลึงเกลี่ยวสี่เหลี่ยมและพิมพ์ลาย		

จุดประเมินผล	เกณฑ์การให้คะแนน		หมายเหตุ	
	พิกัด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
1.ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและพิมพ์ลาย				
1. ปฏิบัติงานการกลึงขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง		10		
2. ปฏิบัติงานพิมพ์ลายได้ถูกต้องตามขั้นตอน		30		
3. ปฏิบัติงานลับมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมได้ถูกต้อง		10		
4. สามารถคำนวณความลึกของเกลียวได้		10		
5. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน		10		
6. ปฏิบัติงานกลึงเกลียวใช้งานได้		30		
รวมทั้งหมด		100		
2.คุณภาพงาน	ดีมาก	ดี	พอใช้	แก้ไข
งานพิมพ์ลายสวยงาม				
งานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมสวยงาม				

เจตคติ	ดีมาก	ดี	พอใช้	แก้ไข	หมายเหตุ
1.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน					
2.การตรงต่อเวลา					
3.การเก็บ การบำรุงรักษา รักษาความสะอาด					

เวลาเริ่มต้นา	น. เวลาสิ้นสุด	น.	รวม	ชั่วโมง	นาที
สรุปผลการประเมิน [	ผ่าน ไม่ผ่าน				
			ผู้ประเมิน		••••

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่

หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

	วิชา : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	การปฏิบัติงาน	
	รหัส : 20102-2102	แผ่นที่ : 1	
	<b>งาน</b> : สามารถกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและพิมพ์ลายได้		
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน	คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ข้อควรระวัง
1.การกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน	-ให้นักศึกษานำชิ้นงานจับกลึงปาดหน้าให้เรียบ	-มีดกลึงปาดหน้า	-เศษกลิ้ง
	พร้อมเจาะรูยันศูนย์ 1 ด้านพร้อมลบคมชิ้นงาน	-มีดกลึงปอกผิว	เศษโลหะ
25	1x45 องศา	-ที่รองมีดกลึง	จากการกลึง
12 10	-นำชิ้นงานมาทำการร่างแบบ ให้ได้ขนาดความ	-แผ่นโลหะบาง	ปาดหน้า
70	ยาว 70 มม.	-แว่นตา	กลึงปอก
	-ให้นักศึกษากลับด้านชิ้นงานอีกด้าน มาทำการ	-ดอกเจาะนำศูนย์	อาจจะ
	กลึงปาดหน้าชิ้นงานให้ได้ความยาว 70 มม.	-เวอร์เนียร์ๆ	กระเด็น
	-กลึงปอกขึ้นรูปให้ได้ขนาด Ø 44.3 มม. ยาว	-เวอร์เนียร์ไฮเกจ	
	้ ประมาณ 14 มม. เพื่อไว้พิมพ์ลาย ในกรณีพิมพ์	-น้ำยาร่างแบบ	
	ลายให้ได้ขนาด 45 มม.เพราะลายจะเพิ่มหรือนูน	-ผ้าและแปรงทำ	
	ขึ้นมา ได้ขนาด 45 มม.	ความสะอาด	
		-ใบสั่งงาน	
2. พิมพ์ลายได้ถูกต้องตาม	-ให้นักศึกษาปรับความเร็วรอบให้ช้า เพื่อที่จะ	-ล้อพิมพ์ลาย	
ขั้นตอนสวยงาม	พิมพ์ลายชิ้นงานตามแบบงาน ให้ได้ความยาว	No.22	
พิมพ์ลาย No.22	ประมาณ 14 มม.	-แปรงลวด	
3	-ทำการลบคมส่วนที่พิมพ์ลายตามแบบงาน	-น้ำมันหล่อลื่น	
	-ใช้แปรงลวดขัดที่ลายเพื่อให้ขึ้นลายดูความ	-ใบสั่งงาน	
12 10 70	สวยงาม		

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 2 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

	วิชา : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	การปฏิบัติงาน	
A O A	รหัส : 20102-2102	แผ่นที่ : 2	
	<b>งาน</b> : สามารถกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและพิมพ์ลายได้		
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน	คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ข้อควรระวัง
3. ลับมีดกลึงเกลียว	-ให้นักศึกษาลับมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อย	-มีดกลึงเกลียว	-เศษกลิ้ง
สี่เหลี่ยมได้ถูกต้อง	พร้อมที่จะกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม	สี่เหลี่ยม	เศษโลหะ
	-นำมีดกลึงเกลี่ยวสี่เหลี่ยม มาจับยึดบนป้อมมีด	-แว่นตา	จากการลับ
		-ใบสั่งงาน	มีดกลึงเกลียว
			สี่เหลี่ยม
			อาจจะ
			กระเด็น
4. คำนวณความลึกของ	-ให้นักศึกษาคำนวณความลึกของเกลียว ตาม	-เครื่องคิดเลข	
เกลียวได้	ตารางที่ 1.2 ค่าความกว้างปลายมีดและความลึก	-ใบสั่งงาน	
<u>สูตร</u> D=0.5P	เกลียวสี่เหลี่ยม		
	-วิธีคำนวณ ความลึกเกลียว		
	จากสูตร D=0.5P		
	แทนค่าเพื่อหาความลึกเกลียว จากสูตร		
5. ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามขั้นตอน	-ใบสั่งงาน	
ตามขั้นตอน	-ตั้งแต่การลับมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม		
	-นำชิ้นงานจับกลึงปาดหน้าให้เรียบพร้อมเจาะรูยัน		
	ศูนย์ พร้อมลบคม		
	-กลึงปอกขึ้นรูปให้ได้ขนาดตามแบบ พร้อมลบคม		
	-ปรับความเร็วรอบในการพิมพ์ลายชิ้นงานตาม		
	แบบงาน		
	-ใช้แปรงลวดขัดที่ลาย		
	-คำนวณความลึกของเกลียว		

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2

หน้าที่

3

หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

	<b>วิชา</b> : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	การปฏิบัติงาน	
	รหัส : 20102-2102	แผ่นที่ : 3	
	งาน : สามารถกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมและพิมพ์ลายได้		
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน	คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ข้อควรระวัง
6. ปฏิบัติงานกลึงเกลี่ยวใช้	-ให้นักศึกษานำมีดกลึงเกลี่ยวสี่เหลี่ยมที่ลับไว้มา	-มีดกลึงเกลียว	การเปิด
งานได้มีความเรียบร้อย	จับยึดบนป้อมมีด	สี่เหลี่ยม	เครื่องกลึง
พิมพ์ลาย No.22	-ทำการลบคมชิ้นงาน	-หวีวัดเกลียว	-การปิด
	-ตั้งกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมให้ได้ศูนย์กลางชิ้นงาน	-เวอร์เนียร์ๆ	เครื่องกลึงทุก
4 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	ตั้งมีดกลึงให้สัมผัสกับชิ้นงาน ปรับสเกลที่แขน	-แป้นเกลียว	ครั้ง ในการ
12 10 70	หมุนแท่นตัดขวางที่ตำแหน่ง 0 (ศูนย์)	-แว่นตา	ทำความ
//	-ถอยมีดออกจากชิ้นงานและเลื่อนมีดไปทางขวา	-ใบสั่งงาน	สะอาด
	ของชิ้นงาน		
	-ตั้งความเร็วรอบช้าๆเพื่อกลึงเกลียว		
	-ตั้งค่าระยะพิตซ์ของเครื่องกลึง 5 มม.		
	-เปิดเครื่องกลึง สับแขนโยกเพื่อกลึงเกลียว โดย		
	ป้อนให้มีดสัมผัสชิ้นงานเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เกิด		
	รอย		
	   -ทำการตรวจอบความถูกต้องของระยะพิตซ์ โดย		
	์ ใช้หวีวัดเกลียว		
	-ทำการกลึงเกลียวจนได้ความลึกที่คำนวณไว้		
	-ทำการทดสอบเกลียวอีกครั้ง โดยใช้เวอร์เนียร์ๆ		
	วัดความลึกเกลียว และถ้ามีแป้นเกลียวที่		
	ระยะพิตซ์เดียวกันให้ใช้แป้นเกลียวทดสอบ		
	-ตกแต่งรอยเยิน รอยที่กลึงเกลียว เพื่อความ		
	สวยงามและปลอดภัยในการใช้งาน		


ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 1


หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย



สาขาวิช	<b>า</b> : ช่างกลโรงงาน	ใบสังงาน	หน้าที
ชื่อวิชา	: ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 รหัส 20102-2102	แผ่นที่ : 2	1
งาน	: ปฏิบัติงานกลึงคว้านรูและกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมในได้		

คำสั่ง : ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมใน





วัสดุ เหล็ก St.37 ขนาด Ø 52 x 77 มม.

#### คำสั่งย่อย

1.ปฏิบัติขั้นตอนที่ 5 หยุดให้ครูผู้สอนได้ตรวจสอบ

#### ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 1. การกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน
- 2. ลับมีดกลึงเกลียวคว้านและมีดกลึงเกลียวในสี่เหลี่ยมได้ถูกต้อง
- 3. คำนวณความลึกของเกลียวได้
- 4. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน
- 5. ปฏิบัติงานกลึงเกลียวในสี่เหลี่ยมใช้งานได้มีความเรียบร้อย

#### เครื่องมือ/อุปกรณ์

- มีดกลึงปาดหน้า /มีดกลึงปอกผิว มีดกลึงคว้าน/กลึงเกลียวสี่เหลี่ยมใน
- 2. ดอกเจาะนำศูนย์
- 3. ดอกสว่าน
- 4. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 1 ตัว
- 5. เวอร์เนียร์ไฮเกจ 1 ตัว
- 6. แว่นตานิรภัย 1 อัน
- 7. น้ำยาล้างแบบ,ปากกาเมจิก 1 อัน
- 8. ที่รองมีดกลึง 1 อัน
- 9. ยันศูนย์ท้ายแท่น 1 ชุด
- 10. เกจวัดมุม 1 อัน
- 11. แปรง,ผ้า ทำความสะอาด ละ 1 ชุด
- 12.น้ำมันหล่อลื่น

## ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยที่ 1 (Evaluation Sheet)

ชื่อรายวิชา	ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	หน้าที่	1
หัวข้อ/งาน	เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย		

	สาขาวิช	า : ช่างกลโรงงาน	ใบสั่งงาน	หน้าที่
A CA	ชื่อวิชา	: ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 รหัส 20102-2102	แผ่นที่ : 1	1
	งาน	: ปฏิบัติงานกลึงคว้านรูและกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมในได้		

จุดประเมินผล	เกณฑ์การให้คะแนน			หมายเหตุ
	พิกัด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
1.ปฏิบัติงานกลึงคว้านรูและกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมใน	]			
1. ปฏิบัติงานการกลึงขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง		10		
2. ปฏิบัติลับมีดกลึงคว้านและมีดกลึงเกลียว		30		
สี่เหลี่ยมในได้				
3. สามารถคำนวณความลึกของเกลียวได้		10		
4. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน		10		
5. ปฏิบัติงานกลึงเกลียวในใช้งานได้		40		
รวมทั้งหมด		100		
2.คุณภาพงาน	ดีมาก	ดี	พอใช้	แก้ไข
งานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมในสวยงาม				
งานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมในใช้งานได้ดี				

เจตคติ	ดีมาก	ดี	พอใช้	แก้ไข	หมายเหตุ
1.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน					
2.ปฏิบัติตามกฎของโรงงาน					
3.การบำรุงรักษา รักษาความสะอาดเครื่องกลึง					

เวลาเริ่มต้น	น.	เวลาสิ้นสุด	น.	รวมชั่วโมงนาที
สรุปผลการประเมิน		ผ่าน 🔲 ไม่ผ่าน		
				ผู้ประเมิน

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 1 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

**วิชา** : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 การปฏิบัติงาน แผ่นที่ : 1 รหัส : 20102-2102 **งาน** : สามารถกลึงคว้านรูและกลึง เกลียวสี่เหลี่ยมในได้ คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน เครื่องมือ/อูปกรณ์ ข้อควรระวัง 1.การกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน -ให้นักศึกษานำชิ้นงานจับกลึงปาดหน้า -มีดกลึงปาดหน้า -การเปิด ให้เรียบพร้อมเจาะรูยันศูนย์ 1 ด้าน -มีดกลึงปอกผิว เครื่องกลึง Ø50 Ø35 พร้อมลบคมชิ้นงาน 1x45 องศา -มีดกลึงคว้านรู -เศษกลึ้ง -นำชิ้นงานมาทำการร่างแบบ ให้ได้ -ที่รองมีดกลึง เศษโลหะ ขนาดความยาว 75 มม. -แว่นตา จากการกลึง 75 -ให้นักศึกษากลับด้านชิ้นงานอีกด้าน มา ปาดหน้า -ดอกเจาะนำศูนย์ ทำการกลึงปาดหน้าชิ้นงานให้ได้ความ กลึงปอก -ดอกสว่านแต่ละ ยาว 75 มม. พร้อมลบคมชิ้นงาน อาจจะ ขนาด Ø 25.32มม. -กลึงปอกขึ้นรูปให้ได้ขนาด Ø 50 มม. กระเด็น -เวอร์เนียร์ๆ -ผ้าและแปรงทำ -เจาะรูให้ได้ขนาด Ø 25 มม. ทะลุ ตลอดเผื่อไว้กลึงคว้านรู ความสะอาด -ใบสั่งงาน -เจาะรูขนาด Ø ประมาณ 30-32 มม. ลึกประมาณ 62-63 มม. เหลือไว้กลึง คว้านรู -กลึงคว้านรูให้ได้ขนาด Ø 35 มม.ยาว 65 มม.พร้อมลมคมที่ปากรู -กลับชิ้นงานแล้วทำการกลึงคว้านรูให้ได้ ขนาด Ø 25.5 มม.พร้อมลมคมที่ปากรู

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

	V .	T	
A A	<b>วิชา</b> : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	การปฏิบัติงาน	
	รหัส : 20102-2102	แผ่นที่ : 2	
	<b>งาน</b> : สามารถกลึงคว้านรูและกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม		
	ในได้		
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน	คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ข้อควรระวัง
2. ลับมีดกลึงเกลียวคว้าน	-ให้นักศึกษาลับมีดกลึงคว้านและมีดกลึงเกลียวใน	-มีดกลึงคว้าน	- เศษโลหะ
และมีดกลึงเกลียว	สี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยพร้อมที่จะกลึงคว้านและกลึง	-มีดกลึงเกลียว	จากการลับ
สี่เหลี่ยมในได้ถูกต้อง	เกลียวสี่เหลี่ยมใน	สี่เหลี่ยมใน	มีดกลึงคว้าน
	-นำมีดกลึงคว้าน มาจับยึดบนป้อมมีด ทำการกลึง	-แว่นตา	และมีดกลึง
	คว้านตามใบสั่งงาน	-ใบสั่งงาน	เกลียว
-มีดกลึงคว้าน	-นำมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมใน มาจับยึดบนป้อมมีด		สี่เหลี่ยมใน
	ทำการกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมในตามใบสั่งงาน		อาจจะ
			กระเด็น
-มีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมใน			
3. คำนวณความลึกของ	-ให้นักศึกษาคำนวณความลึกของเกลียว ตาม	-เครื่องคิดเลข	
เกลียวได้	ตารางที่ 1.2 ค่าความกว้างปลายมีดและความลึก	-ใบสั่งงาน	
<u>สูตร</u> D=0.5P	เกลียวสี่เหลี่ยม		
	-วิธีคำนวณ ความลึกเกลียว		
	จากสูตร D=0.5P =0.5×5 = 2.5 มม.		
	แทนค่าเพื่อหาความลึกเกลียว จากสูตร		
4. ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามขั้นตอน	-ใบสั่งงาน	
ตามขั้นตอน	-ตั้งแต่การลับมีดกลึงคว้านและกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม		
	ใน		
	-นำชิ้นงานจับกลึงปาดหน้าให้เรียบพร้อมเจาะรูยัน		
	ศูนย์ พร้อมลบคม		
	- กลึงปอกขึ้นรูปให้ได้ขนาดตามแบบ พร้อมลบคม		

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 3 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

pt-		.0.00	
A A	<b>วิชา</b> : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	การปฏิบัติงาน	
	รหัส : 20102-2102	แผ่นที่ : 3	
Tees.	<b>งาน</b> : สามารถกลึงคว้านรูและกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม		
	ในได้		
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน	คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ข้อควรระวัง
4. ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	-เจาะรูให้ได้ขนาด ตามใบสั่งงาน	-ใบสั่งงาน	
ตามขั้นตอน	-กลึงคว้านรูให้ได้ขนาด ตามใบสั่งงานพร้อมลมคม		
	ที่ปากรู		
	-กลับชิ้นงานแล้วทำการกลึงคว้านรูให้ได้ขนาด		
	ตามใบสั่งงาน พร้อมลมคมที่ปากรู		
	-คำนวณความลึกของเกลียว		
5. ปฏิบัติงานกลึงเกลี่ยว	-ให้นักศึกษานำมีดกลึงเกลียวในSquare 30x5 ที่	-มีดกลึงปาดหน้า	-การเปิด
สี่เหลี่ยมในใช้งานได้มี	ลับไว้มาจับยึดบนป้อมมืดและทำการตั้งมืด	-มีดกลึงปอกผิว	เครื่องกลึง
ความเรียบร้อย	-นำมีดกลึงเกลี่ยวในSquare 30x5 สัมผัสกับรูใน	-มีดกลึงคว้านรู	-การปิด
	ชิ้นงานและตั้งสเกลที่แท่นตัดขวางที่ตำแหน่ง 0	-ที่รองมีดกลึง	เครื่องกลึงทุก
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	-ถอยมีดกลึงออกมาเพื่อทำการกลึงเกลียว	-แว่นตา	ครั้ง ในการ
	-ตั้งเครื่องกลึงเพื่อที่จะกลึงเกลียว ระยะพิตซ์ 5	-ดอกเจาะนำศูนย์	ทำความ
65 75	มม. พร้อมตั้งความเร็วรอบช้าๆ ในการกลึงเกลียว	-ดอกสว่านแต่ละ	สะอาด
, /5	-ทำการกลึงเกลียวใน จนได้ความลึกตามที่คำนวณ	ขนาด Ø 25,32	
	มา โดยมีการทดสอบเกลียวเป็นระยะๆจากเกลียว	มม.	
	นอกที่กลึงเกลียวมาแล้วช่วยในการทดสอบเกลียว	-เวอร์เนียร์ๆ	
	-ทำการลบคมตกแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย ก่อนนำ	_ -ผ้าและแปรงทำ	
	ออกจากเครื่องกลึง	ความสะอาด	
	-ถอดเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งทำ		
	ความสะอาดวัสดุ-อุปกรณ์ เก็บเข้าที่และใช้ผ้า		
	้ " แปรงทำความสะอาดเครื่องกลึง		

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 1 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย


สาขาวิชา : ช่างกลโรงงาน

**ชื่อวิชา** : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 รหัส 20102-2102

งาน : ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้

ใบสั่งงาน หน้าที่ แผ่นที่ : 3 1

คำสั่ง : ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้



วัสดุ เหล็ก St.37 ขนาด Ø 42 x 72 มม.

#### คำสั่งย่อย

- 1.ปฏิบัติขั้นตอนที่ 2 หยุดให้ครูผู้สอนได้ตรวจสอบ
- 2.ปฏิบัติขั้นตอนที่ 6 หยุดให้ครูผู้สอนได้ตรวจสอบ

#### ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 1. การกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน
- 2. พิมพ์ลายได้ถูกต้องตามขั้นตอนสวยงาม
- 3. ลับมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมได้ถูกต้อง
- 4. คำนวณความลึกของเกลียวได้
- 5. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน
- 6. ปฏิบัติงานกลึงเกลี่ยวใช้งานได้มีความเรียบร้อย

#### เครื่องมือ/อุปกรณ์

- มีดกลึงปาดหน้า /มีดกลึงปอกผิว มีดกลึงตกร่อง/มีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม คางหมู
- 2. ล้อพิมพ์ลาย No.22
- 3. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 1 ตัว
- 4. เวอร์เนียร์ไฮเกจ 1 ตัว
- 5. แว่นตานิรภัย 1 อัน
- 6. น้ำยาล้างแบบ.ปากกาเมจิก 1 อัน
- 7. ที่รองมีดกลึง,แผ่นโลหะบาง ละ 1อัน
- 8. แปรงลวด 1 อัน
- 9. ยันศูนย์ท้ายแท่น 1 ชุด
- 10. เกจวัดมุม 1 อัน
- 11.แปรง,ผ้า ทำความสะอาด ละ 1 ชุด

## ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยที่ 1 (Evaluation Sheet)

ชื่อรายวิชา	ผลิตชินส่วนด้วยเครื่องมือกล 2		หน้าที	1	
หัวข้อ/งาน	เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้า				
	<b>สาขาวิชา</b> : ช่างกลโรงงาน			ใบสั่งงาน	หน้าที่
	<b>ชื่อวิชา</b> : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง	มือกล 2 รหัส	20102-2102	แผ่นที่ : 3	1
งาน : ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้					
	จุดประเมินผล	เร	าณฑ์การให้คะเ	เนน	หมายเหต
		พิกัด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	

จุดประเมินผล	เกณฑ์การให้คะแนน		หมายเหตุ	
	พิกัด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
1.ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้				
1. ปฏิบัติงานการกลึงขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง		10		
2. ปฏิบัติลับมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้		30		
3. สามารถคำนวณความลึกของเกลียวได้		10		
4. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน		10		
5. ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูใช้งานได้		40		
รวมทั้งหมด		100		
2.คุณภาพงาน	ดีมาก	ดี	พอใช้	แก้ไข
งานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูสวยงาม				
งานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูใช้งานได้ดี				

เจตคติ	ดีมาก	ดี	พอใช้	แก้ไข	หมายเหตุ
1.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน					
2.ปฏิบัติตามกฎของโรงงาน					
3.การบำรุงรักษา รักษาความสะอาดเครื่องกลึง					

เวลาเริ่มต้นน.	เวลาสิ้นสุดน.	รวมชั่วโมงนาที
สรุปผลการประเมิน 🗌	ผ่าน 🔲 ไม่ผ่าน	
		ผู้ประเมิน

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2

หน้าที่

1

หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

	วิชา : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	การปฏิบัติงาน	
	รหัส : 20102-2102	แผ่นที่ : 1	
	<b>งาน</b> : สามารถกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคาง		
	หมูได้		
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน	คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ข้อควรระวัง
1.การกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน	-ให้นักศึกษานำชิ้นงานจับกลึงปาดหน้า	-มีดกลึงปาดหน้า	-การเปิด
500	ให้เรียบ พร้อมลบคมชิ้นงาน 2x45°	-มีดกลึงปอกผิว	เครื่องกลึง
	-นำชิ้นงานมาทำการร่างแบบ ให้ได้	-ที่รองมีดกลึง	-เศษกลึง
Ø 40	ขนาดความยาว 70 มม.	-แว่นตา	เศษโลหะ
	-ให้นักศึกษากลับด้านชิ้นงานอีกด้าน มา	-ดอกเจาะนำศูนย์	จากการกลึง
12 10	ทำการกลึงปาดหน้าชิ้นงาน พร้อมเจาะ	-เวอร์เนียร์ฯ	ปาดหน้า
70	รูยันศูนย์	-ผ้าและแปรงทำ	กลึงปอก
	-กลึงปอกขึ้นรูปให้ได้ขนาด Ø 40 มม.	ความสะอาด	อาจจะ
	ยาว 13 มม.พร้อมลบคม	-ใบสั่งงาน	กระเด็น
	-จับชิ้นงานทำการยันศูนย์ให้ชิ้นงานยาว		
	พอที่จะกลึงปอก ยาว 60 มม.		
	-กลึงปอกชิ้นงานขนาด Ø 30 มม. ให้ได้		
	ขนาดยาว 60 มม. พร้อมกลึงลบคมที่		
	ปลายชิ้นงาน 2x45°		
	-กลึงตกร่องให้ได้ขนาด Ø 20.5 มม.		
	กว้าง 10 มม.		
2. ลับมีดกลึงเกลี่ยวสี่เหลี่ยมคางหมู	-ให้นักศึกษาลับมีดกลึงเกลี่ยวสี่เหลี่ยม	-มีดกลึงเกลียว	- เศษโลหะ
ได้	คางหมูให้เรียบร้อยพร้อมที่จะกลึง	สี่เหลี่ยมคางหมู	จากการลับ
$\triangle$	เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู	-แว่นตา	มีดกลึง
	-นำมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู มาจับ	-ใบสั่งงาน	อาจจะ
	ยึดบนป้อมมืด ตามใบสั่งงาน		กระเด็น

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 2

หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

	วิชา : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	การปฏิบัติงาน	
	รหัส : 20102-2102	แผ่นที่ : 2	
	<b>งาน</b> : สามารถกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคาง		
	หมูได้		
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน	คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ข้อควรระวัง
3. คำนวณความลึกของเกลียวได้	-ให้นักศึกษาคำนวณความลึกของเกลียว	-เครื่องคิดเลข	
<b>สูตร</b> t1=0.5P+ac	ตามตารางที่ 1.3 ค่าความกว้างปลายมีด	-ใบสั่งงาน	
	และความลึกเกลียวสี่เหลี่ยม		
	-วิธีคำนวณ ความลึกเกลียว		
	จากสูตร t1=0.5P+ac =(0.5x6)+0.5		
	=3.5 มม.		
	แทนค่าเพื่อหาความลึกเกลียว จากสูตร		
4. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน	ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามขั้นตอน	-มีดกลึงปาดหน้า	
	-ตั้งแต่การลับมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคาง	-มีดกลึงปอกผิว	
	หมู	-มีดกลึงเกลียว	
	-นำชิ้นงานจับกลึงปาดหน้าให้เรียบ	สี่เหลี่ยมคางหมู	
	พร้อมเจาะรูยันศูนย์ พร้อมลบคม	-มีดกลึงเซาะร่อง	
	-กลึงปอกขึ้นรูปให้ได้ขนาดตามแบบ	-แว่นตา	
	พร้อมลบคม		
	-กลึงตกร่องให้ได้ขนาด ตามแบบ		
	-คำนวณความลึกของเกลียว		

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 3 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

<u> </u>	วิชา : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	การปฏิบัติงาน	
	รหัส : 20102-2102	แผ่นที่ : 3	
	<b>งาน</b> : สามารถกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคาง		
	หมูได้		
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน	คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ข้อควรระวัง
5.ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคาง	-ให้นักศึกษานำมืดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม	-มีดกลึงเกลียว	การเปิด
หมูใช้งานได้	คางหมูที่ลับไว้มาจับยึดบนป้อมมืด	สี่เหลี่ยมคางหมู	เครื่องกลึง
5.6	-ตั้งศูนย์มีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู	-หวีวัดเกลียว	-การปิด
38	กับชิ้นงาน	-เวอร์เนียร์ๆ	เครื่องกลึงทุก
Ø40	-ตั้งมีดกลึงให้สัมผัสกับชิ้นงาน ปรับ	-แป้นเกลียว	ครั้ง ในการ
	สเกลที่แขนหมุนแท่นตัดขวางที่	-แว่นตา	ทำความ
	ตำแหน่ง 0 (ศูนย์)	-ใบสั่งงาน	สะอาด
12 10 70	-ถอยมีดกลึงออกจากชิ้นงานแล้วเลื่อน		
	มีดกลึงไปทางขวาของชิ้นงาน		
	-ตั้งความเร็วรอบช้าๆเพื่อกลึงเกลียว		
	-ตั้งค่าระยะพิตซ์ของเครื่องกลึง 5 มม.		
	-เปิดเครื่องกลึง สับแขนโยกเพื่อกลึง		
	เกลียว โดยป้อนให้มีดสัมผัสชิ้นงาน		
	เพียงเล็กน้อย เพื่อให้เกิดรอย		
	-ทำการตรวจอบความถูกต้องของ		
	ระยะพิตซ์ โดยใช้หวีวัดเกลียว		
	-ทำการกลึงเกลียวจนได้ความลึกที่		
	คำนวณไว้		
	-ทำการทดสอบเกลียวอีกครั้ง โดยใช้		
	เวอร์เนียร์ฯวัดความลึกเกลียว และถ้ามี		
	แป้นเกลียวที่ระยะพิตซ์เดียวกันให้ใช้		
	แป้นเกลียวทดสอบ		

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 1 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย



สาขาวิชา : ช่างกลโรงงาน


ชื่อวิชา : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 รหัส 20102-2102


**งาน** : ปฏิบัติงานกลึงคว้านรูและกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู

ในได้

ใบสั่งงาน หน้าที่ แผ่นที่ : 4 1

คำสั่ง : ปฏิบัติงานกลึงคว้านรูและกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูในได้





วัสดุ เหล็ก St.37 ขนาด Ø 52 x 77 มม.

#### คำสั่งย่อย

1.ปฏิบัติขั้นตอนที่ 5 หยุดให้ครูผู้สอนได้ตรวจสอบ

#### ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 1. การกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน
- 2. ลับมีดกลึงเกลียวคว้านและมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูในได้
- 3. คำนวณความลึกของเกลี่ยวได้
- 4. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน
- 5. ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูในใช้งานได้มีความเรียบร้อย

#### เครื่องมือ/อุปกรณ์

- มีดกลึงปาดหน้า /มีดกลึงปอกผิว มีดกลึงคว้าน/กลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคาง หมูใน
- 2. ดอกเจาะนำศูนย์
- 3. ดอกสว่าน
- 4. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 1 ตัว
- 5. เวอร์เนียร์ไฮเกจ 1 ตัว
- 6. แว่นตานิรภัย 1 อัน
- 7. น้ำยาล้างแบบ,ปากกาเมจิก 1 อัน
- 8. ที่รองมีดกลึง 1 อัน
- 9. ยันศูนย์ท้ายแท่น 1 ชุด
- 10. เกจวัดมุม 1 อัน
- 11. แปรง,ผ้า ทำความสะอาด ละ 1 ชุด
- 12.น้ำมันหล่อลื่น

## ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยที่ 1 (Evaluation Sheet)

ชื่อรายวิชา	ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	หน้าที่	2
หัวข้อ/งาน	เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย		

	สาขาวิช	า : ช่างกลโรงงาน	ใบสั่งงาน	หน้าที่
	ชื่อวิชา	: ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 รหัส 20102-2102	แผ่นที่ : 4	1
100	งาน	: ปฏิบัติงานกลึงคว้านรูและกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคาง		
	หมูในได้			

จุดประเมินผล	Lſ	าณฑ์การให้คะเ	เนน	หมายเหตุ
	พิกัด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
1.ปฏิบัติงานกลึงคว้านรูและกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคา	างหมูใน			
1. ปฏิบัติงานการกลึงขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง		10		
2. ปฏิบัติลับมีดกลึงคว้านและมีดกลึงเกลียว		30		
สี่เหลี่ยมคางหมูในได้				
3. สามารถคำนวณความลึกของเกลียวได้		10		
4. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน		10		
5. ปฏิบัติงานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูในใช้งาน		40		
ได้				
รวมทั้งหมด		100		
2.คุณภาพงาน	ดีมาก	ดี	พอใช้	แก้ไข
งานกลึงเกลี่ยวสี่เหลี่ยมคางหมูในสวยงาม				
งานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูในใช้งานได้ดี				

เจตคติ	ดีมาก	ดี	พอใช้	แก้ไข	หมายเหตุ
1.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน					
2.ปฏิบัติตามกฎของโรงงาน					
3.การบำรุงรักษา รักษาความสะอาดเครื่องกลึง					

เวลาเริ่มต้นเ	ı. เวลาสิ้นสุดน.	รวม	ชั่วโมง	นาที
สรุปผลการประเมิน [	🗌 ผ่าน 🔲 ไม่ผ่าน			
		ผู้ประเมิน		

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 1 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

	วิชา : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 รหัส : 20102-2102 งาน : สามารถกลึงคว้านรูและกลึง เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูในได้	การปฏิบัติงาน แผ่นที่ : 1	
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน	คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ข้อควรระวัง
1.การกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน  65 75	-ให้นักศึกษานำชิ้นงานจับกลึงปาดหน้า ให้เรียบพร้อมเจาะรูยันศูนย์ 1 ด้าน พร้อมลบคมชิ้นงาน 1x45 องศา -นำชิ้นงานมาทำการร่างแบบ ให้ได้ ขนาดความยาว 75 มมให้นักศึกษากลับด้านชิ้นงานอีกด้าน มา ทำการกลึงปาดหน้าชิ้นงานให้ได้ความ ยาว 75 มม. พร้อมลบคมชิ้นงาน -กลึงปอกขึ้นรูปให้ได้ขนาด Ø 50 มมเจาะรูให้ได้ขนาด Ø 25 มม. ทะลุ ตลอดเผื่อไว้กลึงคว้านรู -เจาะรูขนาด Ø ประมาณ 30-32 มม. ลึกประมาณ 62-63 มม. เหลือไว้กลึง คว้านรู -กลึงคว้านรูให้ได้ขนาด Ø 35 มม.ยาว 65 มม.พร้อมลมคมที่ปากรู -กลับชิ้นงานแล้วทำการกลึงคว้านรูให้ได้ขนาด Ø 25.5 มม.พร้อมลมคมที่ปากรู	-มีดกลึงปาดหน้า -มีดกลึงปอกผิว -มีดกลึงคว้านรู -ที่รองมีดกลึง -แว่นตา -ดอกเจาะนำศูนย์ -ดอกสว่านแต่ละ ขนาด Ø 25,32มมเวอร์เนียร์ฯ -ผ้าและแปรงทำ ความสะอาด -ใบสั่งงาน	-การเปิด เครื่องกลึง -เศษกลึง เศษโลหะ จากการกลึง ปาดหน้า กลึงปอก อาจจะ กระเด็น

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 2 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

	วิชา : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	การปฏิบัติงาน	
<b>AOA</b>	รหัส : 20102-2102	แผ่นที่ : 2	
	<b>งาน</b> : สามารถกลึงคว้านรูและกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม		
	ในได้		
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน	คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ข้อควรระวัง
2. ลับมีดกลึงเกลียวคว้าน	-ให้นักศึกษาลับมีดกลึงคว้านและมีดกลึงเกลียว	-มีดกลึงคว้าน	- เศษโลหะ
และมีดกลึงเกลียว	สี่เหลี่ยมคางหมูในให้เรียบร้อยพร้อมที่จะกลึงคว้าน	-มีดกลึงเกลียว	จากการลับ
สี่เหลี่ยมคางหมูในได้	และกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูใน	สี่เหลี่ยมคางหมูใน	มีดกลึงคว้าน
	-นำมีดกลึงคว้าน มาจับยึดบนป้อมมีด ทำการกลึง	-แว่นตา	และมีดกลึง
	คว้านตามใบสั่งงาน	-ใบสั่งงาน	เกลียว
-มีดกลึงคว้าน	-นำมีดกลึงเกลียวในสี่เหลี่ยม มาจับยึดบนป้อมมีด		สี่เหลี่ยมคาง
	ทำการกลึงเกลียวในสี่เหลี่ยมตามใบสั่งงาน		หมูใน อาจจะ
			กระเด็น
-มีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม -			
คางหมูใน			
3. คำนวณความลึกของ	-ให้นักศึกษาคำนวณความลึกของเกลี่ยว ตาม	-เครื่องคิดเลข	
เกลียวได้	ตารางที่ 1.2 ค่าความกว้างปลายมีดและความลึก	-ใบสั่งงาน	
<u>สูตร</u> t1=0.5P+ac	เกลียวสี่เหลี่ยม		
	-วิธีคำนวณ ความลึกเกลียว		
	จากสูตร t1=0.5P+ac =(0.5x6)+0.5		
	=3.5 มม.		
	แทนค่าเพื่อหาความลึกเกลียว จากสูตร		
4. ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามขั้นตอน	-ใบสั่งงาน	
ตามขั้นตอน	-ตั้งแต่การลับมีดกลึงคว้านและกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม		
	คางหมูใน		
	-นำชิ้นงานจับกลึงปาดหน้าให้เรียบพร้อมเจาะรูยัน		
	ศูนย์ พร้อมลบคม		
	-กลึงปอกขึ้นรูปให้ได้ขนาดตามแบบ พร้อมลบคม		

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2

หน้าที่

3


หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย


	วิชา : ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2	การปฏิบัติงาน	
	รหัส : 20102-2102	แผ่นที่ : 3	
	<b>งาน</b> : สามารถกลึงคว้านรูและกลึง		
	เกลียวสี่เหลี่ยมในได้		
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน	คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน	เครื่องมือ/อุปกรณ์	ข้อควรระวัง
4. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน	-เจาะรูให้ได้ขนาด ตามใบสั่งงาน	-ใบสั่งงาน	
	-กลึงคว้านรูให้ได้ขนาด ตามใบสั่งงาน		
	พร้อมลมคมที่ปากรู		
	-กลับชิ้นงานแล้วทำการกลึงคว้านรูให้		
	ได้ขนาด ตามใบสั่งงาน ลมคมที่ปากรู		
	-คำนวณความลึกของเกลียว		
5. ปฏิบัติงานกลึงเกลี่ยวสี่เหลี่ยมคาง	-ให้นักศึกษานำมีดกลึงเกลียวใน	-มีดกลึงเกลียวใน	-การเปิด
หมูในใช้งานได้	Tr 32x6 ที่ลับไว้มาจับยึดบนป้อมมืด	Tr 32x6	เครื่องกลึง
	และทำการตั้งมีดกลึง	-ที่รองมีดกลึง	-การปิด
92 x6	-นำมีดกลึงเกลียวใน Tr 32x6 สัมผัส	-แว่นตา	เครื่องกลึงทุก
	กับรูในชิ้นงานและตั้งสเกลที่แท่น	-เวอร์เนียร์ฯ	ครั้ง ในการ
65	ตัดขวางที่ตำแหน่ง 0	-แป้นเกลียว	ทำความ
. 75	-ถอยมีดกลึงออกมาเพื่อทำการกลึง	-ผ้าและแปรงทำ	สะอาด
	เกลียว	ความสะอาด	
	-ตั้งเครื่องกลึงเพื่อที่จะกลึงเกลียว		
	ระยะพิตซ์ 5 มม. พร้อมตั้งความเร็ว		
	รอบช้าๆ ในการกลึงเกลียว		
	-ทำการกลึงเกลียวใน จนได้ความลึก		
	ตามที่คำนวณมา โดยมีการทดสอบ		
	เกลี่ยวเป็นระยะๆจากเกลี่ยวนอกที่กลึง		
	เกลียวมาแล้วช่วยในการทดสอบเกลียว		

(Power point)


ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 1

หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย





ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 2 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย



#### ตารางเกลียวเมตริก ISO

ขนาดเส้นผ่าน	เกลียวปก	ติ (เกลือวหอาบ)	เก	ลือวละเอือด
ศูนย์กลาง ยอดเกลียว (มม.)	ระยะพิตช์ (มม.)	ขนาดรูเจาะทำเกลียว (มม.)	ระอะพิตช์ (มม.)	ขนาดรูเจาะทำเกลียว (มม.)
1.4	0.3	1.1	-	-
1.6	0.35	1.25	-	-
2	0.4	1.6	-	-
2.5	0.45	2.05	-	-
3	0.5	2.5	-	-
4	0.7	3.3	-	-
5	0.8	4.2	-	-
6	1.0	5.0	-	-
8	1.25	6.75	1.0	7.0
10	1.5	8.5	1.25	8.75
12	1.75	10.25	1.5	10.50
14	2.0	12.00	1.5	12.50
16	2.0	14.00	1.5	14.50
18	2.5	15.50	1.5	16.50
20	2.5	17.50	1.5	18.50

(Power point)


ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2

หน้าที่

หัวข้อ/งาน เกลี่ยว งานกลึงเกลี่ยว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย



ตัวอย่างที่ 1 ต้องการกลึงเกลียวเมตริก ISO M 16 จงคำนวณหาค่าต่าง ๆจากตารางเกลียวเมตริก ISO M 16 มี ระยะพิตช์ 2 มม.



#### วิธีท่า


1.ความลึกเกลียว

2.รัศมีโค้วที่ท้องเกลียว R = 0.1443P = 0.1443 x 2 = 0.2886 มม.

3.ชนาดเจาะรูเพื่อท่าเกลียว TDS= D-P = 16-2



2. เกลียวสี่เหลี่ยม (Square Thread)






คือเกลียวที่มีมุมเป็น ๑๐ องศาและมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานที่ ค้องการส่งกำลังมากๆ เช่น เกลียวของปากกาจับงาน


ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ **4**หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

#### ตารางที่ 2 ดำความกว้างปลายมีดและความลึกเกลียวสี่เหลี่ยม



ระยะพิธร์ (มแ.)	สวามกว้าง และความลึก เกลือว(มม.)	ระธะที่ยช่ (มห.)	ความกว้าง และความลึก เกลียว(มม.)		
2	1	6	3	14	7
3	1.5	8	4	16	8
4	2	10	5	18	9
5	2.5	12	6	20	10

<u>ตัวอย่างที่ 2</u> ต้องการกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม Square 20x4 มม. จงดำนวณหาดำต่าง ๆจากโจทย์เก<mark>ลียวมี</mark> ขนาดโตนอก 20 มม. ระยะพิตซ์ 4 มม.



#### วิธีทำ

1.ความลึกเกลียว  $D = 0.5P = 0.5 \times 4 = 2 บบ.$ 

2.ความกว้างมีคกลึงและความกว้างยอดเกลียว R = 0.5P = 0.5x4 = 2 มม.

#### (Power point)

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2


หน้าที่


หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย



## 3..เกลียวสี่เหลี่ยมดางหมู (Tr)


ดือ เกลียวที่มีมุมรวมยอดเกลียว 30 อาศา เป็นเกลียวที่เหมาะสำหรับใช*้*ใน<u>การสำ</u> กำลัวซับเดลือน เพราะมีความแซ็วแรวกว่าเกลียวสามเหลี่ยม เช่น เกลียวปากกาจับ ชิ้นวาน เกลียวเพลานำของเครื่องกลิง








## ตารางที่ 3 ค่าต่างๆของเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูเมตริก (มม.)






ขนาด เกลียว Ø	ความลึก เกลียว (h)	ความ กว้าง ปลาย เกลียว (b)	ขนาค เกลียว Ø	ความลึก เกลียว (h)	ความ กว้าง ปลาย เกลียว (b)	ขนาค เกลียว Ø	ความลึก เกลียว (h)	ความ กว้าง ปลาย เกลียว (b)
Tr10x2	1.25	0.597	Tr18x4	2.25	1.329	Tr26x5	2.75	1.695
Tr12x3	1.75	0.963	Tr20x4	2.25	1.329	Tr28x5	2.75	1.695
Tr14x3	1.75	0.963	Tr22x5	2.75	1.695	Tr30x6	3.50	1.926
Tr16x4	2.25	1.329	Tr24x5	2.75	1.695	Tr32x6	3.50	1.926

#### (Power point)

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 6 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

<u>ตัวอย่างที่ 3</u> ต้องการกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมดาง หมูเมตริก Tr 20 x 4 จงดำนวณหาดำต่างๆ





#### วิธีทำ

1.ความลึกเกลียว


 $t_{1}=0.5P+ac = (0.5x_{4})+0.25 = 2.25 \text{ MJ}.$ 

2.ความกว้างปลายเกลียว

b =0.366P-0.54ac = (0.366x4)-(0.54x0.25) =1.329 มม.

## ประโยชน์ของเกลียว

 ใช้เป็นอุปกรณ์จับยึด เช่น เกลียวของปากกาจับชิ้นงาน หรือใช้ ชับยึดชิ้นงานเข้าคัวยกัน




(Power point)

 ชื่อรายวิชา
 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
 หน้าที่
 7

 หัวข้อ/งาน
 เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

# ประโยชน์ของเกลียว

ใช้เป็นอุปกรณ์ในเครื่องมือวัดละเอียด ทำให้การวัดขึ้นงานแม่นยำ



## ประโยชน์ของเกลียว

<mark>3.ใช้เป็นอุปกรณ์ทุ่นแร</mark>งในการยกของหนัก ๆเช่น เกลียวแม่<mark>แรงยกรถ</mark>







ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 8 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย



4.ใช้ในการส่วกำลัง เพื่อให้เกิดงานขึ้นมา เช่น เกลียวเพลานำของ เครื่องกลีง



# ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียว




(Power point)

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 9


หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

# ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียว



นำมีกกลีวเกลียวสี่เหลี่ยม ถ้ากรณีก่อวการกลีวเกลียวสี่เหลี่ยมกาวหมูมาจับบนป้อม มีกให้ไก้ศูนย์กลาววาน พร้อมเกจเกลียวสี่เหลี่ยมกาวหมู (เกจวักมุมเอ็กมี่)


# ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียว



ກວັດກຣ້ອງກລິງໃນໄດຣະສະກັດສ໌ (M) ຄານຄ້ອງຄາຣຄລິງຫຣ້ອນີ້ຄຳພວດເນາ ຄຳ ຄ້ອງຄາຣຄລິງເຄລີ່ສວນຶ່ວ (DP) ໃນນຳຈຳພວນເຄລີ່ສວກໍອນຶ່ວນາຄວິເຄຣື່ອງຄລິງ


ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 10 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

# ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียว



กวิกวามเร็วรอบประมาณ 30—40 รอบ/นาที พรือ กวิให้ความเร็วรอบสำ เปิดเครื่องกลึง เพื่อทำการกลึงเกลียว สับคนโยกเพื่อทำการกลึงเกลียว โดยให้มีกกลึงสัมผัสพรือกิน สิ้นงานเล็กน้อย เพื่อให้เกิดรอยที่ผิวของสิ้นงาน และมีการตรวจสอบ โดยกอยมีกกลึงออก แล้วกลับมายังเริ่มกัน

## ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียว



ทำการพยุกเครื่อวกลีว เพื่อทำการแรวจสอบเกลียวว่าระยะพักย์ถูกกัอวาเรือไม่ (โดยใช้ พวีวัดเกลียว , เวอร์เพียร์กาลิปเปอร์) ในการแรวจสอบ กำถูกกัอวทำการกลีวเกลียว ท่อไป แก่ถ้าไม่ถูกกัอวให้ปรับกว็ใหม่และทำการกลีวเกลียวให้มีกกลีวสัมผัสชิ้นวาน แล้วทำการแรวจสอบให้ถูกกัอว โดยใช้หวีวัดเกลียวเหมือนเกิม

11


#### งานนำเสนอ หน่วยที่ 1

#### (Power point)

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่


หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

# ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียว



ทำการป้อนกลึงไปเรื่อยๆ ทามชั้นทอน โดยการป้อนจากสเกลนท่นทักชวางทามที่ได้ ทำนวณมาจนได้กวามลึกเกลียวทามที่ก่องการ แล้วทำการทกสอบถ้วยเกรื่องมือทกสอบ ท่างๆเช่นแป็นเกลียว (Thread Ring Gauge)

# ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียว



ทำการป้อนกลึงไปเรื่อย ๆ ถามชั้นถอน โดยการป้อนจากสเกลนทันกักชวางกามที่ได้ ดำนวณมาจนได้ความลึกเกลียวถามที่ก่องการ กรณีไม่ได้กลึงเป็นเกลียว อาจากสอบ ความลึกกัวยเวอร์เนียร์กาลิปเปอร์

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 12 หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย





เมื่อกลีวเคลียวจนได้ความลึกดามที่ก็อวการ จนทกสอบว่าใช่ได้ เป็นเคลียวพมุนคล่อว แล้ว ให้ทำการคลีวลบดมชื้นวานอีกครั้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้วานและเพื่อความ เรียบร้อยสวยวาม

# ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลึงเกลียว



<mark>ตัวอย่างขึ้นงาน งานกลึงเกลียวสี่เหลี่ยม</mark>

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 13

หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

## ขั้นตอนการกลึงเกลียวในสี่เหลี่ยมและเกลียวในสี่เหลี่ยมคางหมู



การกลึงเกลียวในสี่เหลี่ยมและเกลียวในสี่เหลี่ยมดางหมู

#### ชั้นตอนการกลึงเกลียวในสี่เหลี่ยมและเกลียวในสี่เหลี่ยมดางหมู

ลังมีกกลีวเกลียวในสี่เหลี่ยม พร้อเกลียวในสี่เหลี่ยมกาวพมู เครียมไวในกรณีเกลียว สี่เหลี่ยมกาวพมูเมคริก คือ เกลียว Tr มีมุมรวมยอกเกลียว 29 อวศา กำเป็นเกลียว สี่เหลี่ยมกาวพมูเกลียวนิ้ว คือเกลียวเอกเม่ (ACME) มีมุมรวมยอกเกลียว 29 อวศา คือวใช้เลือกเกจให้ถูกคือว



ភេទភេឌី១ដីមេនីមរភោពអញ្ជររភេតិ 30°



เกจเกลียวสี่เหลี่ยมกาวหมเอกเม่ 20°

ชื่อรายวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 หน้าที่ 14

หัวข้อ/งาน เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย

## ขั้นตอนการกลึงเกลียวในสี่เหลี่ยมและเกลียวในสี่เหลี่ยมคางหมู

ดั้วแทนเลื่อนบนให้ดั้วฉากกับแทนตัดขวาง(0 องศา)พร้อมนำมีดกลีงดว่านรูมาจับฮีด



ดั้วแทนเลือนงนเครื่อวกลีวให้ตั้วฉากกับแทนตัดขวาว

#### วิธีการตรวจสอบเกลียว

วิธีการครวจสอบเกลียว เป็นการครวจสอบความถูกต้องของเกลียวว่า สามารถนำมาใช้งานได้หรือไม่ซึ่งมีวิธีการครวจสอบหลายวิธี แต่ละวิธี ก็แคกต่างกันไป คำที่ครวจสอบได้ก็มีความแคกต่างกันขึ้นอยู่กับงาน ที่ต้องการ การครวจสอบต่างๆ



พวีวัตเกลียวระบบเมกรัก



พวีวักเกลียวระบบเกลียวนิ้ว

(Power point)

 ชื่อรายวิชา
 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
 หน้าที่
 15

 หัวข้อ/งาน
 เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและงานพิมพ์ลาย



#### วิธีการตรวจสอบเกลียว

วิธีการศรวจสอบเกลียว เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของเกลียวว่า สามารถนำมาใช้งานได้หรือไม่ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบหลายวิธี แต่ละวิธี ก็แตกต่างกันไป คำที่ตรวจสอบได้ก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับงาน ที่ต้องการ การตรวจสอบต่างๆ






Thread King Gauge



#### วิธีการตรวจสอบเกลียว

วิธีการครวจสอบเกลียว เป็นการครวจสอบความถูกต้องของเกลียวว่า สามารถนำมาใช้งานได้หรือไม่ซึ่งมีวิธีการครวจสอบหลายวิธี แต่ละวิธี ก็แคกต่างกันไป คำที่ครวจสอบได้ก็มีความแคกต่างกันขึ้นอยู่กับงาน ที่ค้องการ การครวจสอบต่างๆ



## ดัชนีการเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผลคะแนน		ผลต่าง	ดัชนี	ร้อยละคะแนน
สาเตบ	" ขย-สกุส	Pre-Test	Post-Test	คะแนน	ประสิทธิผล	ที่เพิ่มขึ้น
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

## ดัชนีการเรียนรู้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผลคะแนน		ผลต่าง	ดัชนี	ร้อยละคะแนน
สาเตบ	" ขอ-ชเโช	Pre-Test	Post-Test	คะแนน	ประสิทธิผล	ที่เพิ่มขึ้น
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

## แบบบันทึกหลังการสอน (Teaching Log)

ชื่อวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา สัป เรื่อง เกลียว งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูและสาขางาน				
บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่พบ ระหว่างการเรียน การสอน	บันทึกแนวทางในการพัฒนาการสอนครั้งต่อไป			
1. กิจกรรมการเรียน การสอน				
2. สื่อการสอน				
3. การวัดผลและประเมินผล				
4. ปัญหาและอุปสรรค				
ลงชื่อ ว่าที่ ร.ตผู้สอน	ลงชื่อ ว่าที่ ร.ตหัวหน้าสาขาวิชา			
(เสกศักดิ์ กลสรร)	(เสกศักดิ์ กลสรร)			
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน			

#### บรรณานุกรม

ชลอ การทวี, **ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2**, กรุงเทพฯ ; บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด , 2559.

มนัส นิระโส , **ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2**, กรุงเทพฯ ; บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด , 2562.

บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ , **คณิตศาสตร์ช่างเบื้องต้น** , กรุงเทพฯ ; สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ, 2524.

บุญส่ง รอดใหม่ , **คณิตศาสตร์เครื่องมือกล** , นนทบุรี ; บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทยจำกัด, 2558. รศ.บรรเลง ศรนิล และ ผศ.ประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์, **ตารางงานโลหะ** , กรุงเทพฯ ; สำนักพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2524.

ประเวศ ยอดยิ่ง , **กรรมวิธีการผลิต** , กรุงเทพฯ ; สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2545.

\_\_\_\_\_\_ , งานเครื่องมือกล 2 , กรุงเทพฯ ; สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2545. มานพ ตันตระบัณฑิตย์ , ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, กรุงเทพฯ ; บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด, 2536.

สิริยา บุษบา , **แผนการสอนวิชาระบบส่งกำลังเครื่องมือกล** , ชลบุรี ; วิทยาลัยเทคนิคพัทยา,2558. สมบัติ ชิวหา , **ทฤษฎีเครื่องมือกล** , นนทบุรี ; บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทยจำกัด, 2557.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ สถาบันไทย–เยอรมัน , **ชุดการสอนวิชา ชิ้นส่วน** 

**เครื่องกล** , กรุงเทพฯ ; โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ , 2548 .

อำพล ซื่อตรง , **ชิ้นส่วนเครื่องกล** , กรุงเทพฯ ; สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2545.

http://www.moro.co.th , เข้าถึง 1 พฤศจิกายน 2559

https://th.misumi-ec.com , เข้าถึง 1 พฤศจิกายน 2559

http://www.100.edu.vn/hoc-chi-tiet-may-bai-64-ung-suat-trong-bo-truyen-da , เข้าถึง 1 พฤศจิกายน 2559

https://exportpages.asia/company/jakob/products , เข้าถึง 1 พฤศจิกายน 2559

http://www.thaicarpenter.com) , เข้าถึง 1 พฤศจิกายน 2559

https://pantip.com/topic) , เข้าถึง 1 พฤศจิกายน 2559

https://shah-alam.all.biz) , เข้าถึง 1 พฤศจิกายน 2559

http://www.moro.co.th) , เข้าถึง 1 พฤศจิกายน 2559

http://www.navakolkit.com) , เข้าถึง 1 พฤศจิกายน 2559

#### บรรณานุกรม (ต่อ)

http://www.opel.in.th/index.php) , เข้าถึง 5 พฤศจิกายน 2559 https://www.tracepartsonline.net) , เข้าถึง 5 พฤศจิกายน 2559 http://thknowledge.blogspot.com) , เข้าถึง 5 พฤศจิกายน 2559 http://www.moro.co.th/ชนิดของเฟือง) , เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2559 http://www.auto2drive.com) , เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2559 http://www.opel.in.th/index.php) , เข้าถึง 11 พฤศจิกายน 2559 https://www.magazzinirossi.it) , เข้าถึง 19 พฤศจิกายน 2559 http://car.boxzaracing.com , เข้าถึง 19 พฤศจิกายน 2559 http://www.xo-autosport.com , เข้าถึง 19 พฤศจิกายน 2559