

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ อก.6201-1974

เลขที่ อก.6201-1974
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-91(1)-1/53รย
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

21104 9 1040 0 0 0 1144 0 1 940 11 1 AV											
ลำดับ ที่	รหัสวัสดุ ที่ไม่ใช้ แล้ว	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการ กำจัด	ทะเบียนโรงงาน ผู้รับดำเนินการ	ผลการ พิจารณา	เหตุผล				
1	15 01 02	เศษพลาสติกที่เกิดจากการพันสินค้า (ไม่ปนเปื้อนสาร อันตราย)	230	049	จ3- 53(5)-17/47รย	อนุญาต					
2	15 01 02	เศษฟิล์มถุง	40	049	จ3- 53(5)-17/47รย	อนุญาต					
3	15 01 02	ถุง Big bag	65	049	จ3- 53(5)-17/47รย	อนุญาต					
4	07 02 13	เม็ดพลาสติก	220	049	จ3- 53(5)-17/47รย	อนุญาต					
5	07 02 13	ผงฝุ่นพลาสติก	100	049	จ3- 53(5)-17/47รย	อนุญาต					
6	15 01 03	เศษไม้	100	011	3-105-3/59รย	อนุญาต					
7	15 01 02	เศษพลาสติก	20	011	3-105-3/59รย	อนุญาต					
8	15 01 01	เศษกระดาษ	8	011	3-105-3/59รย	อนุญาต					
9	16 01 17	เศษโลหะ	10	011	3-105-3/59รย	อนุญาต					
10	16 01 99	เศษสายพาน	2	011	3-105-3/59รย	อนุญาต					

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563

ออกให้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์





บันทึกการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิก รายละเอียดในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เลขที่ อก.6201-1974 ของ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-91(1)-1/53รย

	1	10-110-11 Natural Lucian 10-9 1 (1)-1100 19		1
เลขรับที่	วัน/เดือน/ปี		ผลการพิจารณา	เหตุผล
5673/2562	15/2/62	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 13 02 06 Used oil โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ 3-106-5/46รย ปริมาณ 2 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
25575/2562	5/7/62	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 02 02 วัสดุปนเปื้อน โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ น.101-1/2544-นนป. ปริมาณ 6 ตัน วิธีการกำจัด 075	อนุญาต	
25575/2562	5/7/62	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 01 10 ภาชนะปนเปื้อน โดยมีผู้รับดำเนินการคือ น.101-1/2544-นนป. ปริมาณ .5 ตัน วิธีการกำจัด 075	อนุญาต	
25575/2562	5/7/62	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 01 10 ตลับหมึก โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ น.101-1/2544-นนป. ปริมาณ .5 ตัน วิธีการกำจัด 075	อนุญาต	
25575/2562	5/7/62	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 16 02 15 อุปกรณ์อิเลคทรอ นิคส์ โดยมีผู้รับดำเนินการคือ น.101-1/2544-นนป. ปริมาณ .8 ตัน วิธีการกำจัด 075	อนุญาต	
25575/2562	5/7/62	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 16 06 01 แบตเตอรี่ โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ น.101-1/2544-นนป. ปริมาณ .7 ตัน วิธีการกำจัด 075	อนุญาต	
25575/2562	5/7/62	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 02 02 Filter โดยมีผู้รับ ดำเนินการคือ น.101-1/2544-นนป. ปริมาณ 1 ตัน วิธีการกำจัด 075	อนุญาต	
25575/2562	5/7/62	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 16 02 15 หลอดไฟ โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ น.101-1/2544-นนป. ปริมาณ .2 ตัน วิธีการกำจัด 075	อนุญาต	
27759/2562	17/7/62	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 08 03 08 น้ำยา MEK โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ น.101-1/2544-นนป. ปริมาณ .5 ตัน วิธีการกำจัด 075	อนุญาต	
28259/2562	24/7/62	ขอเพิ่มปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 01 02 เศษพลาสติกที่เกิด จากการพันสินค้า (ไม่ปนเปื้อนสารอันตราย) โดยมีผู้รับดำเนินการคือ จ3- 53(5)-17/47รย ปริมาณ 300 ตัน วิธีการกำจัด 049	อนุญาต	
28259/2562	24/7/62	ขอเพิ่มปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 01 02 เศษฟิล์มถุง โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ จ3-53(5)-17/47รย ปริมาณ 35 ตัน วิธีการกำจัด 049	อนุญาต	
28259/2562	24/7/62	ขอเพิ่มปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 01 02 ถุง Big bag โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ จ3-53(5)-17/47รย ปริมาณ 25 ตัน วิธีการกำจัด 049	อนุญาต	
28259/2562	24/7/62	ขอเพิ่มปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 07 02 13 เม็ดพลาสติก โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ จ3-53(5)-17/47รย ปริมาณ 300 ตัน วิธีการกำจัด 049	อนุญาต	
28259/2562	24/7/62	ขอเพิ่มปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 01 02 เศษพลาสติก โดย มีผู้รับดำเนินการคือ 3-105-3/59รย ปริมาณ 20 ตัน วิธีการกำจัด 011	อนุญาต	
28259/2562	24/7/62	ขอเพิ่มปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 01 01 เศษกระดาษ โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ 3-105-3/59รย ปริมาณ 20 ตัน วิธีการกำจัด 011	อนุญาต	
28259/2562	24/7/62	ขอเพิ่มปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 16 01 17 เศษโลหะ โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ 3-105-3/59รย ปริมาณ 10 ตัน วิธีการกำจัด 011	อนุญาต	
44275/2562	18/11/62	ขอเพิ่มปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 01 10 ภาชนะปนเปื้อน โดยมีผู้รับดำเนินการคือ น.101-1/2544-นนป. ปริมาณ .1 ตัน วิธีการกำจัด 075	อนุญาต	
44275/2562	18/11/62	ขอเพิ่มปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 01 10 ตลับหมึก โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ น.101-1/2544-นนป. ปริมาณ .5 ตัน วิธีการกำจัด 075	อนุญาต	
44275/2562	18/11/62	ขอเพิ่มปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 16 02 15 หลอดไฟ โดยมี ผู้รับดำเนินการคือ น.101-1/2544-นนป. ปริมาณ .1 ตัน วิธีการกำจัด 075	อนุญาต	

<u>วิธีการกำจัด</u>

- 011 กัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
 021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ
 031 เป็นวัตถุดิบทดแทน
 032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด
- 033 ส่งกลับผู้ขายเพื่อนำกลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ
- 039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่นๆ 041 เป็นเชื้อเพลิงทดแทน 042 ทำเชื้อเพลิงผสม 043 เผาเพื่อเอาพลังงาน
- 044 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
 049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
 051 เข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่
 052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่
 053 เข้ากระบวนการสืบสภาพกรด/ด่าง
- 054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา 059 นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสคุที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆกลับคืนมาใหม่
- 061 บำบัคด้วยวิธีชีวภาพ062 บำบัคด้วยวิธีทางเคมี063 บำบัคด้วยวิธีทางกายภาพ

- 064 บำบัดด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์
- 065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีภายภาพ
- 066 เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม067 ปรับเสถียรค้วยวิธีทางเคมี
- 068 ปรับเสถียร/ ตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสคุ pozzolanic
- 069 วิธีบำบัคอื่นๆ เพื่อลดค่าความเป็นอันตราย
- 071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
- 072 ฝึงกลบอย่างปลอดภัย
- 073 ฝึงกลบอย่างปลอคภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
- 074 เผาทำลายในเตาเผาขยะทั่วไป
- 075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
- 076 เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์
- 077 อัดฉีดลงบ่อ ใต้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล แนบเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานอื่น
- 079 กำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
- 081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ
- 082 ถมทะเลหรือที่ลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
- 083 หมักทำปุ๋ยหรือเป็นสารปรับปรุงกุณภาพคิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
- 084 ทำอาหารสัตว์ เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น

<u>เหตุผลการไม่อนุญาต</u>

- 01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ บำบัด/ กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 02 วิธีการบำบัค/กำจัค/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
- 03 ผู้รับดำเนินการได้รับกำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการ ตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
- 04 ผู้รับคำเนินการไม่ขึ้นขอมรับบำบัค/กำจัค/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 05 ไม่สามารถขึ้นขออนุญาฅฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- 06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบ ในส่วนขยาย
- 07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสคุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

<u>เหตุผลกรณีอื่นๆ</u>

99 อื่นๆ ระบุ

<u>เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่</u> สมบูรณ์ ดังนี้

- 11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับคำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคกลของผู้รับคำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิควัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 13 สัญญาหรือหนังสือขินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับคำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใคกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
- 17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
- 18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย
- 19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมากำจัด/บำบัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- 20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
- 21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
- 22 รหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสคุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง
- 23 รหัสของวิธีการกำจัดไม่ถูกต้อง
- 24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา/กอ.1 ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- 25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

2. หากท่านจงใจฝ่าฝืนนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสคุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิด ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท