- 一、选择题(如果为计算题,写出简要的计算过程)
- 1、一个四位二进制补码的表示范围是(B)

A, 0~15 B, -8~7 C, -7~7 D, -7~8

过程:如果补码的符号位为"1",表示是一个负数,求给定的这个补码的补码就是要求的原码。即四位二进制补码1000符号位为"1",表示是一个负数,所以该位不变,仍为"1"。其余三位000取反后为111;再加1,所以是1000。负的四位二进制原码-(1000) =-(1*2^3)=十进制整数-8

- 2、十进制数-48 用补码表示为(B)
- A、10110000 B、11010000 C、11110000 D、11001111

过程: 十进制-48的原码为10110000,除符号位外的所有位为0110000,取反为1001111,再加1就等于1010000,带上符号位最终为11010000

- 3、如果 X 为负数,由[x]**求[-x]补是将(D)
 - A、[x]*A信保持不变

- B、[x]补符号位变反,其他各位不变
- C、[x]*除符号位外,各位变反,末位加 1 D、[x]*连同符号位一起各位变反,末位加 1
- 4、机器数 80H 所表示的真值是-128,则该机器数为(C)形式的表示。
- A、原码 B、反码

- C、补码 D、移码
- 5、在浮点数中,阶码、尾数的表示格式是(A)。
- A、阶码定点整数,尾数定点小数 B、阶码定点整数,尾数定点整数
- C、阶码定点小数, 尾数定点整数 D、阶码定点小数, 尾数定点小数
- 6、已知[x]_补=10110111, [y]_补=01001010, 则[x-y]_补的结果是(A)。
- A、溢出 B、01101010 C、01001010 D、11001010 过程: [x-y]补=[x]补+[-y]补,从而求得结果为(1)01101101 结果为溢出
- 7、某机字长 8 位,含一位数符,采用原码表示,则定点小数所能表示的非零最小正数为 (D)。
- A, 2^{-9} B, 2^{-8} C, -1 D, 2^{-7}

阶码占7位,定点尾数占有一位,表示为2~-7

- 8、下列数中最小的数是(C)。
 - A、[10010101]原 B、[10010101]反 C、[10010101]补 D、[10010101]₂

A表示-21 B表示-106 C表示-107 D无符号数表示为149

过程: 符号位为1, 求解反码时符号位不变, 其他位取反, 补码为反码+1

- 9、8 位补码表示的定点整数的范围是(B)。
- A、-128~+128 B、-128~+127 C、-127~+128 D、-127~+127
- 10、已知 X 的补码为 10110100, Y 的补码为 01101010, 则 X-Y 的补码为 (D)
- A、01101010 B、01001010 C、11001010 D、溢出

[-Y]补=10010110, [X-Y]补=[X]+[-Y]补=[X]补 10110100+ [-Y]补 10010110 所以溢出

11、将-33以单符号位补码形式存入8位寄存器中,寄存器中的内容为(A)。

A、DFH B、A1H C、5FH D、DEH

-33表示为8bit补码的形式为1101 1111,换算为16进制则为DFH

- 12、在机器数的三种表示形式中,符号位可以和数值位一起参加运算的是(D)
- A、原码 B、补码 C、反码 D、反码、补码
- 13、"溢出"一般是指计算机在运算过程是产生的(C)。
 - A、数据量超过内存容量 B、文件个数超过磁盘目录区规定的范围
 - C、数据超过了机器的位所能表示的范围 D、数据超过了变量的表示范围
- 14、设有二进制数 X=-1101110, 若采用 8 位二进制数表示,则[X]补的结果是(D)
 - A、11101101 B、10010011 C、00010011 D、10010010

过程: X取反码, 得10010001, 随后再加1, 得到补码10010010

- 15、假设有一个 16 机的某存储单元存放着数 1101101101001000, 若该数作为原码表示十进制有符号整数(其中最高位为符号位)时,其值为(B)。
 - A -55510 B -23368 C -18762 D 56136
- 16、计算机内的数有浮点和定点两种表示方法。一个浮点法表示的数由两部分组成,即 (C)。
- A、指数和基数 B、尾数和小数 C、阶码和尾数 D、整数和小数
- 17, $(1110)_2 \times (1011)_2 = (D)_0$
- A, 11010010 B, 10111011 C, 10110110 D, 10011010
- 过程:借鉴十进制竖式乘法,二进制也可以进行乘法竖式运算,在运算过程中保持二进制的进位规则即可
- 18、十六进制数(AB)16 变换为等值的八进制数是(A)。
- A、253 B、351 C、243 D、101
- 19、下列数中最大的数是(D)。
- A, $(227)_8$ B, $(1FF)_{16}$ C, $(10100001)_2$ D, $(1789)_{10}$
- 过程: 将选项中的数字全部转换成十进制

A:151 B: 511 C: 161 D:1789

- 20、十进制数 87 转换成二进制数是(A)。
- A, $(1010111)_2$ B, $(1101010)_2$ C, $(1110011)_2$ D, $(1010110)_2$
- 21、十进制数 1385 转换成十六进制数为 (B)。
- A 568 B 569 C D85 D D55p
- 22、下列不同进制数中最大的数是 (D)。
- A、10111001B B、2570 C、97D D、BFH
- 过程: 将选项中的数字全部转换成十进制
- A:185 B: 175 C: 97 D: 191

- 二、填空题(如果为计算题,写出简要的计算过程)
- 1、已知 X、Y 为两个带符号的定点整数,它们的补码为: [X]补=00010011B,[Y]补=11111001B, 则[X+Y]补=00001100B

直接二者相加即可,这里溢出的1舍去

- 2、八位定点整数,采用二进制补码表示时,所能表示真值的十进制数的范围是[-128,127]。(选择题已经给出过程)
- 3、(09 年)已知[X]补 = 01110111B, [Y]补 = 01100010B, 则 [X-Y] 补 = 00010101B。 实际为100010101,最高位溢出
- 4、一个含有 6 个 "1"、2 个 "0"的八位二进制整数原码,可表示的最大数为_7E__。 (用十六进制表示)

符号位取0,最大数字表示为01111110,Hex值为7E

- 5、已知[X]补=10000000B,则 X= -128。(解析在第十题)
- 6、二进制数 10110000, 若看成纯小数, 且为补码, 则其对应真值的十进制数是 -0.625。

[x]补 =1011 0000b [x]反 =1010 1111b [x]原 =1101 0000b x = -0.101 0000b = -(1/2 + 1/8)d = -0.625d

7、数 x 的真值为-0.1011B, 其原码表示为1.1011, 补码表示为1.0101

符号位表示为1,小数部分正常表示即可

- 8、十进制数 25.1875 对应的二进制数是 11001.0011 。
- 9、一个二进制整数右端加上三个零,形成的新数是原数的8倍

十进制里面,右端加一个0就变成原来的10倍,两个0就是原来的10²倍,也就是原来的100倍,三个0就是原来的10³倍。也就是原来的1000倍。

二进制里面,右端加一个0就变成原来的2倍,两个0就是原来的2²倍,也就是说原来的4倍,三个0就是原来的2³倍。也就是原来的8倍。

10、已知[X]*=10000000B,则 X=-128(十进制)

求-128的补码不要用先求原码再求反码最后求补码的方法,因为-128没有原码和反码, 只能直接根据定义来求,方法如下:

负整数补码的定义: [X]补= 2^n+X ;

设机器字长n=8,即一个字节

则[-128]补=2^8-128,用二进制表示:

[-128]补=100000000-10000000=10000000

即10000000是-128的补码

这就是是根据定义来求-128的补码

11、已知[X]科=11111111, X 对应的真值是 -1

原码表示为10000001, 真值为-1