中聯科技股份有限公司(稅號 3701166827) CONFRUNC LIEN TECHNOLOGY THUONG MAI

DICH VU TRUNG LIÊN

監控維修對帳單

客戶名權一稱她包裝

工程名稱:

工程地點: 平陽省美福三工業區

聯絡人: 廖 先生 行動: 0908862768

電話:

傳直:

日期: 2025/02/19 承辦業務:張日隆 手機: 0932-050-533

地址:平陽省順安縣安富社區 07/B1

电记.		符具:	電話	: 0274-376	64746 傳真:	0274-3782393
項次 Item	日期 Date	内容 Content	單位 Unit	數量 Quantity	單價(VND) Unit Price	複價(VND) Amount
1	241014	Kiểm tra D82/H3 mất hình, đã thay nguồn 12V+ tiền công, nguồn hư trả KH 檢查D82/H3攝影機無影,已換電源12V+工資, 故障還貴司	Cái	1	0	0
ř	250212	Phí kiểm tra và xử lý: 1. D82/H8 bị hư CMR đã gắn CMR khác cho KH mượn. CMR hư trả KH(KH cần gắn CMR CVI mới đã BG cho KH: 1,200,000)	Lần	1	800,000	800,000
		2. H3 đã gắn hộp 15*15 cho KH xong 3. Toàn bộ CMR IP mất hình do switch 8P bị hư. Đã gắn tạm switch KH đưa hình lên OK. 檢測與處理費用:				
2		1.				
; ;		D82主機第8攝影機故障,已安裝其他攝影機供客戶借用,故障攝影機歸還客戶(客戶需安裝新的CVI攝影機,已報價1,200,000給客戶)。 2. H3攝影機已為客戶安裝15*15防水盒完成。 3. 所有IP攝影機無影像,因8P交換機故障,已暫時安裝客戶提供的交換機,影像恢復正常。				
3	250217	D82/H8 đ ã thay 1 camera m ớ i, cho m ượ n mang v ề 82 主.機 第81 攝影機已更換新攝影機,借出帶回	Cái	1	1,200,000	1,200,000
					小計	2,000,000
					VAT10%	200,000
備 註			安白森	<i>kı</i> ≥₹1	TOTAL	2,200,000
1佰計			又口位	キミス		3.

備註

客戶確認 請確認後回傳