11 中聯科技股份有限公司(稅號 3701166827)

CÔNG TYTROWG LIEN TECHNOLOGY THƯƠNG MẠI DICH VU

監控維修對帳單

TRUNG LIÊN STATE THE TRUNG LI 工程 AME BINH

工程地點: 平陽省美福一工業區 N7 路

聯絡人:潘總

行動: 0909-045-366

日期:2025/02/13

承辦業務: 張日隆

手機: 0932-050533

地址:平陽省順安縣安富社區 07/B1

話: 0274-3567001			電話:(0274)3764746 傳真:(0274)3782393			
項次 Item	日期 Date	内容 Content	單位 Unit	數量 Quantity	單價(VND) Unit Price	複價(VND) Amount
1	241207	P39 chân đế xoay hư đã thay chân đế xoay PTS306 mới cho KH. Chân đế xoay hư đem về bảo hành P39 旋轉底座故障,已更換新的 PTS306 旋轉台給客戶。故障帶回保修	Cái	1	0	(
2	241221	Kiểm tra nhi ề u CMR mất hình do 2 converter hư nguồn 5V. Đã thay nguồn 5V-2A + ti ề n công. CMR lên hình OK 檢查多支攝影機無影,因2個轉換器電源故障。已更換5V-2A電源 + 工資。攝影機影像恢復正常	Cái	2	250,000	500,000
3	250207	D82/H23, D81/H16, 18 mất hình do POE h ư đ ã thay switch POE 6P 10/100 cho KH. H ư trả KH D82/H23, D81/H16, 18攝影機無影,因 Poe switch 故障,已汰新 APTEK 百兆6埠 Poe 供電集線器 10/100Mbps	Cái	1	1,900,000	1,900,000
4		Kiểm tra D81/H10 mất hình, đã thay nguồn 12V+ ti ề n công, nguồn hư trả KH 檢查D81/H10攝影機無影,已換電源12V+工資, 故障還貴司	Cái	1	250,000	250,000
5	250210	1. Đ ã vệ sinh CMR P12, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46 2. P16, P36 đ ã chỉnh góc độ OK 1. 第 12, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46 攝影機處理清潔 2. 第 16, 36 攝影機調整角度	- Lần	1	500,000	500,000
					小計	3,150,000
- 5					VAT10%	-
			安丘石		TOTAL	3,465,000

備註

客戶確認 請確認後回傳