中聯科技股份有限公司(稅號 3701166827) CÔNG TR'INVELIEN TECHNOLOGY

監控維修對帳單

客户名稱!N家bf和按股份有限公司

工程地類V-T.BINNO

聯絡人: 王 先生

TNHH

THƯƠNG MẠI DICH VU

行動:0903 018 898

日期:2024/10/05 承辦業務:張日隆 手機: 0932-050-533

地址:平陽省順安縣安富社區 07/B1

項次	74-3753726	内容	單位	數量	64746 傅真: 單價(VND)	夜價(VND)	
与大 Item	Date	Content	Unit	Quantity	Unit Price	Amount	
1	211123	D82/H3 hình lúc có lúc không do switch POE 4P ở bảo vệ có vấn đề, đã gắn cho mượn POE 8P, hư mang về bảo hành. Hình lên bình thường D82/H3影像時有時無,因保衛室的POE 4P交換機有問題,已借裝POE	- Lần	1	0	0	
2	220222	8P交換機,故障交換機帶回保固。影像恢復正常。 Kiểm tra H8 mất hình, hư camera mang v ề sửa. Phí sửa chữa và ti ề n công tháo ra gắn lại 檢查H8攝影機無影,攝影機故障,維修費及拆裝工資	Cái	1	450,000	450,000	
3		P24 chỉnh góc độ P24 攝影機調整角度	Cái	1	100,000	100,000	
4	220611	D84/H21 dây trên la phông bị chuột cắn, đã xử lý OK 主機84第 21 攝影機天花板上線路被鼠咬,已處理OK	Lần	1	350,000	350,000	
5	220629	D84/H18, H20, H21 mất hình, do switch POE 4P ở văn phòng hư đã thay switch POE 4P 10/100 cho KH. Hư trả KH + Ti ề n công 檢查D84/H18, H20, H21攝影機無影, 因辦公室 Poe switch 故障,已汰新 APTEK 百兆4埠 Poe 供電集線器 10/100Mbps. 故障還貴司	Cái	1	1,900,000	CÔNG 1,900,000 DịCH	
6	220705	H22, H23 mất hình, do switch POE 4P ở văn phòng hư đã thay switch POE 4P 10/100 cho KH. Hư mang v ề BH 檢查H22, H23攝影機無影, 因 Poe switch 故障,已汰新APTEK 百兆4埠 Poe 供電集線器 10/100Mbps.	Cái	1	0	THUAN AN T	
7	220804	Đã thay switch sửa xong cho KH, mang switch cho mượn v ề 已更換交換機並維修完成,將借用的交換機帶回。	Cái	1	0	0	
8	221006	Một điểm tuần tra bị tháo mất, đã gắn lại cho KH + Ti ề n công 一個巡邏點被拆除,已重新安裝+工資	Cái	1	250,000	250,000	
9	221125	Kiểm tra D82/H16 mất hình, hư camera mang v ề sửa. Phí sửa chữa và ti ề n công tháo ra gắn lại 檢查D82/H16攝影機無影,攝影機故障,維修費及拆裝工資	Cái	1	450,000	450,000	
10	221205	D84 cổng mạng có vấn đề chưa xử lý D84 監控主機網路端口故障,未處理	L <b>ầ</b> n	1	0	0	
11 -	. 221207	Kiểm tra DVR hư, mang v ề sửa. Phí sửa chữa và ti ề n công tháo ra gắn lại và cài lại OK 檢查DVR故障,借裝DVR給客戶,故障帶回維修.維修費及拆裝與設定工資	Cái	1	450,000	450,000	
12	230111	Đầu ghi sửa xong gắn lại, lấy đầu ghi cho mượn v ề ( Bảo hành ). 監控主機已修好裝回,取回借出的監控主機 (保固)	Cái	1	0	0	
13	230112	D84/H5, H9, H22, H23 mất hình, do dây switch ở trung tâm cắm vào switch TP-link bị chậm. Đã cắm lại qua switch HP hình lên OK D84/H5、H9、H22、H23無影,因主機端的網線插入TP-link交換機速度變慢。已重新插入HP交換機,影像恢復正常。	Lần	1	0	0	
14		Kiểm tra D82/H3 mất hình do ki ế n cắn đầu dây mạng. Đã bấm lại đầu dây mạng CMR lên OK 檢查D82/H3無影是因螞蟻咬斷網線。已重新接線,影像恢復正常。	Lần	1	250,000	250,000	
15	230130	H32 mất hình đã reset lại đầu ghi CMR lên OK H32攝影機無影,已重開主機,影像恢復正常。	Lần	1	0	0	
16	1	Đã hướng dẫn KH cài thêm user         已指導客戶添加使用者帳號	Lần	1	0	0	
17	230228	P48 CMR bị cắt dây đuôi đem v ề công ty sửa P48攝影機尾線被剪斷,帶回維修	Cái	1	450,000	450,000	

項次	日期	內容	單位	數量 Quantity	單價(VND) Unit Price	複價(VND) Amount
Item	Date	Content	Unit	Quantity	Unit Price	Amount
18	230309	P48 đã gắn CMR full color cho KH xài thử. Đã chỉnh góc theo yêu cầu	Cái		0	0
		của KH		1		
		P48已安裝全彩攝影機供客戶試用。已按客戶要求調整角度				
		Kiểm tra đầu ghi văn phòng thường không xem ngoài mạng được đã				
	230403	đổi subnet mask thành 255.255.0.0. Tháo dây mạng ở đầu ghi cổng 2 ra.	Lần	1	150,000	150,000
19		Đầu ghi đã chạy ổn định OK				
.,		檢查辦公室監控主機無法遠端監看,已將子網掩碼更改為255.255.0.0				
		。拆下監控主機第2個網口的網線。監控主機影像穩定正常				
	230407	Kiểm tra 4 CMR mất hình, đã đổi lại toàn bộ mặt nạ mạng 32 camera			. 0	0
		đầu ghi D82 từ : 255.255.255.0 thành 255.255.0.0. Toàn bộ camera đã		1		
		có bình thường ổn định lại. Tháo cổng mạng 2 ra, chỉ sử dụng cổng				
20			Lần			
20		mang 1.	Lan			
		檢查4支攝影機無影,已將D82監控主機的32台攝影機的子網掩碼全				
		部更改為255.255.0.0。所有攝影機均恢復正常運行。拆下第2個網口				
		,僅使用第1個網口。				
21		P48 camera sửa xong gắn lại, lấy camera cho mượn v ề	Cái	1	0	(
21		第 48 攝影機修畢裝回,取回借出攝影機	Cui	1		
20		P41 dời vị trí CMR cho KH				
22		第41攝影機移機				
	230509	Cáp lan 5e solid UTP AWG 24	Más	35	14,500	507,500
23		UTP CAT5e 雙絞線 24AWG x4P	Mét			
24		Nguồn 12V-2A	a.i.		120,000	120,000
		攝影機電源整流器 (DC12V:2A)	Cái	1		
		简g PVC phi 20				1000
25			Mét	30	13,500	405,000
		20mm PVC硬管	-	1	550,000	550,000
26		Tiền công dời vị trí	Lần			
		移機工資	-			
	240628	D83/H6 mất hình do hư 4 tim dây, đã thay 4 tim khác có hình OK	Lần	1	350,000	一
27		D83主機第6攝影機無影,因4芯線故障,已更換至其它4芯線,影像				
		恢復正常				(5)
28	240710	1 Camera h <b>ư</b> khách hàng tháo xuống, mang v ề sửa	lần	1	0	
		1支故障攝影機已由客戶拆下並帶回維修	Iall	1		
		Camera của khách hàng chưa sửa xong mang cho khách hàng mượn con			0	0
29	240722		Cái	i 1		
		客戶的攝影機尚未維修完成,暫借用給客戶其他攝影機代替	1			
	1	Camera cho m <b>ượ</b> n ngày 22/07/2024 bị lỗi, mang cho m <b>ượ</b> n 1 con khách		+		
30	240723		Cái	i 1		) (
		, mang con camera ngày 22/07/2024 mang v ề			0	
		2024年7月22日借出的攝影機故障,已更換另一支攝影機,並將2024				
		年7月22日的攝影機帶回				
	240827	Camera khách hàng đã sửa xong gắn trả lại camera cho kh, mang camer	lần	n 1	550,000	550,000
31		cho m <b>ượ</b> n v ề				
		客戶的攝影機已修復,已重新安裝並歸還,借用的攝影機已取回				
( -						
	1.				小計	7,282,50
					VAT10%	
					TOTAL	
告主			客戶	[本字]	101711.	0,010,75

**若**註

客戶確認 請確認後回傳