

平潭综合实验区综合执法与应急管理局文件

岚执法应急〔2023〕141号

平潭综合实验区综合执法与应急管理局关于 工贸行业重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、工贸重点企业有限空间 作业指导帮扶工作方案

根据《平潭综合实验区综合执法与应急管理局关于印发工贸行业重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案的通知》（岚执法应急〔2023〕96 号）、《平潭综合实验区综合执法与应急管理局关于印发平潭综合实验区 2023 年工贸重点企业有限空间作业专家指导服务和市际交叉检查工作方案的通知》（岚执法应急〔2023〕95 号）等文件精神，拟于近期聘请安全生产专家对全区重点工贸企业进行指导帮扶，现将工作方案明确如下：

一、指导帮扶时间

2022年6月26日（星期一）—30日（星期五）

二、行程安排

（一）重点工贸企业

6月26日

上午：福建省平潭县雄鹰船厂有限公司

下午：平潭县看澳船舶修造公司

6月27日

上午：福建省平潭县长泰船舶修造有限责任公司

下午：平潭翔进木线加工厂

6月28日

上午：福建省远大混凝土有限公司

下午：平潭星泽砼业科技有限公司

6月29日

上午：平潭鸿生环保科技有限公司

上午：福州岚海机械有限公司

6月30日

上午：平潭综合实验区豪成安居木门厂

福建乾韵轩红木家具有限公司

下午：平潭华琪装饰有限公司

（二）其它非重点企业将根据实际工作情况进行增加检查

三、检查人员

安全生产基础处：何武雄、陈立斌、王厅

局应急管理委员会专家：陈刚、陈秀石、兰斌、翁小霖

四、指导帮扶内容

见附件1工贸重点企业有限空间作业现场会诊表、附件2
2 重大事故隐患专项排查整治事项。

五、其它事项

1. 聘请专家经费参照《福建省人民政府安委会办公室关于调整安全生产专家工作补贴标准的通知》（闽安委办〔2018〕100号）执行，所需经费从省安全生产专项经费列支；

2. 指导帮扶所需车辆由局指挥中心负责保障。

3. 请相关企业按照检查细则及行程安排，提前准备相关内页资料等工作。

4. 指导帮扶行程安排将根据检查人员、专家的日常工作进行适当调整，届时以实际通知为准。

附件：1. 工贸重点企业有限空间作业现场会诊表

2. 重大事故隐患专项排查整治事项

平潭综合实验区综合执法与应急管理局

2023年6月20日

（此件主动公开）

工贸重点企业有限空间作业现场会诊表

序号	项目	会诊要点	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
一	“关键少数”职责落实	1.主要负责人作为第一责任人，是否熟悉本企业存在中毒风险的有限空间作业安全防范措施。	➤ 查阅资料： (1) 主要负责人是否依法履行有限空间安全管理职责。 (2) 监护人（作业负责人）是否落实有限空间作业现场安全管理职责。 ➤ 沟通交流： (1) 与主要负责人沟通，了解其对有限空间作业安全风险认知，以及存在中毒风险有限空间作业的风险管控情况。 (2) 与监护人（作业负责人）沟通，了解其对有限空间作业安全知识、防护设备操作技能掌握以及职责落实情况。 (3) 与作业人员沟通，了解企业主要负责人、监护人（作业负责人）履行安全生产职责的情况。			
		2.监护人（作业负责人）是否具备有限空间作业相适应的安全知识和气体检测报警、机械通风、呼吸防护、应急救援等器材、设备的操作技能。				
二	有限空间安全管理制度	3.企业是否制定有限空间安全管理制度，明确安全培训、作业审批、操作规程和应	➤ 查阅资料： (1) 企业是否建立有限空间作业安全管理制度。 (2) 有限空间作业安全生产制			

序号	项目	会诊要点	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
		急救救援等方面的要求。	度是否具备科学性、针对性和可操作性。 ➤ 沟通交流： 与有限空间作业相关人员沟通，了解其是否掌握有限空间作业安全管理制度。			
		4.有限空间安全管理制度是否符合企业实际情况，具备科学性、针对性和可操作性。				
三	有限空间管理台账和安全警示标志	5.企业是否建立有限空间管理台账。	➤ 查阅资料： (1) 是否建立有限空间管理台账，台账是否完整、准确，符合企业实际情况。 (2) 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间是否纳入台账。 ➤ 现场查看： (1) 现场抽查存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间，核验是否纳入台账。 (2) 有限空间入口处等醒目位置是否设置安全警示标志或风险告知牌，危险因素和管控措施是否符合实际情况。			
		6.有限空间出入口醒目位置是否设置安全风险警示标志或安全风险告知牌。				
四	有限空间安全培训	7.企业是否每年至少组织一次专题安全培训。	➤ 查阅资料： 查阅有限空间作业专项安全培训记录，核查培训内容是否具有针对性、培训范围是否覆盖相关人员。 ➤ 沟通交流： 与审批人、监护人（作业负责人）、作业人员等相关人员沟通，			
		8.相关人员是否了解有限空间作业安全风险、作业程序和防范措施。				

序号	项目	会诊要点	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
			了解其对有限空间作业安全风险、作业程序和防范措施掌握情况。			
五	有限空间隔离安全措施	9.企业是否可能在产生有毒物质的有限空间出入口,采取上锁、设置隔离栏、隔离网等物理隔离措施。	➤ 现场查看: 可能产生有毒物质的有限空间出入口,是否采取上锁、设置隔离栏、隔离网等物理隔离措施。			
六	有限空间作业审批	10.作业审批人、审批流程是否符合本企业作业审批制度要求。	➤ 查阅资料: (1)查阅作业审批单,作业审批人、审批流程是否符合作业审批制度要求。			
		11.作业审批单是否明确相关人员,准确辨识危害因素,并制定符合实际的风险管控措施。	(2)作业审批单是否明确监护人(作业负责人)等相关人员,有限空间危险因素辨识是否准确,风险管控措施是否符合实际。			
七	现场条件和全程监护	12.作业前,监护人(作业负责人)是否对通风、检测等风险管控措施逐项进行确认,对作业人员进行安全交底。	➤ 查阅资料: 查阅作业审批单等作业记录,核查是否对作业人员进行安全交底、是否有气体检测记录,是否对安全防护措施进行了确认。			
		13.作业过程中,监护人(作业负责人)是否全程进行监护,持续检测气体浓度并进行机械通风。	➤ 沟通交流: 与监护人(作业负责人)、作业人员交流,了解作业过程中,企业是否落实全程监护、通风和气体检测等要求。			

序号	项目	会诊要点	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
八	防护和应急装备使用	14.企业是否配备与作业环境危险有害因素相适应的气体检测报警仪器、机械通风设备、正压式空气呼吸器或者高压送风式长管呼吸器、安全绳索等劳动防护用品和应急救援装备。	➤ 现场查看： (1)企业是否配备气体检测报警仪器、机械通风设备、正压式空气呼吸器或者高压送风式长管呼吸器、安全绳索等劳动防护用品和应急救援装备。 (2)防护用品和装备是否能够正常使用，气瓶、气体检测报警仪是否定期检验、检定或校准等。 (3)监护人（作业负责人）、作业人员、救援人员是否能够正确佩戴和使用劳动防护用品和应急救援装备。			
		15.劳动防护用品和应急救援装备是否能够正常使用，气瓶、气体检测报警仪是否定期检验、检定或校准。				
		16.监护人（作业负责人）、作业人员、救援人员能够正确佩戴和使用劳动防护用品和应急救援装备。				

序号	项目	会诊要点	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
九	承包方安全管理	17.企业是否与承包单位签订专门的安全管理协议,或在承包合同中明确各方安全生产管理职责。	查阅资料: (1)企业是否与有限空间作业承包单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中明确各方安全生产管理职责。 (2)企业是否将有限空间作业发包给具备安全生产条件的承包单位。 (3)企业是否对承包单位有限空间作业进行审批和现场监督。			
		18.企业是否对承包单位有限空间作业进行审批和现场监督。				
十	应急预案与演练	19.企业是否制定有限空间作业事故应急预案,预案是否符合科学性、针对性和可操作性。	查阅资料: (1)是否制定有限空间作业事故应急预案,应急预案是否具有科学性、针对性和可操作性。 (2)是否定期开展有限空间作业事故应急演练。 现场查看: 抽查企业开展应急演练,查看企业应急演练效果。			
		20.企业是否定期开展有限空间作业事故应急演练。				

重大事故隐患专项排查整治事项

序号	项目	会诊要点	问题描述	整改建议
1	工贸企业主要负责人履职情况	1. 是否组织本企业重大事故隐患排查整治。 企业主要负责人未学习研究《判定标准》，未组织企业部署开展对标自查自改；未组织建立企业重大事故隐患台账清单，实行闭环管理。发现隐患能立即整改的，未迅速整改；需要一定时间整改的，未明确责任人、措施、资金、期限和应急预案，并按分级属地原则向负有安全监管职责的有关部门报告；未及时吸取专项行动期间国内外发生的典型事故教训，迅速组织排查整治本企业同类事故隐患；专项行动期间，主要负责人未每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展 1 次检查。 2. 是否落实全员安全生产岗位责任，发挥管理团队和专家作用。 企业主要负责人未建立健全全员安全生产岗位责任制，明确从主要负责人到一线从业人员（包括劳务派遣人员、实习生等）的安全生产岗位职责。未突出管理团队安全生产责任落实，组织制定企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单；未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；未根据需求聘请本行业领域安全生产专家强化技术指导，精准查找重大事故隐患、科学治理重大事故隐患，提高隐患排查和整改的质量。		

序号	项目	会诊要点	问题描述	整改建议
—	工贸企业主要负责人履职情况	3.是否组织对动火等危险作业开展排查整治。企业主要负责人未吸取近期违规动火引发的重特大事故教训，组织开展1次全员安全警示教育活动；未严格履行电气焊等动火作业审批手续，督促作业人员严格遵守消防安全操作规程，明确现场监护人员，严格落实消防安全措施检查和作业过程监督；未组织对电气焊设备进行全面安全检查，带病作业，使用淘汰或危及安全的电气焊设备；未组织对动火等危险作业人员以及易产生重大事故隐患的其他关键岗位人员落实岗位责任情况进行1次全面排查，聘用和招聘未经安全培训合格、未取得相关证书的人员在特种作业岗位上岗位作业，未明确“谁招聘谁负责”的管理制度。 4.是否组织对外包外租等生产经营活动开展排查整治。企业主要负责人未对本企业生产经营项目和场所外包外租（包括委托、合作等方式）情况组织开展1次全面排查，未重点检查是否存在承包承租方不具备安全生产条件或者相应资质以及双方未签订安全生产协议、安全生产管理职责不清等问题；未将外包外租等生产经营活动纳入本企业安全生产管理体系进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题及时督促整改。 5.是否组织开展应急救援演练活动。企业主要负责人未根据本行业领域事故特点，每年至少组织开展1次事故应急救援预案演练（金属冶炼企业每半年至少1次），让全体从业人员主动落实安全生产岗位责任，熟知安全逃生出口（或避灾路线），切实提高从业人员应急避险意识。		

序号	项目	会诊要点	问题描述	整改建议
二	工贸企业重大事故隐患治理项目	1. 企业未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查。		
		2. 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。		
三	存在粉尘爆炸危险的工贸企业整治项目	1. 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建筑(构)筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所。		
		2. 不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建(构)筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通。		
		3. 干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施。		
		4. 铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施。		
		5. 除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。		

序号	项目	会诊要点	问题描述	整改建议
三	存在粉尘爆炸危险的工贸企业整治事项。	6. 铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。		
		7. 除尘器、收尘仓等划分为 20 区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求。		
		8. 粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业风管与砂轮机连接的风管未设置火花探测消除装置。		
		9. 遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施。		
		10. 未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重。		
四	存在硫化氢、一氧化碳等中毒窒息风险的有限空间作业企业整治事项。	1. 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志。		
		2. 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员。 重点整治事项还包括上述所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置失效或者无效的情形。		

序号	项目	会诊要点	问题描述	整改建议
五	机械企业 重点整治 事项。	1. 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内。		
		2. 铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施。		
		3. 生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域存在积水。		
		4. 铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁。		
		5. 使用煤气（天然气）的燃烧装置燃气的总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统。		
		6. 使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施。		
		7. 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施。		

