

福建省海洋与渔业厅传真电报

发往： 见报头 等级： 非密 签发： 钟声
发文号： 闽海渔电〔2017〕7号 页数： 4 时间： 10:40
抄送： 省政府安办

关于对东山县和石狮市两起较大以上水上安全事故的警示通报

沿海设区市、县（区、市）渔业行政主管部门，平潭综合实验区农村发展局，厅安委会成员单位：

2016年12月份以来，我省连续发生了两起较大以上的渔业船舶水上安全事故，12月3日0203时，东山县“闽东渔61608”渔船在东山弟屿（又名小柑山）附近海域遭遇狂风袭击沉没，造成6人死亡、1人失踪，构成较大水上安全事故。12月20日0007时，石狮市“闽狮渔07878”渔船与香港籍集装箱货轮发生碰撞沉没，造成6人死亡、5人失踪，构成重大水上安全事故。

根据事故调查，“闽东渔61608”渔船沉没的主要原因是遭遇狂风袭击，属于自然灾害事故。但是在调查中仍发现渔船安全生产管理方面仍存在问题，比如渔船未编队生产，发生险情或事故

时，未及时报警，延误搜救的最佳时机，是该起事故造成大量人员死亡的重要原因。经初步分析，麻痹大意、未保持正常了望是造成“闽狮渔 07878”渔船与香港籍集装箱货轮发生碰撞事故的主要原因。为深刻汲取教训，举一反三，有效预防和坚决遏制重特大水上安全事故的发生，现就东山县发生 1 起较大水上安全事故和石狮市发生 1 起重大水上安全事故进行警示通报，并提出以下加强渔业船舶安全管理工作意见。

一、要汲取事故教训

有关单位要深刻剖析两起较大以上水上安全事故原因，分析职务船员是否按要求配备、船上安全终端设备是否按要求配备和开机使用、值班了望是否到位、安全应急处置是否符合预案要求等。要认真汲取教训，及时采取有针对性措施，尽快扭转事故多发的被动局面。

二、要落实安全责任

渔政、船检和渔港监督机构要进一步落实安全监管责任，切实有效履行好职责，督促渔业企业、渔业船舶落实安全生产主体责任，强化安全措施，严把船舶安全技术检验关、船员持证上岗关、船用安全终端正确配备使用关，加大水上船舶巡航检查监督工作力度，严禁渔船在恶劣天气条件下冒险作业，严禁渔船不适航或超航区、超风力作业，严厉查处渔船擅自改变作业性质非法载客、载货、超载等违法行为。

三、要强化隐患整治

各级渔业行政主管部门及其执法机构要把渔业安全隐患排查治理行动作为渔业安全管理的一项重要基础性工作，针对本地区渔业安全特点，适时组织渔业安全整治行动，深入开展以春防雾、夏防台、秋冬防风浪、节假日防渔船载客、海上作业防碰撞等为重点的渔船渔港安全隐患排查治理，严防水上安全事故的发生。要紧密结合当前开展的安全大检查和打击非法采捕红珊瑚暨整治涉渔“三无”船舶专项整治等工作，加大渔船安全执法检查力度，认真落实渔船安全监管职责。

四、要加强教育培训

目前，福建沿海冷空气影响频繁，海上风浪较大，极易造成水上安全事故。为此，各级渔业行政主管部门及其执法机构要加强宣传教育培训，教育渔民要及时收听收看天气预报，避免大风、狂风期间仍在作业航行；要督促渔船编组联队生产，在海上作业时定时互报平安；要教育渔民熟练掌握并使用各类渔船安全终端；要有针对性地开展紧急情况下船员穿戴救生衣、操作救生筏和紧急逃生等应急演练工作，不断提升渔民应急处置能力，努力预防和减少水上事故的发生。

五、要防范商渔船碰撞

各级渔业行政主管部门要督促教育广大渔民群众在渔业生产过程中，务必配齐并保证 AIS、北斗和甚高频等通讯导航设备

处于适用状态。要加强值班值守，有条件的渔船在保证甚高频处于 15 频道值守的情况下，还应在 16 国际通用频道值守，以方便与商船进行沟通交流，避免误判至碰撞事故发生。

请东山县、石狮市海洋与渔业局务必高度重视，采取有力有效措施，进一步强化渔业船舶安全监管及教育培训，加强安全隐患排查，全力防范水上安全事故的发生，并将整改落实情况于 2 月 10 日前报省厅安办。

联系人：防灾减灾处（安办） 万文华

电 话：0591-87813992

福建省海洋与渔业厅

2017 年 1 月 11 日

