

勘察设计单位自查自纠报告

企业法定代表人承诺书

本人郑重承诺，本企业填报的《勘察设计单位自查自纠报告》的内容是真实的，本人在此所作的承诺也是真实有效的。本人同意建设主管部门公开本企业的自查自纠报告，接受社会监督。本人知道虚假的承诺与虚假资料属严重违法行为，此次提供的资料如有虚假，本单位愿接受建设主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

单位名称(公章):

企业法定代表人(签名):

年 月 日



一、企业基本情况

企业名称	北京华巨建筑规划设计院有限公司		
统一社会信用代码	91110101556817649B		
工商注册地	省 北京 市 朝 阳 县 (区) 广渠路 31 号院 3 号 1 层 123 室		
办公地址	北京市丰台区万丰路 300 号 1 号楼宁波银行写字楼 3 层 313 室		
法定代表人	王凤荣	技术负责人	赵勇路
企业联系电话	010-6386 0226	传真	010-63860226
企业资质类别	建筑甲级 规划乙级		
省内分支机构情况	北京华巨建筑规划设计院厦门分公司 北京华巨建筑规划设计院福州分公司	工商注册地及联系方式	厦门市集美区石鼓路 85 号裙楼 202 室 福州市台江区宁化街道

勘察设计 人员总数	239	其中：技术骨干总数	72
		返聘退休人数	3
		注册人员总数	18
		其中：注册建筑师	11
		注册结构工程师	4
		注册土木工程师（岩土）	
注：省外入闽企业仅需填写在闽登记人员数量。			

三、2017 年以来在闽工程设计项目清单											
工程设计业务总数		46		其中：工程总承包项目		0		市政工程		0	
				房屋建筑工程		46		专项设计工程		0	
序号	项目名称	所在地	工程类别	项目规模	主要技术指标	项目负责人及专业负责人	注册资格及印章号	审查合格书编号	违反强条数	起止时间	招标核准方式
1	南益海联新厂	泉州市南安市	建筑工程	大型	建筑面积：115902 m²/高度：3.90~36.80m/层数：1 层~12 层	裴坤	一级注册建筑师/1101342-006	FJSSJZ-17-01007	0	2017 年 1 月-2018 年 8 月	直接委托
2	南益阳江春晓小区	泉州市洛江区	建筑工程	大型	建筑面积 193902.86 m²/高度：97.8m/层数：32 层	裴坤	一级注册建筑师/1101342-006	3505042001150105-TX-002	0	2020 年 1 月-2022 年 6 月	直接委托
3	海沧区 H2019P04 地块	厦门市海沧区	建筑工程	大型	建筑面积 124859.0 m²/高度：4.88~79.7m/层数：1~26 层	林开	一级注册建筑师/1101342-018	3502001912190005-TX-051	0	2019 年 10 月-至今	直接委托
4-1	莆田秀屿大唐世家项目 A 地块	莆田市秀屿区	建筑工程	大型	建筑面积 100334.94 m²/高度：76.15m/层数：26 层	裴坤	一级注册建筑师/1101342-006	3503051909250101-TX-003	0	2019 年 10 月-至今	直接委托
4-2	莆田秀屿大唐世家项目 B 地块	莆田市秀屿区	建筑工程	大型	建筑面积 80976.03 m²/高度：79.95m/层数：27 层	裴坤	一级注册建筑师/1101342-006	3503001911010001-TX-014	0	2019 年 10 月-至今	直接委托

4-3	莆田秀屿大唐世家项目C地块	莆田市秀屿区	建筑工程	大型	建筑面积 68395.1 m ² /高度:53.85m/层数:18层	裴坤	一级注册建筑师/1101342-006	3503001910230001-TX-003	2	2019年10月至今	直接委托
5-1	南益惠景豪庭(一期)	泉州市惠安县	建筑工程	大型	建筑面积 65623.89 m ² /高度:53.4m/层数:18层	裴坤	一级注册建筑师/1101342-006	3505001912020013-TX-019	0	2019年9月至今	直接委托
5-2	南益惠景豪庭(二期)	泉州市惠安县	建筑工程	大型	建筑面积 47566.4 m ² /高度:52.8m/层数:18层	裴坤	一级注册建筑师/1101342-006	3505002001020010-TX-009	0	2019年9月至今	直接委托
6	高林-金林社区发展中心项目	厦门市湖里区	建筑工程	大型	建筑面积 174445.77 m ² /高度:97.5m/层数:33层	裴坤	一级注册建筑师/1101342-006	3502001908160004-TX-019	0	2019年2月至今	直接委托
7	龙湖海沧东孚南路项目	厦门市海沧区	建筑工程	大型	建筑面积 153355.83 m ² /高度:5.7-73.05m/层数:24层	裴坤	一级注册建筑师/1101342-006	FJSSJZ-19-03347	0	2019年5月至今	直接委托
8	建发·玺院	莆田市仙游县	建筑工程	大型	建筑面积 140042.2 m ² /高度:5.4~79.95m/层数:1~26层	裴坤	一级注册建筑师/1101342-006	FJSSJZ-19-02853	0	2019年5月至今	邀请招标
9	晋江龙湖池店南七期(16#-3地块)	泉州市晋江市	建筑工程	小型	建筑面积 15138.08 m ² /高度:8.5~11.4m/层数:2~3层	裴坤	一级注册建筑师/1101342-006	FJSSJZ-19-02272	0	2019年2月至今	直接委托

10	后埔社区发展中心项目（二期）	厦门市湖里区	建筑工程	大型	建筑面积 61148.78 m ² / 高度： 23.95-99.7m/ 层数：7-26 层	裴坤	一级注册建筑师 /1101342-006	FJSSJZ-19-00563	0	2017 年8月 至今	直接委托
11-1	南益清源春晓小区一期	泉州市洛江区	建筑工程	大型	建筑面积 110226.35 m ² / 高度： 9.15-99.9m/ 层数：2-33 层	裴坤	一级注册建筑师 /1101342-006	FJSSJZ-19-00441	0	2018 年11 月至今	直接委托
11-2	南益清源春晓小区二期	泉州市洛江区	建筑工程	大型	建筑面积 101650.81 m ² / 高度： 5.1-99.7m/ 层数：1-34 层	裴坤	一级注册建筑师 /1101342-006	FJSSJZ-19-01068	0	2018 年11 月至今	直接委托
12	良兴不锈钢加工中心	厦门市集美区	建筑工程	中型	建筑面积 32918.27 m ² / 高度： 11.15~34.70m/ 层数：1~9 层	裴坤	一级注册建筑师 /1101342-006	FJSSJZ-19-00062/FJSSJZ-19-00797	0	2018 年5月 至今	直接委托
13	盈龙壹号府	莆田市仙游县	建筑工程	大型	建筑面积 49967.82 m ² / 高度： 3.1~20m/ 层数：1~7 层	裴坤	一级注册建筑师 /1101342-006	FJSSKC-18-02373	0	2017 年12 月至今	直接委托
14	宝珊花园二期潮江苑南二区	泉州市丰泽区	建筑工程	中型	建筑面积 36649.55 m ² / 高度： 3.9-13.95m/ 层数：1-4 层	张彤彤	一级注册建筑师 /3500260-005	FJSSJZ-18-01904	0	2017 年10 月至今	直接委托

15	中海 T2017P04 地块项目	厦门市同安区	建筑工程	大型	建筑面积 132332.8 m ² /高度: 5.20~97.3m/层数: 1~33 层	裴坤	一级注册建筑师 /1101342-006	FJSSJZ-17-04861	0	2017 年 11 月 至 今	直接委托
16	万科城·玖龙台	漳州市芗城区	建筑工程	大型	建筑面积 151408.67 m ² /高度: 4.8-94.2m/层数: 32 层	张彤彤	一级注册建筑师 /3500260-005	FJSSJZ-17-03838	0	2017 年 8 月 至今	直接委托
17-1	南益·刺桐春晓一期	泉州市洛江区	建筑工程	大型	建筑面积 147916.93 m ² /高度: 15.5-79.3m/层数: 4~27 层	张彤彤	一级注册建筑师 /3500260-005	FJSSJZ-17-03755	0	2017 年 8 月 至今	直接委托
17-2	南益·刺桐春晓二期	泉州市洛江区	建筑工程	大型	建筑面积 59225.35 m ² /高度: 18.25~79.46m/层数: 6~27 层	张彤彤	一级注册建筑师 /3500260-005	FJSSJZ-18-02788	0	2017 年 8 月 至今	直接委托
17-3	南益·刺桐春晓三期	泉州市洛江区	建筑工程	中型	建筑面积 43246.64 m ² /高度: 15.5-80m/层数: 4-27 层	裴坤	一级注册建筑师 /1101342-006	FJSSJZ-18-04300	0	2017 年 8 月 至今	直接委托
18	南益·名士华府	泉州市鲤城区	建筑工程	大型	建筑面积 34356 m ² /高度: 79.25~90.85/层数: 26~30 层	张彤彤	一级注册建筑师 /3500260-005	FJSSKC-17-03521	0	2017 年 5 月 至今	直接委托
19	福清融创公馆	福州市福清市	建筑工程	大型	33.67 万平方米	王洪胜	一级注册建筑师 1101342-014	FJSSJZ-19-02230	0	2019 年 3 月 至今	直接委托

20	融创臻园	福州市福清市	建筑工程	大型	22.37 万平方米	郑章晗	一级注册建筑师 1101342-013	FJSSJZ-19-03285	0	2019年6月至今	直接委托
21	莆田融创兰溪大观	莆田市	建筑工程	大型	15.2 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-17-03145	0	2017年7月至今	直接委托
22	福清铂悦公馆	福州市福清市	建筑工程	大型	13.46 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-00680	0	2018年1月至今	直接委托
23	福清文光公馆	福州市福清市	建筑工程	中型	8.89 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-01539	0	2018年1月至今	直接委托
24	莆田世茂云玺	莆田市秀屿区	建筑工程	中型	4.63 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-01096	0	2018年4月至今	直接委托
25	平潭海峡如意城G007地块	福州市平潭县	建筑工程	大型	22.65 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-04129	0	2018年6月至今	直接委托
26	建瓯世茂云城	南平市建瓯市	建筑工程	大型	14.7 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-03213	0	2018年8月至今	直接委托
27	莆田世茂国风湄洲	莆田市湄洲岛	建筑工程	大型	19.9 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-04462	0	2018年9月至今	直接委托
28	福清世茂璀璨天悦	福州市福清市	建筑工程	大型	15.89 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-19-00711	0	2018年11月至今	直接委托
29	长乐阳光城碧桂园御景湾	福州市长乐市	建筑工程	大型	14.88 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-17-01961	0	2017年2月至今	直接委托

30	福州阳光城翡丽公馆	福州市马尾区	马	建筑工程	中型	5.9 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-00894	0	2018年1月至今	直接委托
31	福州融信华云山庄	福州市晋安区	晋	建筑工程	大型	23.62 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-17-02846	0	2017年6月至今	直接委托
32	融信壹号院	莆田市荔城区	荔	建筑工程	大型	12.7 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-17-04317	0	2017年9月至今	直接委托
33	福州金辉金茂府B地块	福州市鼓楼区	鼓	建筑工程	大型	12.77 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-03780	0	2017年12月至今	直接委托
34	福清金辉优步苑	福州市福清市	福	建筑工程	大型	17.52 万平方米	陈超	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-00982	0	2018年1月至今	直接委托
35	福清金辉江山云著	福州市福清市	福	建筑工程	大型	20.54 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-04734	0	2018年11月至今	直接委托
36	石狮金辉城	泉州市石狮市	石	建筑工程	大型	95 万平方米	郑章哈	一级注册建筑师 1101342-013	FJSSJZ-19-04021	0	2019年7月至今	直接委托
37	福清金辉观澜云著	福州市福清市	福	建筑工程	大型	19.03 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-05424	0	2018年11月至今	直接委托
38	澜林轩	福州市仓山区	仓	建筑工程	大型	23.4 万平方米	陈超	一级注册建筑师 1101342-016	3501001912 200033-TX	0	2019年10月至今	直接委托

39	宁德三盛璞悦湾	宁德市经济开发区	德赛经开	建筑工程	大型	12.4 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-17-04774	0	2017 年 11 月 至 今	直接委托
40	霞浦三盛滨江国际	宁德市浦县	德霞	建筑工程	中型	6.65 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-02519	0	2018 年 12 月 至 今	直接委托
41	霞浦中梁壹号院	宁德市浦县	德霞	建筑工程	大型	19.8 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-17-03223	0	2017 年 8 月 至今	直接委托
42	福鼎珀金华城	福鼎市	鼎	建筑工程	大型	23 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-11-06385	0	2018 年 3 月 至今	直接委托
43	华韵财富广场	福州闽侯区	州闽	建筑工程	中型	3.9 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-18-00680	0	2017 年 6 月 至今	直接委托
44	优步大道小区	福州福清市	州福	建筑工程	大型	23 万平方米	曾捷	一级注册建筑师 1101342-005	FJSSJZ-19-03201	0	2019 年 6 月 至今	直接委托
45	凯天城 S1 地块 (三期)	莆田仙游县	田仙	建筑工程	大型	9.73 万平方米	王洪胜	一级注册建筑师 1101342-014	3503221903 280101	0	2020 年 3 月 至今	直接委托
46	凯天城 S1 地块 (二期)	莆田仙游县	田仙	建筑工程	中型	3.9 万平方米	王洪胜	一级注册建筑师 1101342-014	FJSSJZ-19-03585	0	2019 年 8 月 至今	直接委托
备注: 1、所在地: 填写项目所在设区市、县(区)两级, 如福州市鼓楼区; 2、工程类别: 建筑工程、市政工程、专项设计工程、其它行业设计工程; 3、项目规模: 填写大型、中型、小型; 4、主要技术指标: 如建筑工程填写总建筑面积、高度、层数, 如市政工程填写道路等级、桥梁跨度等主要指标, 专项设计工程填写该行业工程填写体现该工程规模的主要技术指标; 5、注册资格及印章号: 一/二级注册建筑师、一/二级注册结构工程师、注册土木工程师(岩土)、注册公用设备工程师、注册化工工程师、注册电气工程师等勘察设计师行业注册执业资格及执业印章号; 6、起止时间: *年*月—*年*月; 6、招标核准方式: 直接委托、邀请招标、公开招标。												

四、自查自纠情况	
(一) 勘察设计市场行为	
问题	是/否
1、相互串通投标，或者与招标人串通投标，或者向招标人、评标委员会成员行贿等不正当手段谋取中标；	否
2、是否存在超越资质等级从事勘察、设计活动；	否
3、是否将承接的勘察、设计业务违法转包、分包；	否
4、是否以他人名义承揽业务，或者允许或被其他人以本单位的名义承揽业务，或者违法出借企业图章；	否
5、勘察、设计活动是否坚持“先勘察、后设计”原则；	是
6、中标人员或合同约定人员与实际参与设计人员是否一致；	是
7、其他违反法律、法规的行为。	否
具体问题描述及整改情况（注：2017年以来受到各级建设主管部门的检查和整改情况应重点说明）：无	
(二) 企业质量保证体系	
问题	是/否
1. 是否建立健全勘察设计质量管理制度、技术保障措施、岗位责任制、校审制度、勘察设计后期施工现场服务制度；	是
2、技术档案、外业原始记录、内业资料档案管理是否规范	是
3、勘察、设计文件出图、签字、盖章是否规范；	是
4、勘察单位是否在闽设置土工实验室并按规定向实验室所在地建设主管部门报备；勘察土工实验室设置是否符合规定；	\
5、现场勘察人员是否经过职业培训；	\
6. 是否组织注册执业人员参加继续教育培训等；	是
7、其他违反法律、法规的行为。	否

具体问题描述及整改情况（注：2017 年以来受到各级建设主管部门的检查和整改情况应重点说明）：无	
（三）项目勘察设计质量	
问题	有/无
1、是否存在违反工程建设强制性标准情况；	有
2、勘察、设计文件编制深度是否符合要求；	有
3、是否存在弄虚作假、提供虚假成果资料；	无
4、勘察项目原始记录不按照规定记录或者记录不完整；	\
5、注册执业人员未按照规定在勘察设计文件上签字盖章；其他勘察设计人员未按照规定在勘察设计文件上签字；	无
6、设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计；	无
7、勘察设计重大变更是否按照《建设工程勘察设计管理条例》、《福建省房屋建筑工程勘察设计变更管理办法》等有关规定执行；	有
8、设计单位违反规定指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商；	无
9、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的	无
10、未按要求向《福建省建设工程质量管理条例》第十七条规定的重要建设工程施工现场派驻设计代表的	无
11、施工前未组织设计人员向施工单位进行设计交底，或不参加工程竣工验收、工程质量事故分析的	无
12、因勘察设计原因造成较大及以上工程质量安全事故的	无
13、其他违反法律、法规的行为。	无
具体问题描述及整改情况（注：2017 年以来受到各级建设主管部门的检查和整改情况应重点说明）：莆田秀屿大唐世家项目 C 地块施工图审查时存在 2 条违反强制性条文的情况，审查回复已按审查意见整改到位，具体详整改情况说明。	

设计单位整改情况说明

我司设计的莆田秀屿大唐世家项目 C 地块,在施工图审查时存在 2 条违反强制性条文的情况,具体情况如下:

审 查 机 构 审 查 意 见	设计单位整改情况
1. 通用图建施 AT-05:《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 第 5.2.1 条。卫生间墙面及顶棚未设置防潮层。	1. 按意见修改,具体修改详建施 AT-05。
2. C1#楼建施 A-15:《住宅设计规范》GB50096-2011 第 6.1.3 条。(其他楼栋也有相应问题)屋面未设置防护栏杆。	2. 按意见修改增设 1500 mm 高墙体。具体修改详 C1#C2#C5# 的节点大样。

上述问题已在审查回复时按审查意见整改到位,特此说明。

北京华巨建筑规划设计院有限公司

2020 年 4 月 29 日

