湖南九嶷职业技术学院湖南潇湘技师学院

教

案

本

授课教师:_______高老师_____

授课课程: ____数铣编程与操作___

授课班级: _____15 级中数班____

二〇一七——二〇一八 学年 第一学期

目录

实习 1	技能抽查————————————————————————————————————	9
大勺工	1久比1川旦	

湖南九嶷职业技术学院 两的几疑斯业技术写院 授课课时计划

课程章节	实习 1	授课教师高老师签字
及主题	技能抽查一	教研室主任 <u>高星</u> 签字

- 教学目标: 1、 掌握技能抽查的目的和要求;
 - 2、 能制定样题的加工工艺;
 - 3、 能编写样题的数控程序;
 - 4、 能操作机床加工样题零件。

教学重点: 1、编写样题的数控程序;

2、操作机床加工样题零件。

教学难点: 1、编写样题的数控程序。

解决方法: 通过讲述、举例、演示法来说明;

教材和	数控机床编程与操作-数控铣床/加工中心分册 沈建峰
参考书	《加工中心编程与操作》刘加孝主编
授课班次	15 级中数班
授课日期	2017 9.4 9.11 9.18 9.25 1-6 节

教学后记:

实习 1 技能抽查一

I 实习教学要求

- 1、 掌握技能抽查的目的和要求;
- 2、 能制定样题的加工工艺;
- 3、 能编写样题的数控程序;
- 4、 能操作机床加工样题零件。

II 相关工艺

一、 技能抽查目的

● 讲解本学期的 安排

- 1、促进高职教育紧贴产业需求培养企业急需的高技能人才,促进校企合作的深入开展,促进专业社会服务能力的提升,促进数控专业学生个性化发展。
- 2、促进数控技术专业的教育教学改革,加强"双师型"教师队伍、实习实训条件、教学资源等基本教学条件建设。促进高职数控技术专业课程建设,主动适应高端装备制造业转型升级要求,满足数字化、网络化、智能化、绿色制造需要,培养学生创新创业能力。
- 3、考核学生掌握和运用数控技术加工机械零件的熟练程度,以及运用数字化、信息化虚拟技术解决机械零件加工问题的复杂程度。检验学生的机械图样识读、工装选择和调整、刀具的选择和刃磨、量具选择和使用、工艺文件与数控程序编制等基本技能,数控车、数控铣(加工中心)操作等岗位核心技能以及计算机辅助设计与制造、多轴数控加工等跨岗位综合技能,展示高职数控技术专业教学质量。

二、技能抽查内容

数控技术专业技能考核题库依据考核标准由专业基本技能部分、岗位核心技能和跨岗位综合技能三部分,数 控车编程、数控铣(加工中心)编程、数控车加工、数控

铣加工、计算机辅助设计与制造和多轴数控加工 6 个模块组成。题库内容基本涵盖了数控技术专业的基本技能,突出了专业核心技能,为保障学校专业特色,新增跨岗位综合技能作为选考模块。

必考模块数控车编程、数控铣(加工中心)编程、数控车加工、数控铣加工各 40 道题,选考模块计算机辅助设计与制造和多轴数控加工各 15 道题。

● 分发题库给学生,进行说明。

三、 数铣/加工中心(相关抽查)

- 1、数控铣(加工中心)编程(40道题)
- 2、数控铣加工(40 道题)
- 3、计算机辅助设计与制造(15道)120分钟
- 4、多轴数控加工(15道)

四、 实习内容

- 1、见技能抽查数铣编程部分(90分钟);
- 2、见技能抽查数铣加工部分 150 分钟(其中 30 分钟编程, 120 分钟机床操作);

III 实习过程

一、 集合、组织实习

- 1、清查学生人数
- 2、文明安全生产讲解
- 3、实习内容说明

二、 开机 15 分钟

1、由组长记录机床相关问题

- 2、开机前检查仔细
- 3、空转几分钟预热

三、 机床操作及编程

- 1、教师演示基本操作
- 2、组长安排 2 人员操作机床 (1 人操作,1 个指导)
- 3、其他人员自选图形编程
- 4、每人操作时间不得超过2小时
- 5、教师巡回指导

四、 操作点评及工件检测

- 1、学生操作感想说明及自评
- 2、教师提问及点评
- 3、学生对工件自测
- 4、教师检测及评分

五、 准备下课

- 1、清洁数控机床
- 2、正常关机
- 3、集合教师点评

IV 小结及作业

- 1、基本指令;
- 2、相关知识;
- 3、机床操作;
- 4、编程思路;

5、编写实习报告 1。

V 加工准备与加工要求

一、 加工准备

- 1、平口虎钳,开口>100,1
- 2、游标万能角度尺,精度2,1
- 3、 平行垫铁, 依钳口高度定, 若干
- 4、百分表, 0-6, 1
- 5、 压板及螺栓若干
- 6、 杠杆百分表 0-1 1
- 7、扳手1
- 8、磁力表座1
- 9、手锤 1
- 10、 高速钢立铣刀 ⊄20、⊄10 各 1
- 11、 中齿扁锉 200 1
- 12、 中心钻⊄31
- 13、 三角锉 200
- 14、 钻头 ♥ 8、 ♥ 10、♥ 12 1
- 15、油石1
- 16、 自紧式钻夹头刀柄 0-13 1
- 17、毛刷 1
- 18、 弹簧或强力铣夹头刀柄 1
- 19、 抹布若干

- 20、夹簧⊄20、⊄10各1
- 21、 外径千分尺 0-25,25-50,50-75,75-100 各 1
- 22、 深度千分尺 0-25 1
- 23、 游标卡尺 0-150(精度 0.02) 1
- 二、 课题评分表

以技能抽查评分标准为依据。




图 1:

	零件名称	数	控铣零	学件 1	机位编号			
序号	考核项目	检测位置	配分		评分标准	检测 结果	扣分	
	TZ J.D.	外轮廓	4	外轮廓形状与图	外轮廓形状与图纸不符,每处扣1分			
1	形状 (10 分)	内轮廓	4	外轮廓形状与图	图纸不符,每处扣1分			
	, , , ,	孔	2	孔数与图纸不符	符,每处扣1分			
	日十結首	90-0.054	8	每超差一处扣。	4分(2处)			
		70 ± 0.023	2	每超差一处扣:	1分(2处)			
		60 0 0	8	每超差一处扣。	4分(2处)			
		R10±1	6	每超差一处扣:	1分(6处)			
2		C5±0.5	2	每超差一处扣:	1分(2处)			
	(10)3)	高度 10 ⁰ -0.036	4	超差不得分				
		高度 5±0.1	4	超差不得分				
		孔深 10 ±0.1	2	超差不得分				
		$\phi 10^{+0.2}_{0}$	4	超差不得分				
	切削参数及	切削参数	5	查看工艺卡, 和	程序卡评分,不合理不	得分		
3	3 刀补 刀具半径补偿		5	查看仿真刀补养	分			
	合计		60					
	检测さ	老师签字	_		令针得分			

图 2:

_										
学校:	名称			日期						
姓	名			机位编号				业素养 目总分		
考试	时间			试卷号						
类别	类别 考核项目			考核	亥内名	*			配分	得分
人身 安全 确保人身与设备安全			伤或计算机硬件 <i>及</i> 记0分。	及软件	牛人为破坏	下事故,	整个测			
	纪律		服从组	考方及现场监考者	5师多	安排, 如有	1违反7	「得分	1	
6S	6S 设备场地清理		对计算机及周围工作环境进行清扫,保证现场干净整洁,如不保证现场干净整洁,则不得分						0. 5	
	Б	成本与效率	按时完成零件加工,如超时不得分					0.5		
	开机	前检查及记录		计算机正式开机前对各项准备工作进行检查;现场提供的试卷是否完整,硬件是否满足考试条件					2	
职业 规范	软件	牛的规范操作	未按要求规范操作软件,做与考试无关的操作,文件 命名、存放位置不正确等					E,文件	3	
	加工操作规范		按操作规程进行加工操作,如出现打刀或其它不规范操作,每次扣1分,本项分数扣完为止					不规范	3	
				总 分					10	
(现		注 事项记录)								
	监考	员签字				学生签	字			

图 3:

序	评分	2四八冊上	±n八亜 ±		项目	总分
号	项目	评分要点	扣分要点		配分	得分
1	表头信息	填写零件名称、零件图号、夹 具名称、设备名称及图号、程 序号、工序名称。		分	3	
2	工艺过程	工艺过程应包含毛坯准备、加工过程安排、检测安排及一些辅助工序(如去毛刺等)的安排。	每少一项必须安持	非的工序	20	
3	工序、 工步 安排	1、工序、工步层次分明,顺 序正确。 2、工件安装定位、夹紧正确。 3、粗、精加工工步安排合理。 4、检测安排合理。	排工步,每处和 5 扣 20 分; ②工件安装完位不	分,最多合适,扣	20	
4	工艺内容	1、语言规范、文字简练、表述正确,符合标准。 2、工步加工方式的描述。 3、工序工步加工结果的描述。	②没工步加工方式处扣4分	尤描述每	20	
5	工序	为表述准确,文字简练,对一 些关键工序或工步要在工艺 卡上画工艺简图,工序简图包 括定位基准、夹紧部位、加工 尺寸、加工部位、表面粗糙度、 编程坐标系等的表达	①每少一项扣5分 ②表达不正确的每	´	30	
6	工艺 装备	工序或工步所使用的设备、刀 具、量具的表述。	每少填一项扣 1 分; 完为止	直至扣	7	
		总 分			100	
	评分人		审核人			

注:按生产实际的要求给零件编制机械加工工艺过程、工序卡片。工艺文件编制的得分按 25%的权重计入总分。

图 4:

a)	E	Ш	零 4	4 +	, T	出	Т	#	败	继	
a)	与	山	李书	十川	<u> </u>	HY.	\perp	7.	盀	致	

b) 填写数控加工工序卡片

	// E (- / ·				
		数控加工	工序卡		
零件名称		零件图号		夹具名称	
设备名称及型	号		程序号		
材料名称及牌	号	工序名称		工序号	

工序简图 (按装夹位置)

エ			切削	用量		刀具	具名称及规	格	量具
步 号	工步内容	V _c (米/ 分钟)	n(转/ 分钟)	f (mm/ 转)	a_p (mm)	名称	规格	刀号	名称及规格

图 5:

D、零件程序编制评分表

序	评分		评分要点	扣分要点		项目	总分
号	项目		计分安点	加力安息		配分	得分
1	表头 信息	备	写零件名称、零件图号、设 名称、设备型号、零件材质、 序名称、数控系统、程序号。	每少填一项扣 0.2 扣完为止。	分,直至	1	
2	程序 语句 部分	数	序头、程序尾、指令代码、 据点、指令运用、刀具路径 述清楚、正确。	每出现一处错误扣 直至扣完为止。	4		
			5				
	评分人			审核人			

说明: 所有评分按评分标准执行, 错误太多按配分扣完为止。

图 6:

数控车间		数控	2加工程序清单		零件图号
200	零件名	称			
设备名称	数	控系统	零件材料		
设备型号	君	序号	工序名称	编程员	
	程序			程序	

图 7:

A. 零件检测评分表

	零件名称	数	控铣零件	牛1	工件编号		
序号	考核项目	检测位置	配分		评分标准	检测组	吉果 扣分
	TZ Jb	外轮廓	4	外轮廓形状与	图纸不符,每处扣	1分	
1	形状 (10 分)	内轮廓	4	外轮廓形状与	图纸不符,每处扣	1分	
	(10),, /	孔	2	孔数及位置与	图纸不符, 每处扣	1分	
		90-0.054	8	每超差 0.01mm	扣2分(2处)		
		70±0.023	8	每超差 0.01mm	扣2分(2处)		
		60 ^{+0.046}	8	每超差 0.01mm	扣2分(2处)		
		R10±1	6	样板塞尺检验,	超差不得分(6	处)	
2	尺寸精度 (50分)	C5±0.5	2	超差不得分(2	2处)		
2		45° ±30'	2	超差不得分(2	2处)		
		高度 10 _{-0.036}	5	每超差 0.01mm	扣2分		
		高度 5±0.1	4	超差不得分			
		孔深 10±0.1	2	超差不得分			
		φ10 ^{+0.2}	5	超差不得分			
		Ra1.6	8	降一级不得分			
3	表面粗糙度 (15 分)	Ra3.2	5	降一级不得分			
	(10),	其余 Ra6.3	2	降一级不得分			
4	形状位置精度 (5分)	平行度 0.06	5	超差不得分			
5					〉。(只扣分,无符		
6	去毛刺			锐边没倒钝, 一3分。(只扣	或倒钝尺寸太大等 分,无得分)	等年处扣 1	
	合计		80		零件往	日八	
	检测	老师签字			₹1 11	ず刀	

说明: 所有评分按评分标准执行, 超差按配分扣完为止。

图 8:

B. 职业素养评分表

学校名称 姓名				日期				
				工位号		职业素养 项目总分		
考试时间			试卷号					
类别	类别 考核项目		考核内容				配分	得分
人身 安全	确保人	身与设备安全	出现人伤械损事故整个测评成绩记0分。					
6S	纪律		服从组考方及现场监考老师安排,如有违反不得分				1	
	安全防护		按安全生产要求穿工作服、戴防护帽,如有违反不得 分				1	
	机反	末、场地清扫	对机床及周围工作环境进行清扫, 如不做不得分				1	
		刀具安装	刀具安装正确、夹紧可靠, 如违反不得分				1	
		工件安装	工件安装正确、夹紧可靠, 如违反不得分				1	
	机床日常保养 机床的打油加液等,如违反不得分						1	
		安全用电 机床的用电安全操作,如违反不得分					1	
	Ę	成本与效率 按时完成零件加工,如超时不得分					1	
职业规范	开机前检查及记录		机床开机前按要求对机床进行检查、并记录,少做一				1	
	H C: T: → H + E ++		项扣 0.5分					
	机床开、关机规范 按操作规程开机、关机,如违反不得分						1	
		回参考点	按操作规程回参考点,如违反不得分				2	
			工具、刀具、量具摆放整齐,如违反不得分				1	
	程序输入及检查		程序正确输入并按操作规程进行检验,如违反不得分				1	
	加工操作规范		按操作规程进行加工操作,如出现打刀或其它不规范 操作,每次扣1分,本项分数扣完为止				4	
		量具使用	量具安全、正确使用, 如违反不得分				1	
	机床状态登记		机床使用完成后进行状态登记, 如不做不得分				1	
			总 分				20	
(现		注 事项记录)						1
监考员签字					学生	生签字		

注:本表的表头信息由学员填写。评判结果由现场监考员填写,学员签字认可。

图 9: