# Microcontroller Bestandteile TGI11 Inf Einheit 01

Tano Müller

**GHSE** 

February 2, 2025

### Übersicht für heute

Hardwareprogrammierung

2 Papiercomputer

#### Bisher mit FPGA



- Programmierung mit Verilog
- Funktion musste mit Logikgattern, Tabellen und Gleichungen beschrieben werden
- Der Chip hat das Schaltnetz/Schaltwerk nachgestellt

#### Microcontroller



- Chip STM32F411RE mit Arm Cortex-M4 Kern
- Programmierung mit Assembler (und "C" in Klasse 12)
- Funktion muss durch Befehle ausgedrückt werden


#### Microcontroller



- Chip STM32F411RE mit Arm Cortex-M4 Kern
- Programmierung mit Assembler (und "C" in Klasse 12)
- Funktion muss durch Befehle ausgedrückt werden

Das Ausführen von Befehlen erfordert Hardware, die Befehle verstehen und umsetzen kann

### Microcontroller Bestandteile



# Papiercomputer als Vereinfachung



#### Der Papiercomputer

written by C. Noeske, GHSE

Pi	Programmspeicher				
	resse	Befehl			
0	0x00	CMPZ R0			
1	0x01	JMP 3			
2	0x02	STOP			
3	0x03	CMPZ R1			
4	0x04	JMP 6			
5	0x05	JMP 10			
6	0x06	INC R3			
7	0x07	INC R2			
8	0x08	DEC R1			
9	0x09	ЈМР З			
10	0x0A	DEC R0			
11	0x0B	CMPZ R0			
12	0x0C	JMP 14			
13	0x0D	STOP			
14	0x0E	CMPZ R3			
15	0x0F	JMP 17			
16	0x10	3MP 21			
17	0x11	INC R1			
18	0x12	INC R2			
19	0x13	DEC R3			
20	0x14	3MP 14			

Befehlsübersicht		
INC Rx	Addiere 1 zum Inhalt des	
	<u>Datenregisters</u> Nr. x . Danach gehe	
	in die <u>nächste</u> Programmzeile.	
	(INC steht für engl. increment)	
DEC Rx	Subtrahiere 1 zum Inhalt des	
	Datenregisters Nr. x . Danach gehe	
	in die <u>nächste</u> Programmzeile.	
	(DEC steht für engl. decrement)	
JMP y	Springe zur Programmzeile Nr. y	
	(JMP steht für engl. jump)	
CMPZ Rx	Prüfe den Inhalt des <u>Datenregister</u>	
	Nr. x auf Null:	
	Wenn Rx == 0 springe zwei	
	Programmzeilen weiter.	
	Wenn Rx != 0 gehe in die nächste	
	Programmzeile.	
	(CMPZ steht für "compare with zero")	

Datenregister		
R0	0	
R1	3	
R2	12	
R3	0	
R4	0	
R5	0	
R6	0	

February 2, 2025



#### Livedemo

#### Live-Demo mit Papiercomputer

- Befehle Eintragen INC R0, INC R1
- Dummyprogramm.pasm laden
- Daten Eintragen Zeigen (Werte in Register manuell schreiben)
- Simulation zeigen. Schrittweise und Durchlaufen lassen.

## Aufgaben

Löst nun Aufgabenteil 1 anstatt der Streichhölzer könnt ihr digitale Strichlisten nutzen

# Aufgaben

Löst nun Aufgabenteil 2 - 5

# Aufgaben

Löst nun Aufgabenteil 6

#### Platz für Notizen 1