Задание 2. Проверка работоспособности техники

• 02.09, 10.09, 23.09

Был проверен принтер в кабинете 417. Из-за слишком большого количества одновременно отправленных на печать и сканирование документов прибор начал на выходе отдавать пустые листы. Также была проблема с тем, что застревало несколько листов сразу

• 02.09

При проверке принтеров для печати КИМов были замечены проблемы с картриджами в некоторых принтерах, поэтому была проведена их замена на новые

• 03.09

В кабинете 204 была необходимость замены провода для принтера по причине износа старого

• 12.09

В кабинете 410 возникли проблемы с включением ноутбука. Для решения этой проблемы необходимо было отключить все внешние устройства и провода и перезагрузить компьютер

• 15.09

В кабинете 308 возникла проблема с подключением к Wi-Fi. В этом кабинете он подключается через кабель, который компьютер перестал видеть. В чем конкретно проблема не удалось выяснить, но после замены провода проблема была решена