
## ขั้นตอนการดูค่าย้อนหลัง หลังจากที่ Drive แบบ Bind Scan


1) เลือก LOG File ที่ต้องการดู ผ่าน TAB Drive list



2) คลิกขวา เลือก Playback



3) คลิกขวา > Table View บน Blind Scan Measurement จะได้ตารางตามด้านขวามือ



4) หากต้องการดู MCC/MNC ให้ขยาย Node Blind Scan Measurement แล้วคลิกขวา > Table View ที่ BCCH-DL-SCH-System Information Block 1 จะได้ตารางทางด้านขวามือ

