### Университет ИТМО

# Факультет программной инженерии и компьютерной техники Кафедра вычислительной техники

Домашняя работа № 2 по дисциплине "Конструкторско-техническое обеспечение производства ЭВМ" Вариант 18

Выполнил:

Чебыкин И. Б.

Группа: РЗ401

Проверяющий: Поляков В. И.

# Исходные данные

## Матрица комплексов Q в траспонированном виде

	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$	$e_5$	$e_6$	$e_7$	$e_8$	$e_9$	$e_{10}$	$e_{11}$	$e_{12}$	$e_{13}$	$e_{14}$	$e_{15}$	$e_{16}$	$e_{17}$
$u_1$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
$u_2$	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
$u_3$	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
$u_4$	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
$u_5$	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
$u_6$	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
$u_7$	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
$u_8$	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
$u_9$	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
$u_{10}$	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
$u_{11}$	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
$u_{12}$	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
$u_{13}$	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
$u_{14}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
$u_{15}$	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
$u_{16}$	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
$u_{17}$	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
$u_{18}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
$u_{19}$	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
$u_{20}$	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
$u_{21}$	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
$u_{22}$	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
$u_{23}$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
$u_{24}$	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
$u_{25}$	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
$u_{26}$	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
$u_{27}$	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
$u_{28}$	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
$u_{29}$	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
$u_{30}$	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

### Матрица смежности R


	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$	$e_5$	$e_6$	$e_7$	$e_8$	$e_9$	$e_{10}$	$e_{11}$	$e_{12}$	$e_{13}$	$e_{14}$	$e_{15}$	$e_{16}$	$e_{17}$
$\overline{e_1}$	0	2	0	2	1	1	2	0	2	2	0	0	2	4	2	3	1
$e_2^-$	2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$e_3$	0	1	0	0	0	1	0	3	2	2	1	1	1	1	3	2	1
$e_4$	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	3	1	2	4

	$e_1$	$e_2$	$e_3$	$e_4$	$e_5$	$e_6$	$e_7$	$e_8$	$e_9$	$e_{10}$	$e_{11}$	$e_{12}$	$e_{13}$	$e_{14}$	$e_{15}$	$e_{16}$	$e_{17}$
$\overline{e_5}$	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	3	1	1	2	2
$e_6$	1	0	1	1	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	1	2	3
$e_7$	2	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
$e_8$	0	1	3	0	0	1	1	0	2	2	3	1	2	3	1	3	2
$e_9$	2	1	2	0	0	0	1	2	0	2	0	2	4	2	2	3	0
$e_{10}$	2	1	2	0	1	2	1	2	2	0	0	0	2	0	4	0	3
$e_{11}$	0	1	1	0	1	0	1	3	0	0	0	2	1	2	1	1	0
$e_{12}$	0	1	1	0	2	0	1	1	2	0	2	0	3	0	2	3	0
$e_{13}$	2	1	1	2	3	1	0	2	4	2	1	3	0	2	1	3	1
$e_{14}$	4	1	1	3	1	0	1	3	2	0	2	0	2	0	3	3	3
$e_{15}$	2	1	3	1	1	1	0	1	2	4	1	2	1	3	0	4	4
$e_{16}$	3	1	2	2	2	2	1	3	3	0	1	3	3	3	4	0	3
$e_{17}$	1	1	1	4	2	3	1	2	0	3	0	0	1	3	4	3	0

### Выполнение

## Метод обратного размещения

Зададим поверхность:



Матрица D расстояний между позициями для размещения.

	$p_1$	$p_2$	$p_3$	$p_4$	$p_5$	$p_6$	$p_7$	$p_8$	$p_9$	$p_{10}$	$p_{11}$	$p_{12}$	$p_{13}$	$p_{14}$	$p_{15}$	$p_{16}$	$p_{17}$
$\overline{p_1}$	0	1	2	3	4	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	3	4
$p_2^-$	1	0	1	2	3	2	1	2	3	4	3	2	3	4	5	4	3
$p_3$	2	1	0	1	2	3	2	1	2	3	4	3	2	3	4	5	4
$p_4$	3	2	1	0	1	4	3	2	1	2	5	4	3	2	3	6	5
$p_5$	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	6	5	4	3	2	7	6
$p_6$	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	1	2	3	4	5	2	3
$p_7$	2	1	2	3	4	1	0	1	2	3	2	1	2	3	4	3	2
$p_8$	3	2	1	2	3	2	1	0	1	2	3	2	1	2	3	4	3

	$p_1$	$p_2$	$p_3$	$p_4$	$p_5$	$p_6$	$p_7$	$p_8$	$p_9$	$p_{10}$	$p_{11}$	$p_{12}$	$p_{13}$	$p_{14}$	$p_{15}$	$p_{16}$	$p_{17}$
$p_9$	4	3	2	1	2	3	2	1	0	1	4	3	2	1	2	5	4
$p_{10}$	5	4	3	2	1	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	6	5
$p_{11}$	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	1	2
$p_{12}$	3	2	3	4	5	2	1	2	3	4	1	0	1	2	3	2	1
$p_{13}$	4	3	2	3	4	3	2	1	2	3	2	1	0	1	2	3	2
$p_{14}$	5	4	3	2	3	4	3	2	1	2	3	2	1	0	1	4	3
$p_{15}$	6	5	4	3	2	5	4	3	2	1	4	3	2	1	0	5	4
$p_{16}$	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	0	1
$p_{17}$	4	3	4	5	6	3	2	3	4	5	2	1	2	3	4	1	0

Упорядочим позиции  $p_i$  в порядке невозрастания  $d_i$ :

$p_{16}$	$p_5$	$p_{15}$	$p_1$	$p_{17}$	$p_{10}$	$p_{11}$	$p_4$	$p_6$	$p_2$	$p_{14}$	$p_3$	$p_9$	$p_{12}$	$p_{13}$	$p_7$	$p_8$
61	58	54	52	52	51	48	47	45	43	43	42	40	39	38	36	35


Упорядочим элементы  $e_i$  в порядке неубывания  $r_i$ :

$e_7$	$e_2$	$e_6$	$e_{11}$	$e_4$	$e_5$	$e_{12}$	$e_3$	$e_{10}$	$e_9$	$e_1$	$e_8$	$e_{13}$	$e_{14}$	$e_{17}$	$e_{15}$	$e_{16}$
13	14	14	14	17	17	18	19	22	23	24	25	29	29	29	31	36

Соотнесем списки  $D_i$  и  $R_i$ :

61	58	54	52	52	51	48	47	45	43	43	42	40	39	38	36	35
$p_{16}$	$p_5$	$p_{15}$	$p_1$	$p_{17}$	$p_{10}$	$p_{11}$	$p_4$	$p_6$	$p_2$	$p_{14}$	$p_3$	$p_9$	$p_{12}$	$p_{13}$	$p_7$	$p_8$
$e_7$	$e_2$	$e_6$	$e_{11}$	$e_4$	$e_5$	$e_{12}$	$e_3$	$e_{10}$	$e_9$	$e_1$	$e_8$	$e_{13}$	$e_{14}$	$e_{17}$	$e_{15}$	$e_{16}$
13	14	14	14	17	17	18	19	22	23	24	25	29	29	29	31	36

Разместим элементы в соответствии с упорядоченными списками:



#### Раскраска графа алгоритмом упорядоченных вершин

Подсчитаем число ненулевых элементов в каждом ряду матрицы соединений

$\overline{e_1}$	$e_2$	$e_3$	$e_4$	$e_5$	$e_6$	$e_7$	$e_8$	$e_9$	$e_{10}$	$e_{11}$	$e_{12}$	$e_{13}$	$e_{14}$	$e_{15}$	$e_{16}$	$e_{17}$
12	13	12	9	12	10	12	13	11	11	10	10	15	13	15	15	13

C=1

$e_{13}$	$e_{15}$	$e_{16}$	$e_2$	$e_8$	$e_{14}$	$e_{17}$	$e_1$	$e_3$	$e_5$	$e_7$	$e_9$	$e_{10}$	$e_6$	$e_{11}$	$e_{12}$	$e_4$
15	15	15	13	13	13	13	12	12	12	12	11	11	10	10	10	9
1										1						

C=2

$e_{15}$	$e_{16}$	$e_2$	$e_8$	$e_{14}$	$e_{17}$	$e_1$	$e_3$	$e_5$	$e_9$	$e_{10}$	$e_6$	$e_{11}$	$e_{12}$	$e_4$
15 2	15	13	13	13	13	12	12	12	11	11	10	10	10	9

C=3

$\overline{e_{16}}$	$e_2$	$e_8$	$e_{14}$	$e_{17}$	$e_1$	$e_3$	$e_5$	$e_9$	$e_{10}$	$e_6$	$e_{11}$	$e_{12}$	$e_4$
15	13	13	13	13	12	12	12	11	11	10	10	10	9
3									3				

C=4

$e_2$	$e_8$	$e_{14}$	$e_{17}$	$e_1$	$e_3$	$e_5$	$e_9$	$e_6$	$e_{11}$	$e_{12}$	$e_4$
13	13	13	13	12	12	12	11	10	10	10	9
4											4

C=5

$e_8$	$e_{14}$	$e_{17}$	$e_1$	$e_3$	$e_5$	$e_9$	$e_6$	$e_{11}$	$e_{12}$
13	13	13	12	12	12	11	10	10	10
5			5						

C=6

$e_{14}$	$e_{17}$	$e_3$	$e_5$	$e_9$	$e_6$	$e_{11}$	$e_{12}$
13	13	12	12	11	10	10	10
6					6		6

C=7

C=8

Результирующая матрица весов C, определяемая по формуле  $C_{i,j}$  =  $R_{i,j} \cdot D_{i,j}$ :

	$c_1$	$c_2$	$c_3$	$c_4$	$c_5$	$c_6$	$c_7$	$c_8$	$c_9$	$c_{10}$	$c_{11}$	$c_{12}$	$c_{13}$	$c_{14}$	$c_{15}$	$c_{16}$	$c_{17}$
$\overline{c_1}$	0	2	0	6	4	1	4	0	8	10	0	0	8	20	12	9	4
$c_2$	2	0	1	0	3	0	0	2	3	4	3	2	3	4	5	4	3
$c_3$	0	1	0	0	0	3	0	3	4	6	4	3	2	3	12	10	4
$c_4$	6	0	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	6	6	3	12	20
$c_5$	4	3	0	1	0	0	4	0	0	1	6	10	12	3	2	14	12
$c_6$	1	0	3	4	0	0	1	2	0	8	0	0	3	0	5	4	9
$c_7$	4	0	0	3	4	1	0	1	2	3	2	1	0	3	0	3	2
$c_8$	0	2	3	0	0	2	1	0	2	4	9	2	2	6	3	12	6
$c_9$	8	3	4	0	0	0	2	2	0	2	0	6	8	2	4	15	0
$c_{10}$	10	4	6	0	1	8	3	4	2	0	0	0	6	0	4	0	15
$c_{11}$	0	3	4	0	6	0	2	9	0	0	0	2	2	6	4	1	0
$c_{12}$	0	2	3	0	10	0	1	2	6	0	2	0	3	0	6	6	0
$c_{13}$	8	3	2	6	12	3	0	2	8	6	2	3	0	2	2	9	2
$c_{14}$	20	4	3	6	3	0	3	6	2	0	6	0	2	0	3	12	9
$c_{15}$	12	5	12	3	2	5	0	3	4	4	4	6	2	3	0	20	16
$c_{16}$	9	4	10	12	14	4	3	12	15	0	1	6	9	12	20	0	3
$c_{17}$	4	3	4	20	12	9	2	6	0	15	0	0	2	9	16	3	0

### Поиск кратчайших путей

Пошаговое выполнение алгоритма Дейкстры:

1.

$$min[l(x_i)] = l(x_1) = 0$$

$$\Gamma_p = \{x_2, x_4, x_5, x_6, x_7, x_9, x_{10}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_{16}, x_{17}\}$$

$$\begin{split} l(x_2) &= \min[\infty, 0+2] = 2 \\ l(x_4) &= \min[\infty, 0+6] = 6 \\ l(x_5) &= \min[\infty, 0+4] = 4 \\ l(x_6) &= \min[\infty, 0+1] = 1 \\ l(x_7) &= \min[\infty, 0+4] = 4 \\ l(x_9) &= \min[\infty, 0+8] = 8 \\ l(x_{10}) &= \min[\infty, 0+10] = 10 \\ l(x_{13}) &= \min[\infty, 0+8] = 8 \\ l(x_{14}) &= \min[\infty, 0+20] = 20 \\ l(x_{15}) &= \min[\infty, 0+12] = 12 \\ l(x_{16}) &= \min[\infty, 0+4] = 4 \end{split}$$

$$min[l(x_i)] = l(x_6) = 1$$

2.

$$\Gamma_p = \{x_3, x_4, x_7, x_8, x_{10}, x_{13}, x_{15}, x_{16}\}$$

$$\begin{split} l(x_3) &= \min[\infty, 1+3] = 4 \\ l(x_4) &= \min[6, 1+4] = 5 \\ l(x_7) &= \min[4, 1+1] = 2 \\ l(x_8) &= \min[\infty, 1+2] = 3 \\ l(x_{10}) &= \min[10, 1+8] = 9 \\ l(x_{13}) &= \min[8, 1+3] = 4 \\ l(x_{15}) &= \min[12, 1+5] = 6 \\ l(x_{16}) &= \min[9, 1+4] = 5 \end{split}$$

$$\min[l(xi)] = l(x_2) = 2$$

3.

$$\Gamma_p = \{x_3, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{14}\}$$

$$\begin{split} l(x_3) &= min[4,2+1] = 3 \\ l(x_9) &= min[8,2+3] = 5 \\ l(x_{10}) &= min[9,2+4] = 6 \\ l(x_{11}) &= min[\infty,2+3] = 5 \\ l(x_{12}) &= min[\infty,2+2] = 4 \\ l(x_{14}) &= min[20,2+4] = 6 \end{split}$$

$$\min[l(xi)] = l(x_7) = 2$$

4.

$$\Gamma_p = \{x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{14}\}$$

$$\begin{split} l(x_9) &= min[5,2+2] = 4 \\ l(x_{10}) &= min[6,2+3] = 5 \\ l(x_{11}) &= min[5,2+2] = 4 \\ l(x_{12}) &= min[4,2+1] = 3 \\ l(x_{14}) &= min[6,2+3] = 5 \end{split}$$

$$\begin{aligned} & \min[l(x_i)] = l(x_3) = 3 \\ & \min[l(x_i)] = l(x_8) = 3 \\ & \min[l(x_i)] = l(x_{12}) = 3 \\ & \min[l(x_i)] = l(x_{5}) = 4 \\ & \min[l(x_i)] = l(x_{9}) = 4 \\ & \min[l(x_i)] = l(x_{11}) = 4 \\ & \min[l(x_i)] = l(x_{13}) = 4 \\ & \min[l(x_i)] = l(x_{13}) = 4 \\ & \min[l(x_i)] = l(x_{13}) = 5 \\ & \min[l(x_i)] = l(x_{14}) = 5 \\ & \min[l(x_i)] = l(x_{14}) = 5 \\ & \min[l(x_i)] = l(x_{16}) = 5 \\ & \min[l(x_i)] = l(x_{15}) = 6 \end{aligned}$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
$\overline{e_1}$	[0]																
$e_2$	$\infty$	2	[2]														
$e_3$	$\infty$	$\infty$	4	3	[3]												
$e_4$	$\infty$	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	[5]				
$e_5$	$\infty$	4	4	4	4	4	4	[4]									
$e_6$	$\infty$	[1]															
$e_7$	$\infty$	4	2	[2]													
$e_8$	$\infty$	$\infty$	3	3	3	[3]											
$e_9$	$\infty$	8	8	5	4	4	4	4	[4]								
$e_{10}$	$\infty$	10	9	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	[5]			
$e_{11}$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	5	4	4	4	4	4	[4]							
$e_{12}$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	4	3	3	[3]										
$e_{13}$	$\infty$	8	4	4	4	4	4	4	4	4	[4]						
$e_{14}$	$\infty$	20	20	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	[5]		
$e_{15}$	$\infty$	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	[6]
$e_{16}$	$\infty$	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	[5]	
$e_{17}$	$\infty$	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	[4]					

## Поиск пропускной способности алгоритмом Франка-Фриша

Расчёт пропускной способности от  $\boldsymbol{e}_1$  до  $\boldsymbol{e}_4$ 

MAX Q = 20

	$e_{1,14}$	$e_2$	$e_3$	$e_{4,17}$	$e_5$	$e_6$	$e_7$	$e_8$	$e_9$	$e_{10}$	$e_{11}$	$e_{12}$	$e_{13}$	$e_{15,16}$
$e_{1,14}$	0	4	3	9	4	1	4	6	8	10	6	0	8	12
$e_2^{'}$	4	0	1	3	3	0	0	2	3	4	3	2	3	5
$e_3$	3	1	0	4	0	3	0	3	4	6	4	3	2	12
$e_{4,17}$	9	3	4	0	12	9	3	6	0	15	0	0	6	16
$e_5$	4	3	0	12	0	0	4	0	0	1	6	10	12	14
$e_6$	1	0	3	9	0	0	1	2	0	8	0	0	3	5
$e_7$	4	0	0	3	4	1	0	1	2	3	2	1	0	3
$e_8$	6	2	3	6	0	2	1	0	2	4	9	2	2	12
$e_9$	8	3	4	0	0	0	2	2	0	2	0	6	8	15
$e_{10}$	10	4	6	15	1	8	3	4	2	0	0	0	6	4
$e_{11}$	6	3	4	0	6	0	2	9	0	0	0	2	2	4
$e_{12}$	0	2	3	0	10	0	1	2	6	0	2	0	3	6
$e_{13}$	8	3	2	6	12	3	0	2	8	6	2	3	0	9
$e_{15,16}$	12	5	12	16	14	5	3	12	15	4	4	6	9	0

MAX Q = 12

	$e_{1,14,3,4,17,5,8,9,10,13,15,16}$	$e_2$	$e_6$	$e_7$	$e_{11}$	$e_{12}$
$e_{1,14,3,4,17,5,8,9,10,13,15,16}$	0	5	9	4	9	10
$e_2$	5	0	0	0	3	2
$e_6$	9	0	0	1	0	0
$e_7$	4	0	1	0	2	1
$e_{11}$	9	3	0	2	0	2
$e_{12}$	10	2	0	1	2	0

#### Пропускная способность равна 12

Путь от  $e_1$  до  $e_4$ 

