### Панель инструментов

Панель инструментов предназначена для облегчения и упрощения работы пользователей с приложением. В ней располагаются кнопки, которые предоставляют быстрый доступ к основным и часто используемым операциям. Данная панель располагается в самой верхней части программы. Функционал данных кнопок представлен в Таблице 1.

Таблица 1 – Функционал кнопок панели инструментов.

Функция, внешний вид кнопки	Как это работает
Главный экран <ul><li>Главный экран</li></ul>	Позволяет пользователю вернуться
	на главный экран приложения,
	обеспечивая быстрый доступ к
	начальному состоянию программы.
Сохранить	Используется для сохранения
	текущего состояния проекта. Она
	позволяет пользователям безопасно
	хранить свои данные и продолжать
	работу над проектом позже.
Сохранить как	Позволяет пользователю сохранить
	текущий проект с новым именем или
Сохранить как	в другом месте. Это полезно, когда
Сохранить как	требуется создать разные версии или
	копии проекта.
	Позволяет пользователю загрузить
Открыть сохранение  Открыть сохранение	ранее сохраненный проект. Это
	удобно для возобновления работы
	над прошлыми проектами или
	редактирования существующих
	данных.
	Предоставляет возможность
Omicovyva vovembyo	отменить последние изменения в
Отменить действие	проекте. Это может быть весьма
← Отменить действие	полезным в случае ошибочных
	действий или нежелательных
	изменений.

Чтобы выбрать необходимую кнопку панели инструментов, нужно навести на нее курсор и нажать левой кнопкой мыши.

### Панель переключения страниц

Панель переключения страниц в программе служит для обеспечения удобной навигации пользователя между различными страницами, каждая из которых выполняет определенную функцию. Данная панель располагается под панелью инструментов. Содержимое каждой из страниц представлены в Таблице 2.

Таблица 2 – Предназначение панели переключения страниц.

	, ^
Страница, внешний вид кнопки	Предназначение
Исходные данные  Исходные данные	Здесь пользователь заполняет поля «Название БТ», «Имитационный фактор F» (ток коллектора, температура или напряжение коллектор-эмиттер), «Объём обучающей выборки п», «Объём контрольной выборки т», «Объём точек имитационного фактора l» и таблицу «Зависимость параметра Р от фактора F».
Зависимость параметра Р от фактора F  Зависимость параметра Р от фактора F	Здесь пользователь заполняет таблицу «Зависимость параметра Р іго элемента объединенной выборки от фактора F».
Зависимость значения Р <sub>ср</sub> от имитационного фактора F  Зависимость значения Рср от имитационного фактора F	Здесь пользователь может ознакомиться с таблицей «Зависимость среднего значения параметра Р экземпляров обучающей выборки от фактора F», а также вводит функциональную зависимость среднего значения параметра Р экземпляров обучающей выборки от фактора F.
Испытания на длительную наработку, влияние наработки t на значение Рср  Испытания на длительную наработку, влияние наработки t на значение Рср	Здесь пользователь заполняет таблицу «Зависимость параметра Р іго экземпляра объединенной выборки от наработки t» и поле «Количество точек наработки t», а также может ознакомиться с таблицей «Зависимость среднего

		D
		значения Р экземпляров обучающей
		выборки от наработки t».
		Здесь пользователь выбирает
		необходимое значение времени
		наработки t, заполняет поле
		«Функция для расчета имитационных
Функция перерасчета, определение		значений фактора F в зависимости от
	ее качества	задаваемой наработки», а также
		может ознакомиться с таблицей
Функция перерасчета,	Функция перерасчета,	«Полученная экспериментальная
	определение ее качества	зависимость параметра Р і-го
		экземпляров контрольной выборки
		от наработки t» и с результатом
		расчета средней ошибкой
		прогнозирования.
Ин	дивидуальное прогнозирование	Здесь пользователь заполняет
	R	поле «Время наработки t, ч» и может
	Проверка качества	ознакомиться с результатом расчета
	Проверка качества	имитационного фактора F.

Чтобы выбрать необходимую кнопку панели переключения страниц, нужно навести на нее курсор и нажать левой кнопкой мыши.

#### Рабочая область

Рабочая область - это центральное окно приложения. Она является ключевой частью интерфейса, где отображается содержание и результаты работы программы в зависимости от выбранной страницы на панели переключения страниц. Здесь пользователь взаимодействует с данными, вводит информацию, а также просматривает и анализирует результаты прогнозирования надежности полупроводниковых приборов. Рабочая область предоставляет пользователю удобное пространство для работы и визуализации данных.

В ходе взаимодействия с данной областью пользователю придется заполнять поля и таблицы, редактировать их, обращать внимание на подсказки и пояснения, а также выбирать некоторые значения из уже предложенных.

Рассмотрим пример заполнения поля «Объем контрольной выборки m». Чтобы перейти к заполнению интересующего поля необходимо навести на него курсором и нажать левой кнопкой мыши. По умолчанию данное поле имеет вид, представленный на рисунке 1. Стоит также заметить, что под

названием данного поля находится текст, обозначенный символами «\*\*». Данный текст является подсказкой и уточняет, как именно нужно заполнить поле. Пример содержимого, которым могут заполняться данные поля, прописан внутри данных полей неярким серым цветом. При вводе символов с клавиатуры данный текст стирается, а на его месте отрисовываются введеные с клавиатуры символы (слова, значения). При заполнении данного поля текст внутри его выводится уже более жирным черным цветом. Вид поля «Объем контрольной выборки m» после его заполнения представлен на рисунке 2.

# Объём контрольной выборки *т*: \*\* Пожалуйста, введите число от 1 до 1000 10

Рисунок 1 – Вид поля «Объем контрольной выборки m» по умолчанию

# Объём контрольной выборки *т*: \*\* Пожалуйста, введите число от 1 до 1000 5

Рисунок 2 – Вид поля «Объем контрольной выборки m» после заполнения

Таким же образом заполняются остальные поля программы, в том числе и ячейки таблиц.

Рассмотрим пример выбора значения из уже предложенных. В ходе работы с программой пользователю будет необходимо выбрать значение времени наработки t. Внешний вид области программы с выбора значения времени наработки t представлен на рисунке 3. В зависимости от введенных пользователем значений в некоторые поля программы, с которыми пользователь взаимодействовал, количество предложенных значений может меняться. Для того, чтобы выбрать, какое значение времени наработки t будет использовать программа для дальнейших расчетов, необходимо навестись курсором на необходимое значение и левой кнопкой мыши нажать на него. При необходимости, можно поменять необходимое значение неограниченное количество раз.

### Значение времени наработки t: \*\* Пожалуйста, выберите необходимое значение $t1 = 10000.000 \quad t2 = 20000.000 \quad t3 = 30000.000 \quad t4 = 40000.000 \quad t5 = 50000.000$

Рисунок 3 — Внешний вид области программы с выбора значения времени наработки t

Пользуясь алгоритмом, описанным выше, пользователь может без какихлибо проблем взаимодействовать с остальными элементами программы, заполняя их и редактирую аналогичным образом.