AFFICHEUR LCD - MESURE DE TEMPÉRATURE

L'afficheur LCD

LCD signifie « Liquid Crystal Display », ou en français « écran à cristaux liquides ».

On trouve principalement des afficheurs 2x16 ou 4x20, c'est-à-dire à 2 lignes x 16 colonnes, ou 4 lignes x 20 colonnes.

Un tel composant possède 16 broches:

VSS (masse, ou *gnd*), **VDD** (+5V), **V0** (réglage du contraste), **RS** (sélection du registre), **RW** (lecture ou écriture), **E** (entrée de validation), **D0 à D7** (bits de données), **A** (anode du rétroéclairage : +5V), **K** (cathode du rétroéclairage : masse).



11 broches seront utilisées:

- VSS et VDD pour l'alimentation;
- RS et E pour les commandes d'écriture ;
- D4, D5, D6 et D7 pour les bits de données (on parle de communication sur 4 bits);

• V0, A et K pour le rétroéclairage (la résistance de $2,2 \text{ k}\Omega$ peut être remplacée par un potentiomètre pour faire varier la luminosité).

RW sera mis à la masse pour utiliser uniquement l'écriture sur l'afficheur, et les broches D0 à D3 ne seront pas reliées (elles peuvent aussi être mises à la masse).

💂 Le capteur de température TMP36

Ce composant permet de mesurer la température ambiante. Il est très simple d'utilisation :


L'alimentation utilise les broches extérieures, et une tension de sortie qui varie avec la température est récupérée sur la broche centrale.

L'alimentation peut être comprise entre 2,7 V et 5,5 V. Les températures mesurées sont comprises entre -55°C et 150°C .

Le 0°C correspond à une tension de sortie de 500 mV = 0.5 V.

Un changement de 1°C correspond à un changement de 10 mV = 0,01 V sur la tension de sortie.

Ainsi, la formule pour avoir la température est : Température (°C) = $\frac{\text{Tension_de_sortie_en_V} \times 1000 - 500}{10}$




Montage

Sortez votre matériel et câblez le circuit suivant :

Matériel nécessaire :

- Arduino
- Plaque d'essai
- 1 afficheur LCD
- 1 capteur de température TMP36
- 1 résistance de 100Ω
- 1 résistance de 2,2 k Ω
- 17 câbles



fritzing



Rrogramme

Branchez l'Arduino au câble USB et téléversez le croquis ci-dessous.

CODE ARDUINO

```
// Croquis P10-LCD-TEMP36.ino
//---- LIBRAIRIE ADDITIONNELLE ----
#include <LiquidCrystal.h> // Librairie pour l'utilisation de l'afficheur LCD
//---- CONSTANTES ----
// création de l'objet lcd (notre afficheur LCD)
LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13); // RS=8, RW=GND, EN=9, D4=10, D5=11, D6=12, D7=13
#define TMP 5 // Broche de sortie du tmp36 sur la ligne analogique 5 (A5)
//---- VARIABLES -----
int tensionLue; // valeur lue sur la broche de sortie du tmp36
//---- PROCEDURE D'INITIALISATION -----
void setup() {
 lcd.begin(16, 2); // déclaration du LCD à 16 caractères sur 2 lignes
                   // Effacement du LCD
  lcd.clear();
 // Message de présentation sur 2 lignes durant 3 secondes
  lcd.setCursor(0, 0); // placement : 1ere colonne, 1ere ligne
 lcd.print(" CLG ST GILBERT "); // on écrit...
 lcd.setCursor(0, 1); // placement : 1ere colonne, 2eme ligne
 lcd.print(" LCD - ARDUINO ");
 delay (3000);
                  // Effacement du LCD
  lcd.clear();
  // Caractères qui ne seront pas effacés
 lcd.setCursor(1, 0);
 lcd.print("Temperature :");
 lcd.setCursor(5, 1);
 lcd.print(" degres C");
}
//---- BOUCLE PRINCIPALE ----
void loop(){
  tensionLue = analogRead(TMP); // Lecture du TMP36, nombre compris entre 0 et 1023
 // conversion en une valeur comprise entre 0.0V et 5.0V (tension réelle)
  float tensionSortie = (tensionLue * 5.0) / 1024.0;
  // Conversion en une température en degrés C
 float temperature = ((tensionSortie * 1000) - 500) / 10;
  // Ecriture de la température pendant 3 secondes
 lcd.setCursor(0, 1); // placement : 1ere colonne, 2eme ligne
 lcd.print(temperature);
 delay(3000);
 lcd.setCursor(0, 1); // placement : 1ere colonne, 2eme ligne
  lcd.print(" "); // Effacement de la température (5 colonnes)
```



Applications

 Il est possible de définir de nouveaux caractères, par exemple le symbole °. Avant la boucle setup, rajouter les lignes cicontre.

```
Dans la boucle setup, rajouter la ligne:
```

```
lcd.createChar( 0, degres );
et pour afficher le caractère °, il faudra écrire :
lcd.write(byte(0));
```

Modifiez le croquis en conséquence.

2. En étudiant bien l'exemple précédent, amusez-vous à créer de nouveaux caractères, des caractères accentués par exemple!

```
CODE ARDUINO

// Definition du caractere degre
byte degres[8] = {
    B00100,
    B01010,
    B00100,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
};
```

3. Vous pouvez tester tous les exemples livrés avec la librairie LiquidCrystal en allant dans le logiciel arduino : Fichier → Exemples → LiquidCrystal.

Attention, il faudra remplacer la ligne de déclaration de l'objet lcd par :

```
LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13);.
```

🔒 Dans le monde réel...

On retrouve les afficheurs LCD dans les calculatrices, les montres, les distributeurs de boissons ou d'autres produits, etc.

