312512050 LAB2

- 輸入指令 make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- menuconfig 可以用介面的方式修改.config 檔,刪除不必要的功能、驅動程式或模塊來縮 小 image 大小。
 - a) 我所刪除的選項為
 - · System V IPC 提供程序間通訊的機制,包括訊息儲列、共享內存區等
 - · POSIX Message Queues
 POSIX 訊息儲列允許程序通過消息通信
 - Configure standard kernel features (expert users)
 提供了更多 kernel 的配置選項


 - · Serial ATA and Parallel ATA drivers (libata)

 串聯 ATA(SATA)和並聯 ATA(PATA)硬碟驅動程式

 - · Remote controller support 讓系統可以連接遙控器作為輸入裝置
 - · Multimedia support 讓系统支持多媒體功能(例如攝影機等)
 - · Microsoft surface platform-specific 針對微軟平台設備的驅動程式

b) Image size 比較

原 image: 25.5MB



修改後的 image: 24.7MB



- 2. 評測 kernel 的套件: https://github.com/aikoncwd/rpi-benchmark/tree/master
 - a) 套件說明

該腳本分別使用了 sysbench, hdparm 這兩個套件 sysbench 用於測試 CPU、多線程以及記憶體性能 hdparm 用於測試硬碟性能,測試了硬碟的讀取數度以及溫度 還有最後測試寫入和讀取的性能

b) 結果

原 kernel

```
Raspberry Pt Benchmark Test
Author: AlkOncin

Version: 3.0

temp=42.9°C

arm_freq=100

arm_freq=100

daring_freq=100

daring_
```

修改後的 kernel

```
Raspberry Pl Benchmark Test
Author: AlkoncMD
Version: 3.0

temp-39.2/C
arm_freq=100
arm_freq=100
arm_freq=100
sdran_freq=400
sdran_freq=400
sdran_freq=400
sdran_freq=400
sdran_freq=400
sdran_freq=400
sdran_freq=400
sdran_freq=400
sd_clock=50.000 MHz
Running CPU test...
MRRNING: the --test option is deprecated. You can pass a script name or path on the command line without any options.
total time: 10.0041s
remp=41.9°C
Running THREADS test...
MRRNING: the --test option is deprecated. You can pass a script name or path on the command line without any options.
total time: 10.0318s
rul: 6.40
rul: 10.40
```

- 3. Patch 版本:patches-6.6.21-rt26.tar.gz
 - a) 使用 head Makefile -n 4 指令查看 kernel 版本,我的版本顯示為

VERSION = 6

PATCHLEVEL = 6

SUBLEVEL = 21

b) 下載對應的 patch

下載網址:https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/6.6/older/中選擇 patches-6.6.21-rt26.tar.gz 進行下載使用 cat patch-3.10.25-rt23.patch | patch -p1 指令,將 patch 應用到當前目錄的源代碼中

c) 下載結果:

pi@raspberrypi:~ \$ uname -r 6.6.21-rt26-v8+