

东南大学实验室与设备管理处

校实设〔2026〕5号

关于深刻汲取重庆大学实验室安全事故教训

立即开展实验室安全自查自纠的紧急通知

各校区，各院、系、所，各处、室、直属单位，各学术业务单位：

近日，重庆大学一实验室发生爆炸事故，造成1死3伤的严重后果。为深刻汲取教训，坚决防范同类事故发生，根据教育部、省高校安全工作提示精神及学校领导指示要求，现就立即开展实验室安全自查自纠工作紧急通知如下：

一、提高政治站位，深刻认识事故警示意义

各单位要切实提高政治站位，充分认识此次事故的极端严重性与危害性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理。要以“时时放心不下”的责任感，举一反三、警钟长鸣，严格落实《教育部办公厅关于印发〈高等学校实验室安全规范〉的通知》（教科信厅函〔2023〕5号）等文件要求，全面压实实验室安全主体责任，以最高标准、最严要求筑牢校园安全底线，切实保障师生生命财产安全。

二、聚焦重点领域，立即开展专项自查自纠

各单位要立即组织开展实验室安全隐患自查自纠工作，重点聚焦以下内容：

压实主体责任：各单位主要负责人是实验室安全第一责任人，要亲自部署、亲自督办，组织精干力量开展拉网式排查，建立问题清单、责任清单、整改清单，做到即查即改、闭环管理。

危化品全流程管理：督促各课题组全面梳理现有危化品，对在用、在储危化品开展拉网式清查与台账核对。重点排查强氧化性酸（如高氯酸、硝酸）、有机溶剂（如乙醇）等危化品在采购、储存、使用、废弃物处置各环节的合规性，严格落实双人双锁、出入库台账登记、领用归还记录等管理制度，确保危化品全生命周期管理规范可控。

强化实验室气体安全的使用与监管：各单位/课题组需积极开展气体安全知识技能的培训教育，对易燃易爆、有毒有

害等高危气体，以及氮气等窒息性气体，根据风险特性加强气瓶、管线、阀门、探头等各部分的材料选型、环境匹配、标志标识、固定安装、操作规范等各方面的安全筛查，确保特气柜、监控探头等的预警预防功效正常使用。

易燃易爆试剂存量管控：严格管控乙醇等易燃易爆试剂药品的储存存量，严格遵照教育部相关文件要求，单一场所储存总量不得超过 50L 或 50Kg，严禁任何形式的超量存放行为，对存量超标的要立即完成清退、回收，同步做好台账更新。

实验操作规范：核查涉及危险化学反应的实验方案是否经过安全评估，师生是否熟练掌握操作流程和应急处置方法，是否存在违规操作、简化流程步骤等行为。

安全设施与应急保障：检查通风橱、防爆装置、消防器材、应急喷淋等设施是否完好有效，应急物资是否配备齐全，应急预案是否完善并组织开展过演练。

人员安全教育：核查实验室人员是否接受过针对性安全培训，是否掌握危化品风险辨识、防护及事故处置技能，尤其要强化对研究生、新进人员的安全准入管理与常态化教育；督促各课题组及时向全体实验室人员宣贯重庆大学实验室安全事故相关情况，明确警示要点，引导师生深刻汲取事故教训，时刻绷紧安全之弦，严守安全红线，厚植对安全的敬畏之心。

三、工作要求

当前正值春季学期实验室安全检查自查自纠关键阶段，各单位要将事故警示教育与学期安全检查工作紧密结合、一体推进，坚决杜绝形式主义、走过场。要以此次事故为重要警示契机，推动解决一批长期存在的安全管理薄弱环节，切实提升实验室安全治理能力，坚决防范和遏制安全事故发生。

东南大学实验室与设备管理处

2026 年 3 月 22 日

（主动公开）

东南大学实验室与设备管理处

2026 年 3 月 22 日印发
