

外部稽核前準備事項：管理代表及相關部門負責確認

項次	稽核前準備事項	負責人	九潤	正隆興
1	品質手冊、相關程序修訂完成並頒佈發行(首次認證)	品保/管理代表	◎	◎
	往後年度稽核前, 確認有無因法規而修訂內容改版	品保	◎	◎
2	年度內部稽核缺失追蹤及確認完成 年度內部稽核計畫/查檢表紀錄/稽核缺失。	品保彙整 各部門繳交	合併	
	QR-28-03 稽核矯正報告	稽核員	◎	◎
	盡量內部 NCR 報告於外部稽核前完成. 並完成 QR-28-07 內外部稽核報告書	稽核員	◎	◎
3	各部門年度目標訂定及統計分析完成/公告 品質目標統計至稽核前一個月, 初次稽核至少要 3 個月統計資料。(沒有統計目標達成情況, 會開缺失) 品質目標未達成時, 要有因應處置。	品保彙整 管理代表	◎	◎
	前一年目標統計: 要完成至 12 月底. 當年的目標統計: 注意未達標指標	各責任部門	◎	◎
	QR-03-01 年度品質目標管制表	各責任部門	◎	◎
	目標管理: 每年度的目標管理 / 每個月要更新上去 / 當年度稽核, 去年度的年度目標管理內容要完整填寫.	各部門	◎	◎
	開發件準時達交率: 指量產前的送樣批數準時達交率. 統計批數, 作為該部門的年度目標	開發工程	◎	◎
4	管理審查會議召開、會議記錄完成	管理代表	◎	◎
	內部稽核需要先完成, 才能召開管審會議. 有時間順序的要求	管理代表	◎	◎
	需將外部稽核的追蹤事項, 彙整陳述於會議記錄中.	品保	◎	◎
5	品質系統風險與機會管理表完成 QR-02-01 風險與機會監控評估表	責任單位	合併	
	氣候變遷要加入風險評估.	品保	合併	
	風險與機會監控評估表: 今年的風險評估, 改善措施的評估結果不要直接填寫, 隔年稽核時再填寫評估結果.	品保	合併	
6	品質政策/品質目標之宣導及公告	品保/各主管	合併	
7	管理代表任用令公告	管理代表	◎	◎
8	品質文件 1-4 階均確認完成並歸檔	品保(文管)	合併	
9	報表、記錄等各部門確認	各部門	合併	
10	機器設備保養記錄/相關指導書/標示等確認/模具區整理及標示確認	生產製造部	合併	

11	各區域之標示區隔(進料/退貨/不合格品...等)	全廠區	合併	
12	教育訓練記錄整理確認, 針對人員能力鑑定部分須注意, 人員意識教育訓練須執行。 ● 三次元特定人員訓練紀錄要完成。 ● 每年度都要執行人員意識教育訓練	各部門 / 人資	合併	
	年度教育訓練計畫擬定	各部門	合併	
	教育訓練紀錄、QR-06-04 員工教育訓練紀錄表 登錄	各部門	合併	
14	新產品送樣資料整理。(MOT SOP, SIP, 圖面, 試製工單, 首件檢驗報告, 客戶核准樣品資料) 工程變更相關資料紀錄, 產品風險評估, 產品型態管制	開發工程	◎	◎
15	(1) 客戶滿意度調查統計及分析, 滿意度調查沒執行會開缺失。 (2) 客訴抱怨 退貨或內部品質異常事件報告, 要整理類備查, 請勿凌亂。 (3) 客戶圖面, 外來文件要納入文件管制, 特別是新產品圖面或設計變更後有版次變更的圖面, 一定要納入圖面管理。 (4) 客戶合約/訂單資料整理。 (5) 航太合約審查管理。	業務部	◎	◎
	QR-16-07 客戶滿意度調查表 1.1 正隆興沒有對主要客戶(九潤精密科技)進行滿意度調查。 1.2 區分正隆興精密、九潤精密。	業務部	◎	◎
16	供應商評鑑完成/委外加工單填具完整 (1) 供應商/外包商/採購單/委外製令單/進料驗收單等資料整理。 (2) 供應商年度 評核要完成, 沒執行會開缺失	外包採購	◎	◎
	材質證明文件與採購文件核對, 不符合會開缺失	採購 開發工程	◎	◎
17	庫房/樣品之整理標示/記錄	倉儲	稽核廠區範圍	

18	(1) 現場區域整齊清潔整理。 (2) 現場產品放置物凌亂，製令單要與產品放置在一起。 (3) 不同產品類別放置要有區隔，不要混儲。 (4) 確認生產前各機台前之規範、作業指導書及首件確認記錄表已定位 (5) 製令單/檢驗紀錄/出貨記錄整理。 (6) 刀具壽命及刀具進出管制 (7) 不合格品區域管理與報廢品管理。	生產製造	稽核廠區範圍	
	切削油檢驗紀錄準備：注意稽核前一個月的紀錄	生產製造	合併	
19	(1) 量規儀器校驗,各項記錄及合宜放置、校驗合格標籤均貼上儀器校正管理，特別是年度校正項目別漏了校正。 (2) 客戶抱怨及異常矯正措施處理完成 (3) 品保各項檢驗記錄均已完成備查	品保	合併	
	出貨檢驗紀錄、進料檢驗紀錄、ECO A 報告	品保	◎	◎
20	技術知識一覽表： 客戶有更新需登錄 ，需定期與客戶確認索取。 例如；檢驗規範、工程圖面版本更新	業務 開發工程	◎	◎

其他：

- 各表單紀錄要準備,稽核員才有資料可以填寫報告。
- 當日稽核時的生產機種、受稽核產品要先確定。
- 生產紀錄資料追溯性、表單一致性很重要。
- 圖面版本、文件版本要核對。
- 忌諱塗改任何紀錄或文件。