


三、绘制装配图(40分)
将二题中绘制好的零件01, 以及下面给出的零件图进行装配, 装配好后, 以4:1的比例均匀布置在事先画好的33图框线内, 放置在左侧。
注意: 零件04为弹簧, 简化成折线画出; 零件07紧定螺钉M2.5×4—字形槽宽0.5, 深1。



参考答案

