尺寸命名与推导对照表

参数：params.py　　实测：FreeCAD TechDraw 1.1.0 从三维实体读取　　校验：4/4 一致　　生成：2026-10-15 23:01

#	参数名	三维建模含义	图纸标注	参数 → 标注 的关系	参数值	图纸实测	校验
1	BASE_L_X	X 全长	60	标注 = L	60.0	60.0	OK
2	BASE_W_Y	Y 宽	40	标注 = W	40.0	40.0	OK
3	BASE_T_Z	Z 厚	10	标注 = T	10.0	10.0	OK
4	HOLE_D	孔径	φ8	标注 = D	8.0	8.0	OK

推导说明

尺寸是怎么来的

待填：从图纸量出的推导说明（尺寸链闭合关系）。

标注值从哪来

全部由 FreeCAD 从当前三维实体实测（getRawValue）；参数列是 params.py 的输入值，两列一致即说明建模与图纸没有跑偏。