Solidworks齒輪繪畫

CHEN



齒輪檔案路徑:

Design Library→
Toolbox→
Ansi Metric→
動力傳輸→
齒輪→
右鍵產生零件



齒輪屬性調整



模數=節圓直徑/齒數(可以用這個來決定齒輪的大小) 節圓直徑=模數X齒數 齒數=節圓直徑/模數 圓周節距=πX 模數

