
关于 iWatch-v2.0 中传感器的阉割和替换



图一

如图一所示, iWatch-v2.0 设计有四个传感器, 它们分别是:

HDC2080 温度湿度传感器

BMP390: 气压传感器 QMC5883L: 三轴地磁传感器

LSM6DSM: 三轴加速度+三轴角速度传感器

因为目前芯片市场价格波动比较大,考虑到有的传感器价格可能会变得很贵使得iWatch-v2.0 的成本过高,这里介绍在 iWatch-v2.0 上的传感器的阉割和替换。

一. 阉割

假设 HDC2080 的价格涨到无法接受的程度,考虑不在 iWatch-v2.0 上安装这个温湿度 传感器了,那么你需要做如下改动:

- 1. PCB 上直接不焊接 HDC2080, 不会影响其他硬件工作
- 2. 修改 iWatch-v2.0 的程序
 - a) 打开"CODE/iWatch-v2.0/iWatch/iWatch.h"

```
/**************选择所使用的温湿度传感器********/
#define TH_SENSOR_SELECT 1
//0: 不装这个传感器
//1: HDC2080
//2: HDC1080
//3: HTU21D

#if (TH_SENSOR_SELECT == 1)
#include "HDC2080.h"
#elif (TH_SENSOR_SELECT == 2)
#include "HDC1080.h"
#elif (TH_SENSOR_SELECT == 3)
#include "HTU21D.h"
-#endif
```

图二

- b) 修改宏定义 TH_SENSOR_SELECT 的值为 0
- c) 重新编译程序
- 3. 下载重新编译的程序到手表里,此时手表里所有和温湿度传感器相关的功能都不再可用。

其他传感器的阉割方法于此一致

目前 iWatch-v2.0 的程序仅支持温湿度传感器、气压传感器和地磁传感器的阉割

二. 替换

温湿度传感器和气压传感器存在可 PIN to PIN 替换的选项 HDC2080 可用 HDC1080, HTU21D 替换, 改动如下:

- 1. PCB 上直接使用 HDC1080/HTU21D 替换掉 HDC2080, 不会影响其他硬件功能
- 2. 修改 iWatch-v2.0 的程序
 - a) 打开"CODE/iWatch-v2.0/iWatch/iWatch.h"
 - b) 修改图二中宏定义 TH_SENSOR_SELECT 的值为相应的值
 - c) 将"CODE/iWatch-v2.0/Sensor"中相应传感器的.c 文件添加进代码工程中
 - d) 重新编译程序
- 3. 下载重新编译的程序到手表里, 此时手表里所有和温湿度传感器相关的功能保持不变

BMP390 可以与 BMP388、BMP384 和 BMP380 做 PIN to PIN 替换,但是目前发布的 iWatch-v2.0 程序里没有对 BMP388、BMP384 和 BMP380 做支持,需要大家自己去修改程序