大項目	中項目	小項目	驗證內容	配置流程	檢查點
復位			1.驗證 rst_n 將輸出清零	1.rst_n= 0	
			2.確認重置優先級高於加法運	2.#100;	檢查 sum 是否為 0
			算	3.rst_n=1	
加法測試	-	基本加法測試		A=4'h0, B=4'h0	
			驗證兩個4位元數字的正確加	A=4'h1, B=4'h1	1.sum 是否等於 A+B
				A=4'h7, B=4'h8	2.sum 與輸入(A、B)是否滿足 1T delay 的時序要求
				A=4'hF, B=4'hF	
加法測試	-	邊界值測試	確認進位處理正確性	A=4'h0, B=4'hF	
				A=4'hF, B=4'h0	1.sum 是否等於 A+B
				A=4'h1, B=4'hF	2.sum 與輸入(A、B)是否滿足 1T delay 的時序要求
				A=4'h8, B=4'h8	
隨機測試	-	隨機測試	驗證兩個4位元數字的正確加	random	1
			法運算		1.sum 是否等於 A+B
			確認進位處理正確性		2.sum 與輸入(A、B)是否滿足 1T delay 的時序要求

	正常加法功能檢查	A+B=sum
斷言設計	輸出範圍檢查	Sum 不應超過最大可能值 30 (15+15)
幽田取削	進位檢查	當 A+B > 15 時·Sum[4]應為 1
	無進位檢查	當 A+B <= 15 時,Sum[4]應為 0