

KEIPER

项目定义: Define

	Kaizen 项目立项表	
项目名称: TF	RACK3000 前置丝杆入滑道1线工位合并优化	项目负责人: 常中平
	前Track 3000前置丝杆入滑道1线配置6人,其中丝杆后支架组织,人力成本高,需落实降本增效、减少浪费。	· 虔工位、丝杆穿入工位2个
问题描述: 每	个工位都有人员等待设备的等待浪费,存在优化空间。	
项目目标: 单	班优化1人	项目范围: 电动项目
项目投资: 无		项目收益:26万
团队成员	主要职责	贡献比重
	线平衡分析,动作分解优化	70%
王玉瑾 周磊 陆卫 肖永升	生产线布局优化	20%
常中平 李亮亮 楚政什	后续人员操作培训跟踪	10%
2 1/5	IDER Template / Jan 2021	

	KPI指标												
KPI	改善前	改善后											
人员配置	6	5											

项目计划											
项目计划	计划时间	实际时间									
D	2021/03/16	2021/03/16									
М	2021/03/23	2021/03/23									
А	2021/03/31	2021/03/31									
I	2021/04/14	2021/04/14									
С	2021/04/22	2021/04/22									

项目测量: Measure

节拍测定:每个工位的节拍如下表、线平衡图如右


工位	节拍	劳动负荷
产线节拍	18s	
工位1-后支架压入	11.0s	61%
工位2丝杆入滑道	17.0s	94%
工位3 -走位听音	18.0s	100%
工位4-装箱	17.8s	98.8%

目前后支架压入工位最低,仅为72%,存在通过ECSR改善的可能性整体线平衡率为:

线平衡率 =
$$\frac{11 + 17 + 18 + 17.8}{4 * 18} \times 100\% = 88.6\%$$

改进前

CT=18s



项目测量: Measure

作业动作分解:根据作业动作分解,其中有不少动作可以去除、合并、重组、简化。

			作业分	`解表(改进前	前)												
	产品名称 TRACK3000前置1线丝杆入滑放					作者	計: 常	中平									
	作 业 : OP10丝杆后支架组装					现 场:	常中平、	李向杰		<u>日期: 2021年3月23日</u>							
	现在方法的细节	起始时间		其他摘要	\		为什 么 哪里	\	\			/ ─1×	想法				
序号		累计时间	时长(秒)	距离,公差,不良, 安全等				何时	谁 	怎样 做	有了想法,马上填入不可只用脑子记	去除	合并	重组	简化		
1	向后退一步		1					٧		如果把OP130-10、OP130-20合并,本工位不需要		٧	٧				
2	伸出右手向周转车上取滑轨	2	1					٧		如果把OP130-10、OP130-20合并,本工位不需要		٧	٧				
3	向前一步,同时滑轨转移至左手	4	2					٧		如果把OP130-10、OP130-20合并,本工位不需要		٧	٧				
4	右手取白色塑料前支架	5	1					٧		如果把OP130-10、OP130-20合并,本工位不需要		٧	٧				
5	右手拿起丝杆后支架放到右前方的设备上定位模块上	7	2					٧		如果把OP130-10、OP130-20合并,本工位不需要		٧	٧				
6	左手将滑轨放到工装上(下轨后端第二孔放入定位销上)	9	2					٧		如果把OP130-10、OP130-20合并,本工位不需要		٧	٧				
7	右手启动拔杆开关	10	1					٧		如果把OP130-10、OP130-20合并,本工位不需要		٧	٧				
8	向左侧移动半步	11	1					٧		 如果把OP130-10、OP130-20合并,本工位不需要 		٧	٧				
9	弯腰取丝杆	12	1					٧		如果把OP130-10、OP130-20合并,本工位不需要		٧	٧				
10	左手拿起丝杆放在左前方的定位模块工装上设备自动扫码	14	2		٧	٧	٧	٧	٧	如果GEARBOX二维码打在侧面在走位时设定设备自 动扫码		٧	٧	٧			
11	向后退一步,伸出右手取滑轨							٧		如果把OP130-10、OP130-20合并,本工位不需要		٧	٧				
		14															

项目测量: Measure

作业动作分解:根据作业动作分解,其中有不少动作可以去除、合并、重组、简化。

			作业分	·解表(改进)	前)									
	产品名称 TRACK3000前置1线丝杆入滑道	<u>装配</u>			作者: 常中平									
						现 场:常中平、李向杰				<u>日期: 2021-3-23</u>				
		起始时间		其他摘要										
序号	现在方法的细节	累计时间	时长(秒)	距离,公差,不良, 安全等	为什么	哪里	何时	谁	怎样 做	詳 想 法 [有了想法,马上填入不可只用脑子记 	去除	合并	重组	简化
1	向右前方一步		1											
2	伸出右手取从托盘上取丝杆	2	1											
3	左手向料盒内取丝杆橡胶后支架	3	1											
4	左手母指交橡胶隔套撑开	4	1			٧	٧	٧		如果丝杆在丝杆组装时利用走位时把橡胶隔套装好,不需要		٧	٧	
5	退后一步	5	1			٧	٧	٧		如果丝杆在丝杆组装时利用走位时把橡胶隔套装好,不需要		٧	٧	
6	将橡胶套套到GEARBOX上	6	1			٧	٧	٧		如果丝杆在丝杆组装时利用走位时把橡胶隔套装好,不需要		٧	٧	
7	向左前方半步伸出左手取滑轨	7	1					٧		如果丝杆在丝杆组装时利用走位时把橡胶隔套装好,不需要	٧			
8	向左转身移动一步	8	1											
9	右手手掌握住丝杆GEARBOX端部	9	1											
10	左手拿着滑轨后端朝上稳住保持滑轨不动,同时目视检查丝杆后支 架有没有装到位	10	1											
11	右手将丝杆前端朝下对准丝后支架孔,将丝杆穿入到滑轨内	13	3											
12	左手将滑轨倒个身,检查丝杆有没有装到后支架孔内	14	1											
13	向前一步,将滑轨放到小转盘工装上。	15	1											
14	右手启动拔杆开关	16	1											
15	向左前方半步伸出左手取滑轨(循环上述工序)													
		16												
)	KEIPER Template / Jan 2021										\ E	:TP	'E	K

运用ECRS分析法:对OP10、OP20进行动作分解,发现OP10、OP20,2个工位存在弯腰取轨、转身等重复的动作。有改善空间。改善点:

- 1、通过合并、重组可以将OP10工位Gearbox扫码进行简化,
- 2、OP20工位Gearbox套橡胶隔套进行重组,放在前道丝杆线(利用丝杆走发运位置时间进行)。
- 3、在改善1和改善2完成的基础上,将OP10和迷OP20进行重组合并,这样消除了重复弯腰、取轨的动作,简化丝杆入滑道的动作。设定目标:将OP130-10、OP130-20工位由2人操作合并成1人操作,每班减少1人。

作业动作分解:根据作业动作分解,其中有不少动作可以去除、合并、重组、简化。

			作业分	·解表(改进后	<u>-</u>									
	产品名称 TRACK3000前置1线丝杆入滑道:				作者: 常中平									
	作 业 : OP10&OP20工位合并				现 场: 常中平、李向杰			李向	 杰	<u>日期: 20215-4-2</u>				
ĠР	TO *** *** ****	起始时间		其他摘要	为什	3什 哪里	何时	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	怎样	想法有了想法,	+10	^*	= 4□	然人
序号	现在方法的细节	累计时间	时长(秒)	距离,公差,不良, 安全等	么		14147	谁	做	想 法 有了想法, 马上填入不可只用脑子记		百升	里纽	简化
1	向左侧弯腰		1											
2	伸出左手滑轨	2	1											
3	向右侧移动一眇	3	1											
4	伸出右手取白色塑料后支架	4	1											
5	向前半步, 右手向前方把丝杆后支架放入到工装定位模块中	5	1											
6	左手向右前方取滑轨	6	1											
7	把滑轨放入工装上 (下轨后端第二孔放入定位销上)	7	1											
8	向后退一步,左手取出后支架压铆后的滑轨	8	1											
9	右手启动OP130-10工位拔杆开关	9	1											
10	向右转身,向右一步	10	1											
11	右手取包好塑料橡胶套的丝杆	11	1											
12	左手将滑轨端平,后端向右手方向	12	1											
13	右手握住丝杆GEARBOX端,前端对准丝杆后支架孔,将丝杆装入到 滑轨中	14	2											
14	向前一步	15	1											
15	将滑轨放入到小转台工装上	16	1											
16	右手启动OP130-20设备拔杆开关	17	1											
17	退后一步,向左侧转身,准备取滑轨	18	1											
18	循环上述动作													
		18												

通过运用ECRS原则,减少了OP10、OP20弯腰、取轨动作;重组、合并、简化了Gearbox扫码动作、Gearbox套橡胶隔套动作,丝杆入滑道动作。最终实现了将OP10、OP20工位合并,由每班2人操作实现了1人操作,每班减少1人的目标。


节拍测定:每个工位的节拍如下表、线平衡图如右

工位	节拍	劳动负荷
产线节拍	18s	
工位1后支架压入&丝杆入滑道	17.9s	99.4%
工位2 -走位听音	18.0s	100%
工位3-装箱	17.8s	98.8%

- ①拆分过检具后把前端饰盖装上、给到装箱工位
- ②取消装前后饰盖人员

整体线平衡率为:

线平衡率 =
$$\frac{17.9 + 18 + 17.8}{3 * 18} \times 100\% = 99.4\%$$



项目改善: Improve

目的: 实施行动, 并验证结果

行动计划表


17-12-1707-04				
步骤	行动计划内容	负责人	预计完成日期	状态
1		线平衡分析,动 作分解优化	2021/03/23	Ok
2	王玉瑾	生产线布局优化	2021/03/31	Ok
3	常中平 李亮亮 楚政什	后续人员操作培 训跟踪	2021/04/14	Ok
4	常中平	线平衡分析,动 作分解优化	2021/04/22	Ok

KPI指标	改善前	改善后
СТ	18	18
人数	6	5


项目改善: Improve

优化丝杆入滑道杆工位

□ 改善前:配置2人



□ 改善后: 配置1人



项目改善: Improve

该项目总计节约单班1人,年节约1人*2班*1年*14万(人均成本)节约金额约28万元

线平衡率从88.6%提升至99.4%,人员效率大大提升

TESLA每年产量在230万左右:

总成零件 ▼	客户零件号▼	物料描述 ▼	平台	丝杆入滑道 ▼	Apr-21 ▼	May-21 ▼	Jun-21 ▼	Jul-21	Aug-21 ▼	Sep-21 ▼	Oct-21	Nov-21 ▼	Dec-21 ▼	汇总
4917425	4917425	Tesla	T-TRACK-3000-P	丝杆入滑道前置1#	54000	72000	86833	96865	113276	127720	137674	138440	138440	965248
4917441	4917441	Tesla	T-TRACK-3000-P	丝杆入滑道前置1#	54000	72600	86833	96865	113276	127720	137674	138440	138440	965848
	汇总				108000	144600	173666	193730	226552	255440	275348	276880	276880	1931096

KEIPER

Thanks!