持续改进项目报告 CI Project Report

KEIPER

项目编号CL#

项目名称Project Title

L3000 2KNM Guide Plate产量提升

工厂/部门Location: 精冲

团队成员Team Member: 刘尔虎, 杜官亮, 张磊

产线(设备)号Cell N.:

FB-11

开始-完成日期Start-Finish

2020/10-2021/05

问题描述What's problem:


改善前存在的问题总结介绍:

RC029模具存在机械手卡零件和半冲冲头垫块开裂的情况。

改进描述What's change:

改进措施(方法)介绍:

优化扩大机械手避位空间,



支出费用 Spending 设备&工装Equip&Tooling 0 **RMB RMB** 场地Floor Space **RMB RMB** 研发ER&D **RMB** RMB 启动Launch RMB **RMB** 其它Other RMB 0 RMB 忠和Total: **RMB**

	硬节约	软节约
质量-返工报废节		Soft
	0.00	RM
		RME
が幸して出めい	0.1	RME
效率人工节约La	14348.88	DMI
	14340.00	RMI
		RMI
平肠-丁牡女只生	等节约 Purchase Burde	
小公 工农用山	T 1 53 Turchase burde	0
		PME
		RME
库存-库存节约[nventory	RME
库存-库存节约I	nventory	RMI
库存-库存节约[nventory	RMI RMI
库存-库存节约[nventory	RME RME RME
库存-库存节约 [原材料节约 Mate		RME RME
		RME RME RME RME
原材料节约 Mate	erial	RME RME RME RME RME
原材料节约 Mate	erial 14787.36	RME RME RME RME RME RME RME RME

湖东河走

Beforet以此前

项目负责人Project Leader

日期Date

桑小兵

工厂/部门经理Plant Manager

财务控制Plant Controller

日期Date

2019V1