持续改进项目报告 CI Project Report

Phisticoto inner Gear不良率改善 Lings Inde

工厂/部门Location:

产线(设备)号Cell N.I

精冲单元

团队成员Team Member:

开始-完成日期Start-Finish

魏思海 全志国 周鵬 曾育辉

KEIPER

2020-2021

CT - 7 Low Samplificate

LEASES NO PRINT SERVE NO PRINT NO PRIN 割以来、PBA 3000(IBK2) Inner Gear 2深受磕碰问 异音。现急需识别过程潜在风险点,

改进描述What's change:

风险点及改进措施:

风险一、精冲传送带磁吸不牢导致零件在高位掉落,零件间会产生 磕碰的风险。

措施一、增加橡胶垫

风险二、热处理清洗机下料处存在高度差,前后掉落零件间存在磕 碰的风险。

措施二、增加挡板、加橡胶垫,减缓高度差,减少零件磕碰

RMB

RMB RMB

启动Launch

展它Other

研发ER&D

RMB

RMB RMB

支出费用 Spending 设备&工袋Equip&Tooling 工装夹具修改

场地Floor Space

RMB RMB RMB

品和Total:

成果与节约 (年度) Benefit & Saving (Annual) 质量-返工授廉节约Qu: Hard 效率人工节约Labor 采购-工装备品等节 After改进后

RMB RMB RMB

RMB RMB RMB

RMB RMB RMB

Affer

改进后,零件不良率从10.82降低至1%,报废零件节约成本21.45W

JACAR-111

124

日期Date

2019V1

RMB RMB RMB

KMB

213,508

记和 lotal:

原材料节约 Materia

库存-库存节约Inve

RMB RMB RMB

日期Date Properting

工厂/部门经理Plant Manager 秦小元

财务控制Plant Controller