(주)신화에이치앤티

SH-WI-009 자재입고·보관·불출관리표준

문서상태: 승인완료

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본 12)의 SH-WI-009 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 입고 확인

3. 보관

4. FIFO 불출

5. 장기재고

6. 혼입 방지

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-009 자재 입고·보관·불출 관리 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-009	개정	Rev.03
문서명	자재 입고·보관·불출 관리 표준	시행일	2026-09-01
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-011 / SH-QP-013 / SH-QP-018 / SH-QP-019
개정일	2026-09-01	개정번호	Rev.03

1. 목적

원자재와 구매품의 입고, 검사상태, LOT, 보관 및 불출을 관리하여 미승인 자재 사용, 혼입 및 장기재고 문제를 예방한다.

2. 입고 확인

항목	확인내용	이상 시
공급자	승인 공급자 여부	구매/품질 확인
품번/품명	발주서와 현품 일치	입고보류
수량	납품수량 확인	차이기록
LOT	공급자 LOT/제조일 식별	추적정보 보완
포장/외관	파손·오염·부식 여부	격리/판정
검사상태	수입검사/무검사 승인상태	미승인 사용금지

3. 보관

- 품번·LOT·검사상태별 위치 식별
- 바닥 직접 적치 및 제품 손상 방지
- 방청·습도·오염 등 품목별 보존조건 준수
- 합격·보류·부적합 자재 분리
- 유효기간 자재는 FEFO 등 지정 방식 적용

4. FIFO 불출

먼저 입고된 승인 LOT 를 우선 불출한다. 예외 불출이 필요한 경우 사유와 승인 근거를 남긴다. 불출 시 생산 LOT 와 원자재 LOT 연결정보를 유지한다.

5. 장기재고

정해진 기준을 초과한 장기재고는 상태, 부식, 포장 및 유효기간을 확인하고 필요한 경우 재검사 후 사용한다.

6. 혼입 방지

유사품, 좌/우 사양, 외관 유사 자재는 위치·용기·라벨을 차별화하고 품번전환 시 잔량을 확인한다.

7. 적용범위

본 문서는 자재 입고·보관·불출 관리 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5 년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 입고 확인', '3. 보관', '4. FIFO 불출', '5. 장기재고', '6. 혼입 방지'에서 정한 절차에 따른다.