(주)신화에이치앤티

SH-WI-025 품질이상정지·보고·재가동표준

문서상태: 승인완료
본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본 12)의 SH-WI-025 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.
목차

1. 목적

2. Stop-Call-Wait 원칙

3. 즉시 정지 대상 예

4. 재가동 승인조건

5. 작업자 보호 및 권한

6. 반복이상

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-025 품질이상 정지·보고·재가동 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-025	개정	Rev.03
문서명	품질이상 정지·보고·재가동 표준	시행일	2026-09-01
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-014 / SH-QP-016 / SH-QP-022
개정일	2026-09-01	개정번호	Rev.03

1. 목적

현장에서 품질이상 또는 잠재적 고객위험을 발견했을 때 누구나 즉시 정지·보고하고 권한 있는 검증 후에만 생산을 재개하도록 표준화한다.

2. Stop-Call-Wait 원칙

단계	작업자 행동
STOP	이상 공정 또는 제품의 생산/이동을 즉시 보류
CALL	반장·관리자·품질 등 지정 책임자에게 보고
WAIT	임의 조건조정이나 재가동 없이 지시 대기
CONTAIN	의심품을 식별하고 정상제품과 격리
VERIFY	원인조치와 제품 적합성을 확인
RESTART	권한자 승인 후 초품 확인 및 재가동

3. 즉시 정지 대상 예

- 특수특성 또는 제품안전 특성 규격 이탈
- Poka-Yoke/인터록 기능 실패 또는 우회 발견
- 이종품·오자재·오라벨 혼입
- 공정조건 허용범위 이탈
- 계측기 이상으로 검사결과 신뢰 불가
- 반복불량 급증 또는 고객불량과 동일 현상
- 설비 이상으로 제품 적합성에 영향 가능

4. 재가동 승인조건

확인	재가동 기준
원인	이상 원인이 확인 또는 통제됨
설비/조건	승인된 정상상태 복구
오류방지	기능 정상 확인
의심품	범위 설정 및 격리/판정
초품	관련 특성 합격
기록	이상·조치·승인내용 기록
승인	지정 권한자 재가동 승인

5. 작업자 보호 및 권한

품질 또는 제품안전 위험을 이유로 생산을 정지·보고한 작업자에게 불이익을 주지 않으며, 작업자는 이상을 숨기거나 임의로 합격 처리해서는 안 된다.

6. 반복이상

동일 이상이 반복되거나 고객 영향 가능성이 큰 경우 단순 현장조치로 종결하지 않고 SH-QP-016 시정조치, PFMEA/Control Plan 개정 및 수평전개를 검토한다.

7. 적용범위

본 문서는 품질이상 정지·보고·재가동 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5 년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. Stop-Call-Wait 원칙', '3. 즉시 정지 대상 예', '4. 재가동 승인조건', '5. 작업자 보호 및 권한', '6. 반복이상'에서 정한 절차에 따른다.