(주)신화에이치앤티

SH-WI-003 부적합품식별·격리및재작업표준

문서상태: 승인완료

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-WI-003 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 부적합 발견 즉시 조치

3. 재작업 전 확인

4. 재작업 실행 및 검사

5. 금지사항

6. 적용범위

7. 보존기간

8. 작업방법

SH-WI-003 부적합품 식별·격리 및 재작업 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-003	개정	Rev.03
문서명	부적합품 식별·격리 및 재작업 표준	시행일	2026-09-01
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-014 / SH-QP-016
개정일	2026-09-01	개정번호	Rev.03

1. 목적

부적합 및 의심제품이 정상제품과 혼입되거나 다음 공정/고객으로 유출되지 않도록 식별·격리하고 승인된 방법으로 재작업 및 재검사한다.

2. 부적합 발견 즉시 조치

순서	조치	현장 기준
1	작업/이동 보류	해당 제품 추가 사용 금지
2	식별	부적합/보류표시 부착
3	격리	지정 부적합 구역 또는 잠금관리
4	범위확인	마지막 정상점 이후 의심 LOT 확인
5	보고	관리자/품질 담당자 통보
6	판정대기	임의 폐기·재작업·특채 금지

3. 재작업 전 확인

- 재작업 대상 품번·LOT·수량 확인
- 승인된 재작업 작업표준/방법 확인
- 재작업으로 신규 불량이 발생할 위험 검토
- 필요한 치공구·계측기 및 작업자 자격 확인
- 재작업 전 검사상태 기록

4. 재작업 실행 및 검사

구분	요구사항
작업	승인된 순서와 조건만 사용
추적성	원 LOT와 재작업 이력 유지
전수확인	필요 시 재작업 특성 100% 확인
재검사	원래 규격과 관련 특성을 재검사
불합격	재격리 후 품질 판정
완료	SH-FM-071 부적합품 관련 관리기록 및 재작업 전후 검사기록

5. 금지사항

- 품질 승인 없이 부적합 표시 제거 금지
- 현장 판단만으로 특채 출하 금지
- 승인되지 않은 연마·절삭·변형·조립수정 등 금지

- 재작업품을 정상품과 무표시 혼재 금지

6. 적용범위

본 문서는 부적합품 식별·격리 및 재작업 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

7. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

8. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 부적합 발견 즉시 조치', '3. 재작업 전 확인', '4. 재작업 실행 및 검사', '5. 금지사항'에서 정한 절차에 따른다.